



SETESDAL MILJØ & GJENVINNING IKS  
Setesdalsvegen 1073  
4735 Evje

Saksbehandler:  
Cecilie Haraldstad Moen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Syrtveit avfallsplass - Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS Kontrollnummer: 2021.057.I.SFAG

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Svend Åge Petersen

*Fra Statsforvalteren i Agder:*  
Cecilie Haraldstad Moen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Frank Uleberg

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Agder:*  
Marit Solum

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Syrtveit avfallsplass den 22. oktober 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Agder avdekket to avvik og ga en anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

1. Lagring av EE-avfall er ikke i tråd med avfallsforskriften § 1-8.
2. Miljørisikovurderingen har mangler.

#### Anmerkninger:

1. Virksomhetens avvikssystem bør ha en tydelig definisjon av avvik.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

### Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29. november 2021 Cecilie Haraldstad Moen  
dato kontrollør

Marit Solum  
rådgiver

Statsforvalteren i Agder

Kopi av rapporten sendes til:

- Evje og Hornnes kommune
- Bygland kommune
- Valle kommune
- Bykle kommune
- Iveland kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 888584862	<b>Eies av:</b> 988575941
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Syrtveit avfallsplass – Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS	<b>Anleggsnr.:</b> 4219.0022.02
<b>Kommune:</b> Evje og Hornnes	<b>Fylke:</b> Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall – mottak, mellomagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 10.09.2009	<b>Sist endret:</b> 27.08.2015

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets og Statsforvalterens landsdekkende tilsynsaksjon for behandlingsanlegg for EE- og metallavfall.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll inkl. miljørisikovurdering
- Mottakskontroll
- Håndtering og behandling av EE-avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS innen 14. januar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber også om tilbakemelding på anmerkningen.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfagpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Agder v/Cecilie H. Moen.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5. november 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS bli ilagt et gebyr på kr 27 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Ev. klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Agder (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Lagring av EE-avfall er ikke i tråd med avfallsforskriften § 1-8.

##### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 1-8

##### **Kommentarer:**

EE-avfall som samles inn ved kommunale avfallsanlegg skal sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted, jf. avfallsforskriften § 1-8. Oppbevaringen skal ikke innebære fare for forurensning.

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS lagrer elektrisk avfall i en lukket container eller innendørs i hall. Under inspeksjonen ble det observert en del hvitevarer lagret utendørs uten klimavern. Virksomheten opplyste om at dette var i påvente av levering av ny container, og at avfallet maksimalt lagres utendørs i noen få dager. Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS mottar også noe EE-avfall som en del av kompleksmetallet, og virksomheten fortalte under inspeksjonen at de sorterer ut EE-avfallet først når avfallet videresendes. Kompleksmetallet lagres utendørs på anlegget, inkludert innblandet EE-avfall.

Virksomheten har ikke gjort noen vurdering av om utendørs mellomagring av EE-avfall er i tråd med avfallsforskriften § 1-8, og lagringen er heller ikke risikovurdert.

## **Avvik 2**

Miljørisikovurderingen har mangler.

### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, jf. punkt 6

### **Kommentarer:**

Virksomheter skal kartlegge farer og problemer ved driften, og på bakgrunn av dette vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig med frister og ansvarlig for gjennomføring.

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS har utarbeidet en grundig miljørisikovurdering, hvor både sannsynlighet og konsekvens er vurdert for å beskrive risikonivået. Det er derimot ikke klart hvilken risiko som anses som akseptabel eller medfører tiltak. I tillegg mangler en handlingsplan som konkretiserer ansvarlig for tiltak og tidsfrister for å gjennomføre tiltak. Risikovurderingen inkluderer heller ikke alle forhold knyttet til EE-avfall jf. avvik 1.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomhetens avvikssystem bør ha en tydelig definisjon på avvik.

### **Kommentar**

Virksomheter skal i sitt internkontrollsystem ha et system for å føre avvik og således lære av tidligere feil, mangler og uønskede hendelser. Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt, og gir også dokumentasjon som bør legges til grunn ved risikoanalyse av driften.

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS har et system for å føre avvik, og vi fikk under tilsynet fremvist eksempel på bruk av avviksmelding. Det føres imidlertid få avvik, og det fremgår ikke tydelig hva det skal føres avvik på.

## 8. Andre forhold

I henhold til rammekravet for farlig avfall i virksomheten sin tillatelsen er virksomheten omfattet av industriutslippsdirektivet (IED). Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS mottok i september er brev fra Statsforvalteren i Agder hvor de ble bedt om en tilbakemelding på hvorvidt de ønske å endre tillatelsen og rammene for farlig avfall til mindre enn 50 tonn for å ikke omfattes av IED-krav. Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS ble under tilsynet bedt om å sende en snarlig skriftlig tilbakemelding på dette, og vi ber dere ta kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS for Syrtveit avfalls plass (2009.0323.T), datert 27.08.2015

Dokumentasjon som ble oversendt Statsforvalteren i forkant av inspeksjonen, og som er en del av dokumentunderlaget:

- organisasjonskart
- risikovurdering
- prosedyre for håndtering og identifisering av farlig avfall
- korrekt praktisering av farlig gods regelverk
- veileder håndtering av EE og batterier