



KABEL METALL & TRAFØ GJENVINNING AS
Ravneveien 11
3174 Revetal

Saksbehandler:
Anne-Lene Lundsett

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS

Kontrollnummer: 2021.233.I.SFVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Rune Stortiset

Fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Anne-Lene Lundsett

Andre deltagere fra virksomheten:
Ole Petter Nielsen
Jan Martin Rasmussen
Veli Rnkovic

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Vestfold og Telemark:*
Kathrine Sundeng

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS (Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS) den 19. oktober 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Manglende rutine for håndtering av farlig avfall
- Lagring av kabler og EE-avfall er ikke tilfredsstillende

Anmerkninger:

- Basiskarakteriseringen var ikke oppdatert
- Virksomhetens arbeid med risikoanalysen kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30. november 2021	Anne-Lene Lundsett	Siv Hege Wang Grøvo
dato	kontrollør	fagsjef
	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: KABEL METALL & TRAFØ GJENVINNING AS	
Organisasjonsnr.: 911614154	Eies av: 811577022
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS	Anleggsnr.: 3803.0275.01
Kommune: Tønsberg	Fylke: Vestfold og Telemark
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall	
Tillatelse gitt: 22. april 2014	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for behandlingsanlegg som håndterer EE-avfall.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS innen 28. februar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfvtpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark v/Anne-Lene Lundsett.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. oktober 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS bli ilagt et gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Manglende rutine for håndtering av farlig avfall

Avvik fra:

Forskriften om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd punkt 7.

Kommentarer:

Virksomheten plikter å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Virksomheten kunne ikke fremlegge skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall

Avvik 2

Lagring av kabler og EE-avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, vilkår 3.3 og Avfallsforskriften kap.1-22

Kommentarer:

Tillatelsen stiller i vilkår 3.3 lagring; krav om at avfallet skal lagres tørt, uten fare for utlekking av stoffer i avfallet/komponentene og utslipp til omgivelsene.

Ved befaring ble det observert at virksomheten lagrer kabler og EE-avfall utendørs uten klimavern/tak. Det ble også observert EE-avfall i form av bl.a. PC, printer, støvsuger og koblingsskap direkte på bakken i området hvor virksomheten tok imot skrapmetall. Dette medfører at kabler og EE-avfall ikke lagres tørt ved f.eks. nedbør.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Basiskarakteriseringen var ikke oppdatert

Kommentarer:

Siste basiskarakterisering var fra 2016 og det har vært årlige prøver frem til 2020 for verifisering. I 2021 ble det satt inn nytt produksjonsutstyr. Dette var ferdig montert i slutten av juni og ble tatt i bruk i august etter ferieavvikling. Det var pt. ikke utført noen ny basiskarakterisering av avfallet. Virksomheten opplyste under tilsynet at de planla en ny basiskarakterisering som følge av montert nytt produksjonsutstyr.

Anmerkning 2

Virksomhetens arbeid med risikoanalysen kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har utarbeidet en risikovurdering av sin aktivitet som kan påvirke ytre miljø. Vurderingen kunne med fordel vært mer detaljert med hensyn til miljøkonsekvenser som følge av aktuelle hendelser.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren