



VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF TRONDHEIM
Postboks 508 Skøyen
0214 Oslo

Saksbehandler:
Elise Hermo Rusti

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sjøla Asphaltverk Kontrollnummer: 2021.379.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Hans Jørgen Saksen

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:
Elise Hermo Rusti

Andre deltagere fra virksomheten:
Christian Ringnes

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Trøndelag:*
Tore Haugen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sjøla asphaltverk den 18.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 4 avvik og 2 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

1. Dagens drift av asphaltverket er ikke i tråd med tillatelsen
2. Virksomheten har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for oljeutskilleren eller for mottak av returafalt
3. Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull
4. Virksomheten kunne ikke fremlegge skriftlig dokumentert substitusjonsvurdering

Anmerkninger:

1. Virksomheten har ikke gjort vurderinger av hvor ofte og under hvilke forhold det er behov for målinger av oljeinnholdet i avløpsvannet fra oljeutskilleren
2. Virksomheten har ikke gjort en risikovurdering om biodiesel kan lagres i tank som rommer 30 m³ uten oppsamling

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29. november 2021	Elise Hermo Rusti	Marit Lorvik (e.f.)
dato	kontrollør	seksjonsleder
	Statsforvalteren i Trøndelag	

Kopi av rapporten sendes til:

- Trondheim kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF TRONDHEIM	
Organisasjonsnr.: 974996960	Eies av: 913536770
Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: Sjøla asfaltverk	Anleggsnr.: 5001.0008.02
Kommune: Trondheim	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Asfaltverk	
Tillatelse gitt: 27. desember 2010	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Sjøla asfaltverk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Sjøla asfaltverk innen 1. mars 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. oktober 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Sjøla asfaltverk bli ilagt et gebyr på kr 20 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Dagens drift av asfaltverket er ikke i tråd med tillatelsen

Avvik fra:

Utslippstillatelse for asfaltverk i Sjøla, Trondheim kommune av 27.12.2010

Kommentarer:

I utslippstillatelsen vilkår 4 står det at nytt asfaltverk i Sjøla oppfyller grenseverdiene for støy med drift på dag- og kveldstid. Ved behov for nattarbeid gis det tillatelse til inntil 2 timers drift per natt. Videre står det at virksomheten har tillatelse til å etablere asfaltverk i Sjøla med en produksjonskapasitet på maks 220 tonn vegmasse per time.

Under tilsynet kom det frem at driftstid på anlegget stort sett er kl. 6-15, men at det i perioder kan være drift fra halv 5. Driftstid i støyrapporten er oppgitt til å være fra kl. 4. Det ble også opplyst at det kan være drift hele natten, dersom det er behov for det. Videre kom det frem at produksjonskapasiteten til anlegget er på 240 tonn/time. Videre kom det også frem at virksomheten bruker returafalt, noe Statsforvalteren ikke kan se at er inkludert tillatelsen.

For å lukke avviket må virksomheten oversende en søknad om endring av utslippstillatelsen. I forurensningsforskriften § 36-2 står det hva som skal være med i en søknad.

Avvik 2

Virksomheten har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for oljeutskilleren eller for mottak av returafalt

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen, jf. internkontrollforskriften § 5 pkt. 7.

Under tilsynet kom det frem at virksomheten ikke har utarbeidet skriftlige rutiner for tømning, kontroll og vedlikehold av oljeutskilleren. Videre kom det frem at skriftlige rutiner for mottak, mellomagring og knusing av returafalt heller ikke var utarbeidet.

For å lukke avviket må virksomheten oversende skriftlige rutiner for tømning, kontroll og vedlikehold av oljeutskilleren og skriftlige rutiner for mottak, mellomagring og knusing av returafalt.

Avvik 3

Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 6

Kommentarer:

Virksomheten skal kartlegge aktiviteter med risiko for ytre miljø og ha rutiner for oppfølging av kartleggingen og gjennomføringen av risikoreduserende tiltak, jf. interkontrollforskriften § 5 punkt 6. Statsforvalteren har fokus på farer som omhandler det ytre miljø.

Under tilsynet kom det fram at støy ikke var risikovurdert. For å lukke avviket må virksomheten oppdatere miljørisikovurderingen, slik at den også omhandler støy.

Avvik 4

Virksomheten kunne ikke fremlegge skriftlig dokumentert substitusjonsvurdering

Avvik fra:

Produktkontrollen § 3a, internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6.

Kommentarer:

I henhold til produktkontrollen § 3a skal virksomheter som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff, som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Kravene som følger av denne substitusjonsplikten, skal innarbeides i virksomhetens internkontroll. Alle vurderinger som blir gjort med hensyn på substitusjon (erstatning) skal dokumenteres skriftlig.

Under tilsynet kunne ikke virksomheten fremlegge skriftlig dokumentert substitusjonsvurdering.

7. Anmerkninger

Anmerkning 1

Virksomheten har ikke gjort vurderinger av hvor ofte og under hvilke forhold det er behov for målinger av oljeinnholdet i avløpsvannet fra oljeutskilleren

Kommentarer:

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l, jf. forurensningsforskriften § 15-7. Den fastsatte grenseverdien nevnt i første ledd må overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.

Under tilsynet kunne virksomheten ikke fremlegge dokumentasjon som viser om grenseverdien har vært overholdt siden målingen i 2018. Videre kom det fram at virksomheten ikke har vurdert hvor ofte eller under hvilke forhold det er behov for målinger.

Anmerkning 2

Virksomheten har ikke gjort en risikovurdering om biodiesel kan lagres i tank som rommer 30 m³ uten oppsamling

Kommentarer:

I henhold til internkontrollforskriften § 5 pkt. 6 skal bedriften "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene". I forurensingsloven § 7 står det "når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntreffer".

Under tilsynet kom det frem at virksomheten lagrer biodiesel i en tank som rommer 30 m³ på asfalt, uten oppsamlingsarrangement for å hindre utslipp fra eventuelle lekkasjer av biodiesel. Virksomheten bør gjennomgå biodieselens innhold for å gjøre seg kjent med eventuelle skadeeffekter ved et utslipp, og justere oppsamlingsarrangement eller andre tiltak deretter.

8. Andre forhold

Tankforskriften

Under tilsynet var det usikkerhet rundt om tanken for biodiesel var omfattet av tankforskriften eller ikke.

I veilederen til tankforskriften under unntak fra forskriften står følgende:

Tanker for petroleumsprodukter til og med 10 m³ og tanker for andre farlige kjemikalier og farlig avfall til og med 2 m³, er ikke omfattet av forskriften. Grensen på 10 m³ gjelder kun for petroleumsprodukter. Eksempelvis vil biodiesel og andre bioprodukter omfattes av forskriften ut fra sin fareklassifisering, på linje med andre farlige kjemikalier. Tankene som er unntatt fra tankforskriften fordi de har et volum under volumgrensene i § 18-2, er likevel omfattet av internkontrollforskriften.

Dette innebærer i praksis at ren bioolje, så lenge den ikke dekkes av definisjonene i § 18-3 for farlige kjemikalier eller farlig avfall, ikke er omfattet av tankforskriften. Noen biooljer vil kunne være omfattet, f.eks. dersom de har tilsatsstoffer som er merkepliktig etter CLP (og da vil hele volumet av tanken være omfattet).

Støymålinger/beregninger

All aktivitet ved anlegget skal inkluderes i støymålingene/beregningene. Ved neste års gjennomføring av støymålinger/beregninger må knusing av returafalt inkluderes.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)