



Saksbehandler: Anne Sundet Tangen, tlf. 74168065

Kontrollrapport

Uanmeldt kontroll ved miljøstasjoner i Snåsa 20.05.2010

Kontaktpersoner:

Fra virksomheten: Ester Stølan Ola Sørhøy	Fra Fylkesmannen: Anne Sundet Tangen
---	---

Resultater fra kontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert ved uanmeldt kontroll av miljøstasjoner for farlig avfall i Snåsa 20.05.2010. Det er Steinkjer kommune, renovasjonsenheten som er driftsansvarlig for miljøstasjonene.

Fylkesmannen avdekket ett avvik og en anmerkning under kontrollen. Dette er nærmere beskrevet i det etterfølgende.

Vi ber Steinkjer kommune om en skriftlig bekreftelse innen 01.09.2010 på korrigerende tiltak. Oppfølgingen etter kontrollen er nærmere beskrevet i det etterfølgende.

Bakgrunnen for kontrollen:

Ansvarlig virksomhet

Organisasjonsnr (underenhet): 974777576	Eies av (org.nr):
Besøksadresse: Rådhuset Steinkjer	Telefon: 74169000
Bransjenr. (NACE-kode): 84.120	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Miljøstasjoner Snåsa	Anleggsnr: 1736.0001.04
Kommune: Snåsa	Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomagring
Fylke: Nord-Trøndelag	

Det ble gjennomført i perioden april - mai 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Steinkjer kommune om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.09.2010 på at avviket er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 01.09.2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt på kr 10 000, jf. forurensningsloven § 73.

Kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Steinkjer kommune renovasjonsenheten vil bli ilagt et gebyr på kr 2100 for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:



Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.
(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2))

Kommentarer:

Den ubetjente miljøstasjonen i Snåsa sentrum var ikke avlåst på tilsynsdagen. Det ble opplyst om at nøkkel var på avveie, og at det var flere år siden det hadde vært noen praksis med å låse miljøstasjonen.

Miljøstasjonen på Brede var avlåst på tilsynsdagen. Ett bilbatteri var plassert på utsiden av stasjonen.

Anmerkninger**Anmerkning 1**

Ingen av miljøstasjonene var utstyrt med absorpsjonsmidler i tilfelle søl av farlig avfall.

Kommentarer:

Mottak for farlig avfall bør ha absorpsjonsmidler tilgjengelig dersom det oppstår søl og spill av farlig avfall.

Andre forhold /kommentarer:

Snåsa kommune har nylig inngått samarbeidsavtale med Steinkjer kommune renovasjonsenheten om all renovasjon i kommunen, herunder ordning for farlig avfall. Det er planlagt at de ubetjente miljøstasjonene på Snåsa skal fjernes, og at mottaket skal være på gjenbrukstorget. Det vil således bli et betjent mottak som følger gjenbrukstorgets åpningstider.

Det ble tatt bilder på kontrollen. Disse er vist i vedlegg.

Dokumentunderlag:

Avfallsforskriftens kap. 11 om farlig avfall, vedlegg 2 Standardiserte krav for kommunale mottak.