



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen

Vår referanse
2010/9229

Saksbehandler, innvalgstelefon
Jens Hertzberg, 22 00 36 51

Bærum kommune
Avd. Forurensning og renovasjon
1304 SANDVIKA

Inspeksjon ved Isi avfallsanlegg, miljøstasjonen

Dato for inspeksjonen: 21.april 2010
Rapportnummer: 2010.051.I.FMOA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/9229

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Even Haug Moen Haakon Braathu	Fra Fylkesmannen: Jens Hertzberg
-------------------------------------------------------	-------------------------------------

Resultater fra inspeksjonen / Endelig rapport

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert ved Isi avfallsanlegg miljøstasjonen under inspeksjonen 21.4.2010.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen.

- Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
- Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen 21.mai på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Are Hedén
seksjonssjef

Jens Hertzberg
senioringeniør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

Ansvarlig virksomhet

Organisasjonsnr (underenhet):	Eies av (org.nr): 935478715
Besøksadresse: Isiveien 60, 1340 Skui	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon	E-post: post@baerum.kommune.no

Kontrollert anlegg

Navn: Isi avfallsanlegg miljøstasjonen	Anleggsnr: 0219.0153.02
Kommune: Bærum	Anleggsaktivitet: Mottak, sortering og mellomlagring av avfall.
Fylke: Akershus	Risikoklasse.: -
	Saksnr: 2010/9229

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Det gjennomføres i perioden 19.–30. april 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Bærum kommune, avd. Forurensning og renovasjon om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 21.mai 2010 på at avvikene er rettet.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensnig av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at "Isi avfallsanlegg miljøstasjonen" vil bli ilagt et gebyr på 4200 for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende regelverk (Avfallsforskriften § 11-4. jf 11-2)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (Avfallsforskriften § 11-13)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)

Kommentarer:

b) Det ble opplyst at det var tatt imot eksplosivt avfall / fyrverkeri og at dette var mellomlagret separat for en periode på ca et halvt år.

Mottak av avfall i ADR1 -klasse: eksplosive stoffer (klasse 1) eller stoffer med tilsvarende egenskaper er i utgangspunktet ikke tillatt mottatt ved de kommunale mottak. Om slikt avfall mottas så skal det straks gis melding til Politiet for nærmere håndtering / lagring / destruksjon.

d) Det ble registrert et fåtall mangelfylt utfylte deklarasjonsskjema for farlig avfall mottatt fra næringsdrivende i deklarasjonspermen for 2010. Det gjaldt manglende underskrift og manglende påført EAL-kode. For 2009 viser utkjøring fra Norbas at for "Forurensning og renovasjonsavdelingen" så er ca 7% av mottatt avfall (7,5 tonn av 104 tonn) ikke påført EAL-kode.

Videre ble det registrert at videresending av rød gjenpart til Klif v/Norsas hadde et etterslep på ca 2 mndr. Kravet er at det skal innsendes senest den 15de i etterfølgende måned.

e) Et økt fokus og en bedre tilrettelegging for sorteringsløsning for BA-avfall som kan være farlig avfall etterlyses. BA-avfall som inneholder isolasjon med bromerte flammehemmere og gulvbelegg med ftalater er eksempler på avfallstyper som bør ha en egen utsortering (egen lagringsenhet). Det ble opplyst at en fat med cellegummi hadde vært utplassert, men at det nå var kjørt bort.

Oppfølging:

Det bes om tilbakemelding på hvordan kommunen vil følge opp de påpekte avvik.



Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Norsk Energigjenvinning håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen til etterdrift. (*Avfallsforskriften § 11-6*)

h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (*Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)*)

Kommentarer:

a) Bærum kommune har inngått avtale med NEG om kverning av impregnert trevirke.

Kverning av impregnert trevirke er en form for avfallsbehandling. Impregnert trevirke er å betrakte som farlig avfall. Myndighet for å gi tillatelse til behandling av farlig avfall er tillagt Klif, men kan i det enkelte tilfelle delegeres til Fylkesmannen.

Når det gjelder kverning av avfallstrevirke generelt på Isi så er det i kravene til etterdrift og avslutning for Isi II gjeldende fra 15.2 2010 sagt at hvis Bærum kommune ønsker å starte sortering, mellomlagring og behandling av avfall på Isi så skal det søkes om dette. Det er ikke registrert en slik søknad hos oss.

h) Asbestholdig avfall innpakket i plast ble mellomlagret på bakken. Asbest er å betrakte som farlig avfall og skal derfor sikres mot uvedkommende utenom åpningstiden.

Oppfølging:

Det bes om tilbakemelding på hvordan kommunen vil følge opp de påpekte avvik.

Dokumentunderlag:

- Avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall
- Tillatelse til etterdrift
- Aktørdetaljer fra Norbas (www.deklarasjon.no)