



Normilk As  
Postboks 53  
7601 Levanger  
v/ Thor Arne Røkke

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Andreas Wæhre, 47 74168061

# Inspeksjonsrapport

## Inspeksjon ved Normilk AS - Levanger kommune

### Kontrollnummer: 2021.358.I.SFTL

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Øystein Vold  
Thor Arne Røkke  
Elin Sæteren

*Fra Statsforvalteren i Trøndelag:*

Andreas Wæhre  
Aslak Aune

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Normilk AS den 23. september 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket to avvik og to anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har hatt overutslipp av organisk stoff og avløpsvannet har hatt forhøyet pH.
- Virksomheten har ikke gjennomført representativ prøvetaking av avløpsvannet.

#### Anmerkning:

- Virksomhetens måleprogram har mangler.
- IBC-tank med vaskemiddel som ble lagret på gulv med sluk, er ikke risikovurdert.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.



## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29. september 2021    Andreas Wæhre    Marit Lorvik (e.f)  
dato                      kontrollør                      seksjonsleder  
Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Levanger kommune

## Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Normilk AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 973100297	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.510 – Produksjon av meierivarer	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Normilk AS	<b>Anleggsnr.:</b> 5037.0038.01
<b>Kommune:</b> Levanger kommune	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Produksjon av meierivarer	
<b>Tillatelse gitt:</b> 28.01.2020	<b>Sist endret:</b>

## Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for næringsmiddelindustrien for i år. Inspeksjonen ble gjennomført som et fjerntilsyn på Teams. Normilk AS filmet rundt på anlegget, slik at det ble gjennomført en visuell befarings ved bruk av kamera på telefon.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.



## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## Oppfølging etter inspeksjonen

Normilk AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Normilk AS innen 24. november 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmltpost@Statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag med referanse 2018/16802.

## Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14.9.2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Normilk AS bli ilagt et gebyr på kr 27 100 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer fire dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova). Rapporten vil også være tilgjengelig på [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no)

# Avvik

## Avvik 1

Virksomheten har hatt overutslipp av organisk stoff og avløpsvannet har hatt forhøyet pH.

### Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven, punkt 3.1.

### Kommentarer:

I henhold til virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven vilkår 3.1 skal utslippet av  $\text{BOF}_5$  i prosessavløpsvannet ikke overstige 33 tonn/år eller 90 kg/døgn. I henhold til samme vilkår skal avløpsvannet som slippes på kommunalt nett være i intervallet pH 5-8,5.

I følge egenkontrollrapporteringen for Normilk AS var årlig utslipp av  $\text{BOF}_5$  over grenseverdien. I 2020 ble årlig utslipp av  $\text{BOF}_5$  målt til 40 tonn/år og 113 kg/døgn. Målingen er basert på 1 avløpsprøve i løpet av året. Vi viser her til avvik 2 om representative målinger av avløpsvannet. Avløpsprøver gjennomført i 2021 antyder at utslippet er under grenseverdiene for inneværende år. Under inspeksjonen kom det også fram at avløpsvannets pH ofte er høyere enn intervallet som er satt som krav i vilkår 3.1.

## Avvik 2

Virksomheten har ikke gjennomført representativ prøvetaking av avløpsvannet.

### Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven, punkt 10.2.

### Kommentarer:

I henhold til virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven vilkår 10.2 skal målinger utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.

Under inspeksjonen kom det fram at det fram til 2020 er tatt 1 avløpsprøve i året. Normilk AS endret i 2021 sine rutiner for prøvetaking og økte antall avløpsprøver fra 1 til 4 i året. Så langt i 2021 er det tatt 3 avløpsprøver, hvor det forelå analyseresultater fra 2.

Det er ikke satt krav til antall prøver i virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven, men målingene skal representere virksomhetens faktiske utslipp. En avløpsprøve i året er for lite for å representere virksomhetens utslipp, når det er døgnkontinuerlig drift ved anlegget, hele året. Angående representativ prøvetaking og måleprogram som beskriver dette viser vi til anmerkning 1.

Normilk AS vasker sitt tørketårn hver 11. uke, som medfører forhøyet utslipp til det kommunale nettet i denne perioden. Det er ikke gjennomført avløpsmålinger ved en slik vask og Normilk AS har ikke vurdert hvordan dette påvirker kravet om representative målinger ved anlegget.

### **Anmerkning 1**

Virksomhetens måleprogram har mangler.

#### **Kommentarer:**

Normilk AS har et måleprogram for utslipp til vann. Måleprogrammet har likevel mangler for å kunne dokumentere at de 4 målingene som gjennomføres i året, er representativ for anleggets utslipp. Blant annet skal et måleprogram gi en redegjørelse for de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse, beregning) for hver strøm og komponent, en beskrivelse av måleutstyret som benyttes til måling, samt inneholde frekvens for måleutstyrs-kontroll og kalibrering osv. Vilkår 10.4 i virksomhetens tillatelse angir hvilke forhold et måleprogram skal beskrive.

### **Anmerkning 2**

IBC-tank med vaskemiddel som ble lagret på gulv med sluk, er ikke risikovurdert.

#### **Kommentarer:**

I Internkontrollforskriften står det i andre ledd nr. 6 at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. I tillatelsen står det i pkt 5.1 at potensielle kilder til forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.

Normilk AS har gjennomført en omfattende risikovurdering av forhold som medfører fare for ytre miljø. De har også vurdert lagring av sine vaskekjemikalier, som står lagret med oppsamlingsanordning under seg. Under filming ved anlegget ble det observert IBC-tank som ble lagret på gulv med sluk, i påvente av påfylling til stasjonære lagringstanker. Denne lagringen var ikke omfattet av virksomhetens risikovurdering.

## **Andre forhold**

Normilk AS har forbrenningsanlegg som brukes som beredskap ved strømbrudd. Forbrenningsanlegget er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 27. Det er gjennomført målinger av utslipp til luft, i tråd med forskriften, men virksomheten kunne på inspeksjonsdagen ikke vurdere om gjennomførte målinger er under grenseverdiene som gjelder for deres forbrenningsanlegg. Vi ber om at dette redegjøres for i deres tilbakemelding.

## **Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

