



Tilsyn

Nilsbukjerr avfallsanlegg i Kragerø kommune 2003

Virksomhet: Kragerø kommune 3791 Kragerø	Tilsyn gjennomført: 29.10.2003
Regelverk: - Utslippstillatelsen av 22.12.2000	Arkivkode: 2003/1353/GDJ/472
Kontaktperson i virksomheten: Jan W. Kristensen	Fylkesmannens kontrollgruppe: Gunnar Djuvik Guri Ravn

Innhold:

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert innenfor de områdene som var tema. Tilsynet omfattet kommunens oppfølging av utslippstillatelsens vilkår mht farlig avfall, avfallskontroll av direkte levert avfall, bygnings- og rivningsavfall, sigevann og driftsrutiner.

Sammendrag:

Det ble konstatert følgende avvik under revisjonen som gjelder mangler mht

- utarbeidelse av driftsplan med instruksjer, rutiner mm
- utførelse og dokumentasjon på stikkprøvekontroll
- omfang av prøvetakingsprogram
- adkomstmuligheter til prøvetakingsbrønner

Det er videre gitt en anmerkning med hensyn til drift av det biologiske renseanlegget for sigevann.

Utarbeidet dato: 12.12.2003

Gunnar Djuvik
Overingeniør

Godkjent dato: 18.12.2003

Ingvar Oland
Seksjonsleder

Innhold:	Side:
1. Innledning	2
2. Dokumentunderlag	2
3. Omfang	2
4. Avvik	3
5. Anmerkninger	3
6. Resultater fra verifikasjoner	4
7. Andre forhold	4
8. Gjennomføring	4
9. Deltakerliste	4

1. INNLEDNING

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Nilsbukjerr avfallsanlegg/ deponi i Kragerø kommune 29.10.2003. Tilsynet var en del av Fylkesmannens planlagte kontrollvirksomhet. Formålet med tilsynet var å vurdere om oppfølgingen av utslippstillatelsen fungerer tilfredsstillende på de områdene som var tema ved tilsynet.

Det ble avholdt felles møte med samtaler og gjennomgang av dokument. Deponiet, området for kompostering og renseanlegg ble befart.

Denne rapporten gir en omtale av de avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet 29.10.2003.

- **Avvik** blir definert som brudd på krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø- eller sikkerhetslovgivningen
- **Anmerkning** blir definert som et forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

2. DOKUMENTUNDERLAG

- Forurensningsloven med forskrifter
- Utslippstillatelse 22.12.2000
- Miljøovervåkingsrapport fra de seneste årene
- Kommunens rutiner

3. OMFANG

Tilsynet var ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde. Tilsynet var avgrenset til oppfølging av utslippstillatelsens vilkår mht farlig avfall, avfallskontroll av direkte levert avfall, bygnings- og rivningsavfall, sigevann og driftsrutiner.

4. AVVIK

Avvik 1:

Det er ikke utarbeidet skriftlig driftsplan med instruksjer, rutiner og prosessbeskrivelser.

Avvik fra:

Utslippstillatelsens 22.12.2000, vilkår 5.2.1

Kommentar:

Grunnet mangel på skriftlige planer og instruksjer blir oppfølgingen av driften personavhengig. Det er dermed ikke mulig for kommunen med dagens praksis å dokumentere oppfølgingen med driften av deponiet.

Avvik 2:

Stikkprøvekontrollene utføres sporadisk og på en vanskelig dokumenterbar måte.

Avvik fra:

Utslippstillatelsens 22.12.2000, vilkår 3.1.2

Kommentar:

Krav til avfallskontrollen framgår av utslippstillatelsens vilkår 3.1.1 og 3.1.2. Brev av 22.04.2003 fra FM konkretiserer stikkprøvekontrollen til minimum 5 % av mottatt mengde avfall som går direkte til deponering og som følgelig ikke omfattes av KRCs kontrollrutiner. Restavfall fra husholdningene kontrolleres ikke med stikkprøvekontroll, jf vilkår 3.1.2, men kontrolleres til en viss grad i etterkant i forbindelse med utkjøring/ kompaktering på deponi. Restavfall fra bedrifter registreres mht mengde og type via vektsystemet. Det er ingen stikkprøvekontroll før deponering, men det kontrolleres til en viss grad i etterkant i forbindelse med utkjøring/ kompaktering på deponi. Det er ikke mulig for kommunen å dokumentere avfallskontrollen med dagens praksis.

Avvik 3

Det mangler et utvidet prøvetakingsprogram.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen datert 22.12.2000, vilkår 4.1.5.

Kommentar:

Det er vilkår i utslippstillatelsen om at prøvetaking skal gjøres ved et basisprogram og et utvidet program. Miljøovervåkingsrapportene er basert kun på basisprogrammet.

Avvik 4

Det er ufullstendig prøvetaking fra enkelte prøvebrønner.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen datert 22.12.2000, vilkår 4.1.4.

Kommentar:

Det er i følge miljøovervåkingsrapportene for dårlig regularitet i prøvetakingene grunnet tidvise vanskeligheter med prøvetaking fra noen brønner.

5. ANMERKNINGER

Anmerkning 1

Renseanlegget er tilført septikkslam.

Kommentar:

Utslippstillatelsen datert 22.12.2000 har i vilkår 4.1.3 krav til sigevannsbehandling. Det må redegjøres for dette forholdet og dokumenteres hvilken effekt dette har for renseseffekten på sigevannet fra deponiet.

6. RESULTATER FRA EVT. VERIFIKASJONER

-

7. ANDRE FORHOLD

-

8. GJENNOMFØRING

Følgende deltok på møte og befaring på deponi i perioden kl 0900 – 1400 :

- Jan W. Kristensen, avdelingsingeniør, Kragerø kommune
- Petter Baann, driftsoperatør, Kragerø kommune
- Tore Fredriksen, driftsoperatør, Kragerø kommune
- Guri Ravn, Fylkesmannen
- Gunnar Djuvik, Fylkesmannen

-