



FURUSETH AS AVD SLAKTERI
Vardevegen 50 (JE)
2072 Dal

Saksbehandler:
Trine Celius, 22 00 36 66

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Furuseth AS Kontrollnummer: 2022.035.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Heidi Kjos

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Trine Celius

Andre deltagere fra virksomheten:
Harald Furuseth
Oddvar Hansen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Anette Strømme

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Furuseth AS den 25. februar 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1 «Furuseth AS mangler skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av renseanlegg» fordi dette avviket også ble observert ved forrige tilsyn (2018).

Avvik:

- Furuseth AS mangler skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av renseanlegg
- Furuseth AS mangler loggføring av kjølevann til elven Risa
- Furuseth AS kunne ikke vise at de overholder krav til lukt

Anmerkninger:

- Furuseth AS kan forbedre sin risikovurdering i forhold til ytre miljø
- Furuseth AS må oppdatere tegninger som viser utformingen av anlegget

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11. mars 2022	Trine Celius	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Ullensaker kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FURUSETH AS AVD SLAKTERI	
Organisasjonsnr.: 974119838	Eies av: 934097238
Bransjenr. (NACE-kode): 10.110 - Bearbeiding og konservering av kjøtt	

Kontrollert enhet

Navn: Furuseth avd. slakteri	Anleggsnr.: 3033.0012.01
Kommune: Ullensaker	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 11. mai 2020	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Miljøriskovurdering
- Utslipp til luft
- Avvikshåndtering
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Furuset AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Furuset AS innen 31. august 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Avvik 1

Vi ser alvorlig på avvik 1 «Furuset AS mangler skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av renseanlegg» som ble avdekket i denne inspeksjonen. Furuset AS må sende inn skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av renseanlegget.

Avvik 3

Virksomheten må, for å lukke avvik 3 «Furuset AS kunne ikke vise at de overholder krav til lukt», sende inn skriftlig dokumentasjon for utførte luktmålinger.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Trine Celius.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1 hos Furuset AS.

Statsforvalteren varsler i henhold til forvaltningsloven § 16 at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom *ikke avvik 1* «Furuset AS mangler skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av renseanlegg», som er beskrevet i *denne rapporten, er rettet opp innen 31. august 2022*. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av renseanlegget innen 31. august 2022.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. februar 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Furuset avd. slakteri bli ilagt et gebyr på kr 35 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra

Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Furuset AS mangler skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av renseanlegg

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven til slakteri- og skjærevirksomhet for Furuset AS, Dal i Ullensaker kommune, 2020.0384.T (Tillatelsen), punkt 2.5 «Plikt til forebyggende vedlikehold» og punkt 2.7 «Internkontroll»

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2. ledd, punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinene må kunne dokumenteres skriftlig. Tillatelsen stiller vilkår om at systemer og rutiner for vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning, skal kunne dokumenteres.

Virksomheten gjennomfører drift og vedlikehold av renseanlegg for prosessvann før utslipp til kommunalt avløpsanlegg. Under tilsynet kunne ikke virksomheten legge frem en skriftlig rutine for dette.

Furuset AS må utarbeide skriftlige rutiner for alle trinn i drift og vedlikehold av renseanlegget.

Avvik 2

Furuset AS mangler loggføring av kjølevann til elven Risa

Avvik fra:

Tillatelsen, punkt 3.2 «Kjølevann»

Kommentarer:

Virksomheten har ved behov tillatelse til å hente kjølevann til kuldeanlegget fra elven Risa. Kjølevannet skal tilbakeføres slik at innblandingen blir best mulig og ikke medfører temperaturendringer av betydning i resipienten. I henhold til tillatelsen så skal virksomheten loggføre mengder og temperatur på utslipp av kjølevann til Risa.

Under tilsynet kunne ikke Furuset AS legge fram en logg over utslipp av kjølevann til Risa.

Avvik 3

Furuset AS kunne ikke vise at de overholder krav til lukt

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 4.1.1 «Luktbegrensing»

Kommentarer:

I tillatelsen står det at virksomheten skal drives slik at luktulempen i omgivelsene begrenses mest mulig. Luktemisjon ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overstige $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$, angitt som maksimal månedlig 99 prosent timefraktal. Kravet gjelder fra 01.01.2021

Virksomheten kunne ikke vise til at krav til luktemisjon er overholdt. Det ble under tilsynet opplyst at virksomheten fortsatt jobber med å forbedre luktutslipp og at det gjenstår å installere luktrenging ved renseanlegg og grisefjøs. Dette arbeidet skal ferdigstilles våren 2022. Virksomheten skal gjennomføre luktmålinger når alle lukttiltak er sluttført.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerking 1

Furuset AS kan forbedre sin risikovurdering i forhold til ytre miljø

Kommentarer:

Virksomheten har en risikovurdering som sist ble oppdatert i 2021. Risikovurderingen kan forbedres ved å inkludere flere hendelser. Utslipp av kjølevann til Risa, utslipp fra renseanlegg til kommunalt avløpsanlegg og overholdelse av tillatelsen var ikke inkludert i risikovurderingen. Videre kan tiltakene spesifiseres ytterligere.

Virksomheten opplyste at de har en kjemikalietank som er ikke lenger er i bruk og som skal fjernes. Hvis virksomheten skal beholde kjemikalietanken så må denne inngå i risikovurderingen, og forurensingsforskriften kapittel 18 om tanklagring må overholdes.

Anmerkning 2

Furuseth AS må oppdatere tegninger som viser utformingen av anlegget

Kommentarer:

Virksomheten skal til enhver tid ha oppdatert tegninger som viser ledningsnett, kummer, rensinretninger, utslippspunkter, prøvetakingspunkter og lignende.

Under tilsynet kunne virksomheten ikke vise tegninger som viste de siste endringene på anlegget.

9. Andre forhold

Det ble under tilsynet opplyst at virksomheten fortsatt jobber med å forbedre luktutslipp og at det gjenstår å installere luktrensing ved rensanlegg og grise fjøs. Dette arbeidet skal ferdigstilles våren 2022. Virksomheten skal gjennomføre luktmålinger når alle lukttiltak er slutført.

Virksomheten har et forbrenningsanlegg av LPG med 2,3 MW innfyrt effekt. Statsforvalteren opplyste under tilsynet at forurensningsforskriften kapittel 27 «Utslipp av luft til mellomstore forbrenningsanlegg» er endret, og at virksomheten nå må se hen til nye krav for forbrenningsanlegget.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Tilbakemelding på årsrapport for påslipp 2017 - Ullensaker kommune
- Risikovurdering
- Prøveplan
- Logg på prøvetaking med dato og resultater på målte parameter
- Miljøregnskap 2021
- Miljørapport 2021 – Bærekraftig produksjon og utvikling
- QISM – organisering, forutsetning og mål – bl. annet miljømål
- Avfallssortering med rutine
- HMS og industrivern – tiltaksplan

- GEN 7.5 Avvikshåndtering
- Eksempler på avvikshåndtering
- Måleprogram - avløpsprøver