

EIDSIVA BIOENERGI, avdeling Gjøvik
Kallerudlia 9
2818 Gjøvik

Oslo, 4. mai 2022

Deres ref.:
Liv Ida Brenna

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/3392
2022.0047.miljodir

Saksbehandler:
Rune Aasheim

Rapport etter tilsyn 6. april 2022

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Eidsiva Bioenergi AS, avdeling Gjøvik (virksomhetsnummer: 992284412), heretter kalt Eidsiva Bioenergi.

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Egenkontrollrapporteringen for 2021 har enkelte mangler
- Avvik 2: Kontinuerlige målinger av SO₂-utslipp til luft har vært feilaktige siden august 2021 på grunn av feil på et måleinstrument

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkning:

- Anmerkning: Beskrivelsen av måleprogrammet kan forbedres

Anmerkning er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Eidsiva Bioenergi må betale et gebyr på 21 000 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Rune Aasheim. Merk svaret med saksnummer 2022/3392 og tilsynsnummer 2022.0047.miljodir.

Miljødirektoratet avslutter tilsynet

Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Egenkontrollrapporteringen for 2021 har enkelte mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, vilkår om rapportering til forurensningsmyndigheten

Beskrivelse av krav

Tillatelsen, punkt 10.4 inneholder krav om at Eidsiva Bioenergi hvert år skal rapportere utslippsdata til Miljødirektoratet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Eidsiva Bioenergi har følgende mangler og feil i rapporteringen av utslipp til luft for 2021:

- Punkt 2.3 "Utslippskrav til luft":
 - o Høyeste målte konsentrasjon for mangan er angitt for de ni metallene som har en samlet konsentrasjonsgrense i tillatelsen. Det korrekte er å angi høyeste målte gjennomsnittskonsentrasjon samlet for de ni metallene.
- Punkt 4.6 "Avfallsregnskap for mottatt avfall til behandling"
 - o Behandlede mengder, lagerstatus og totale mengder er ikke angitt for avfallskode 1143 Flis, spon, bark

Avvik 2: Kontinuerlige målinger av SO₂-utslipp til luft har vært feilaktige siden august 2021 på grunn av feil på et måleinstrument

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, vilkår om utslippskontroll

Beskrivelse av krav

Tillatelsen, punkt 4.1.1 inneholder krav om at Eidsiva Bioenergi skal utføre kontinuerlige målinger av støv, NO_x, CO, HCl og SO₂.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Eidsiva Bioenergi utfører kontinuerlige målinger av utslippene til luft av støv, NO_x, CO, HCl og SO₂ med automatiske måleinstrumenter. På grunn av en feil ved et av instrumentene, har målingene av SO₂ vært feilaktige siden august 2021. Feilen påvirker ikke målingene av de andre komponentene.

En ekstern konsulent gjennomfører akkrediterte manuelle målinger av virksomhetens utslipp til luft to ganger pr. år. Virksomheten har brukt disse manuelle målingene som grunnlag for den årlige egenrapporteringen til Miljødirektoratet for 2021.

Eidsiva Bioenergi har avviksbehandlet de manglende kontinuerlige målingene av SO₂. Virksomheten har besluttet å kjøpe et nytt automatisk måleinstrument som forventes installert høsten 2022. Dette instrumentet skal i tillegg utføre kontinuerlige målinger av TOC. Virksomheten har fått unntak frem til 31. desember 2022 fra kravet om kontinuerlig måling av TOC.

Anmerkning 1: Beskrivelsen av måleprogrammet kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Eidsiva Bioenergi gjennomfører utslippsmålinger til luft av støv, TOC, NO_x, CO, SO₂, HCl, HF, dioksiner og metaller. Målingene er beskrevet i ulike dokumenter i internkontrollen, blant annet "Måleprogram 2022-25".

Virksomheten mangler en overordnet prosedyre som beskriver måleprogrammet. En slik prosedyre vil kunne gi bedre oversikt over måleprogrammet, blant annet ved å ha lenker til de ulike dokumentene som omhandler målingene.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at Eidsiva Bioenergi må betale et gebyr på 21 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr datert 3. mars 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Eidsiva Bioenergi sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok Rune Aasheim.

Fra Eidsiva Bioenergi deltok Liv Ida Brenna som kontaktperson for tilsynet.

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Eidsiva Bioenergi ble kontrollert under tilsynet:

- Eidsiva Bioenergi AS, forbrenningsanlegg Gjøvik

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Måleprogram
- Utslipp til luft
- Håndtering av avfall

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt 3. juni 2013, sist endret 10. februar 2022
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 10 om forbrenning av avfall

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Rune Aasheim
tilsynsleder