



FRANZEFOS GJENVINNING AS AVD LIA
BRATSBERGVEGEN 296
7036 TRONDHEIM

Saksbehandler:
Ida Frøya Svendsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lia avfallsdeponi Kontrollnummer: 2022.275.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Synnøve Skorstad
Linda Skryseth
Eivind Ustad
Eva Thobroe

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:
Ida Frøya Svendsen
Sigrid Lund Drage
Aslak Aune

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lia avfallsdeponi den 28. april 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 4 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten har ikke dokumentert oversikt over sigevannssystemets infrastruktur og dimensjonering
2. Virksomheten har ingen rutine for jevnlig vedlikehold av oppsamlingsystemet på deponiet
3. Virksomhetens vannbalanseregnskap er mangelfullt
4. Virksomheten har ikke registrert analyseresultat fra vannprøvetaking i Vannmiljø

Anmerkninger:

1. Virksomhetens oversikt over avfall på mellomlager kan forbedres i årsrapportene

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10.05.2022	Ida Frøya Svendsen	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Trondheim kommune
- Trondheim kommune miljøenheten
- Arbeidstilsynet
- Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD LIA	
Organisasjonsnr.: 916 012 144	Eies av: 975 265 412
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Lia deponi – ordinært avfall – Franzefoss Gjenvinning AS	Anleggsnr.: 5001.0024.02
Kommune: Trondheim	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall	
Tillatelse gitt: 20.07.2018	Sist endret: ---

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Mottakskontroll
- Utslipp til vann
- Mellomlagring
- Avvikssystem

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Franzefoss Gjenvinning AS avd Lia plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **30. juni 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. april 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 35 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet, med en ressursbruk på fem dager.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og på www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke dokumentert oversikt over sigevannssystemets infrastruktur og dimensjonering

Avvik fra:

Vilkår 5.4.2 og 7.1 i tillatelse av 20. juli 2018
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 4 og 6

Kommentarer:

Virksomheten skal ha et overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann, for å kunne avdekke eventuelle sigevannsslekkasjer eller endringer i deponiets vanntilførsel. I tillatelsen er det satt noen minimumskrav til sigevannsanlegget, som virksomheten skal dokumentere hvordan de etterlever. Disse er:

- Sigevannsanlegget skal ha tilstrekkelig kapasitet (nåværende og fremtidige behov)
- Sigevannsanlegget skal ha tilstrekkelig renseseffekt
- Effekt av utslipp i resipient skal dokumenteres
- Totalt utslipp av miljøgifter skal beregnes
- Det skal være mulig å etablere luktreduserende tiltak ved behov
- Optimal plassering av utslippspunkt i resipient skal vurderes og dokumenteres
- Behov for overløpssystem skal vurderes

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten kunne ikke fremlegge noen dokumentasjon som viser oppsamlingssystemets infrastruktur, herunder rørsystemet.
- Virksomheten kunne ikke fremlegge noen dokumentasjon på oppsamlingssystemets kapasitet, og har ikke fastsatt noen mål for oppsamlingssystemet (som prosent renseseffekt, utslippsoverskridelser eller lignende).

Avvik 2

Virksomheten har ingen rutine for jevnlig vedlikehold av oppsamlingssystemet på deponiet

Avvik fra:

Vilkår 5.3 og 7.1 i tillatelse av 20. juli 2018
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 7

Kommentarer:

Tillatelsen krever at oppsamlingssystemet skal vedlikeholdes jevnlig for å hindre begroing og tilstopping.

Virksomheten engasjerer ekstern konsulent for å kontrollere oppsamlingssystemet. Dette ble sist gjort i 2016. Ifølge virksomheten har konsulenten egen rutine for gjennomføringen.

Virksomheten mottar kopi av rapport (med video) etter utført arbeid. Virksomheten opplyste at bassenget skal tømmes i år på grunn av «lite tilsig av vann».

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten har ikke hatt kontroll på oppsamlingssystemet siden 2016. Rapporten fra kontrollen var ikke tilgjengelig på inspeksjonsdagen, og deltakerne kunne ikke si noe om funnene fra denne kontrollen.
- Analyseresultater for noen stoffer viser negativ renseeffekt (høyere verdi ved utløp enn ved innløp på sigevannsbassenget).
- Virksomheten har ingen dokumentert rutine for vedlikehold av oppsamlingssystemet, som blant annet sier noe om når det skal vedlikeholdes. Vedlikehold av oppsamlingssystemet står heller ikke oppført i virksomhetens tiltaksplan.

Avvik 3

Virksomhetens vannbalanseregnskap er mangelfullt

Avvik fra:

Vilkår 5.4.1 i tillatelse av 20. juli 2018

Kommentarer:

Hvert år må virksomheten lage et vannbalanseregnskap for siste kalenderår, for å kontrollere om det er samsvar mellom nedbør og produksjon av sigevann.

Vannbalanseregnskapet vil kunne avdekke både lekkasje av sigevann ut av deponiet, og inntrenging av rent overvann inn i deponiet. Meteorologiske data som er nødvendig for dette skal samles inn i nærheten av deponiet.

Virksomheten beskriver klimatiske forhold og målte sigevannsmengder i årsrapportene som sendes til Statsforvalteren.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten inkluderer ikke fordamping i vannbalanseregnskapet.
- Virksomheten har ikke brukt nedbørstallene fra målestasjon i nærheten av deponiet.
- Virksomheten kunne ikke si noe om mengde inntrenging av rent overvann til deponiet eller lekkasje fra deponiet.

Avvik 4

Virksomheten har ikke registrert analyseresultat fra vannprøvetaking i Vannmiljø

Avvik fra:

Vilkår 5.4 og 5.4.2 i tillatelse av 20. juli 2018

Kommentarer:

Tillatelsen krever at data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusivt sediment og biota, skal registreres i miljømyndighetenes felles database for overvåking av vannkvalitet, Vannmiljø.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten har ikke lagt inn noen resultater i Vannmiljø siden tillatelsen ble gitt (2018).

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens oversikt over avfall på mellomlager kan forbedres i årsrapportene

Kommentarer:

Virksomheten har tillatelse til å mellomlagre avfall på anlegget, i påvente av ekstern disponering, intern bruk, behandling eller deponering. Mellomlagringen på anlegget er fysisk adskilt fra deponeringen. Virksomheten loggfører kunde, dato (inn og ut), type og mengde avfall, og har til enhver tid oversikt over det som er på lager.

Statsforvalteren har flere ganger etterspurt en slik oversikt, slik at det tydelig kommer frem hva som ikke er deponert.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 20. juli 2018