

INNVIK AS  
Morskogen 32 (JE)  
6793 Innvik

Oslo, 6. april 2022

Deres ref.:  
Geir Haugen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2022/545  
2022.0069.miljodir

Saksbehandler:  
Ole Stian Bockelie

## Rapport etter tilsyn 24. mars 2022

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos INNVIK AS (virksomhetsnummer: 871712352).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

## Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

### Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens utslipp til vann er i perioder ikke i henhold til pH-kravet i tillatelsen
- Avvik 2: Virksomhetens lagringstank for lett fyringsolje mangler oppsamlingsarrangement

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

INNVIK AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 17. juni 2022.

### Dere må betale gebyr

INNVIK AS må betale et gebyr på 21 000 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no) ved Ole Stian Bockelie. Merk svaret med saksnummer 2022/545 og tilsynsnummer 2022.0069.miljodir.

## Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomhetens utslipp til vann er i perioder ikke i henhold til pH-kravet i tillatelsen

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om utslippskontroll (Tillatelsen)

#### **Beskrivelse av krav**

Det følger av tillatelsen at pH i prosessavløpsvannet skal være i intervallet 6 og 10,5.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet ble det informert om at virksomheten i perioder slipper ut avløpsvann med lavere pH enn kravet tillatelsen på 6. I 2021 gjennomførte virksomheten 6 målinger. En av målingene var utenfor kravet og viste en pH på 5,3.

### Avvik 2: Virksomhetens lagringstank for lett fyringsolje mangler oppsamlingsarrangement

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

Forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c

#### **Beskrivelse av krav**

Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Kravet gjelder for eiere og operatører som har tanker for petroleumprodukter på mer enn 10 m<sup>3</sup>.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet ble det observert at virksomheten disponerer en utendørs tank til lagring av lett fyringsolje (diesel) uten et tilfredsstillende oppsamlingsarrangement. Tanken er på 12m<sup>3</sup>. Kravet til oppsamlingsarrangement gjelder uavhengig av fyllingsgrad på tanken. Det ble videre opplyst fra virksomheten at den ikke har behov for en så stor tank og at den vurderer en mindre tank for lagring av lett fyringsolje.

## Anmerkning 1: Virksomhetens renhold av kjemikalielager kan forbedres

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det ble under tilsynet observert en del søl og rester av kjemikalier på gulvet der kjemikaliene lagres på fargeriet. Slik det fremsto under tilsynet bør en slik situasjon med søl og rester kunne unngås med bedre/hyppigere renhold. Rommet er tett med betonggulv og det er ingen sluk.

### Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at INNVIK AS må betale et gebyr på 21 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 24. mars 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av INNVIK AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Ole Stian Bockelie

Fra INNVIK AS deltok

- Leder for innkjøp/kvalitet/miljø
- Daglig leder
- Økonomi/HR-ansvarlig

- 

## Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende INNVIK AS ble kontrollert under tilsynet:

- Innvik Sellgren avd. Innvik, Stryn

## Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Tanklagring
- Vedlikehold
- Energiledelse
- Utslipp til vann
- Måleprogram
- Utslipp til luft

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensningsloven
- Forurensningsforskriften
- Avfallsforskriften
- Internkontrollforskriften

## Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Utslippsmålinger 2021
- Energistyringssystem
- System for substitusjon av kjemikalier

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

#### Nytt biobrenselanlegg

Det pågikk et byggeprosjekt av nytt biobrenselanlegg på området under tilsynet. Dette anlegget skal ta over funksjonen til nåværende fyringsoljeanlegg i løpet av 2022/2023. Biobrenselanlegget skal blant annet brukes til å varme opp vannet som brukes i fargeriet og skal eies og driftes av en 3. part.

### Nytt fargereri

Virksomheten opplyste også at det bygges nytt fargereri som etter planen skal settes i drift i 2022/2023. Det forventes at vannforbruket og energibehovet vil reduseres, men at den totale mengden farge som slippes ut vil holdes omtrent på dagens nivå.

### Energistyring

Virksomheten har siden 2016, da den fikk støtte av ENOVA til energisparingstiltak, jobbet med å redusere energibruken på anlegget. Virksomheten har jobbet tett med et konsulentselskap som har hjulpet virksomheten med å redusere energibruken pr produsert mengde garn betraktelig gjennom å blant annet optimalisere driftsprosessene.

## Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

## Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [miljodirektoratet.no](http://miljodirektoratet.no), i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen

Miljødirektoratet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Einar Knutsen  
seksjonsleder

Ole Stian Bockelie  
tilsynsleder

Kopi til:

- Stryn kommune
- Statsforvalteren i Vestland