



Fylkesmannen i Buskerud

Miljøvernavdelingen

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
Nes i Ådal gjenvinningsstasjon
Musmyrvegen 10
3520 JEVNAKER

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved HRA, Nes i Ådal gjenvinningsstasjon

Dato for inspeksjonen: 18. mai 2010
Rapportnummer: 2010.028.I.FMBU
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/3615

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Kai Hansen	Fra Fylkesmannen: Kirsten Kleveland og Gunlaug Engen
---------------------------------	---------------------------------------------------------

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Nes i Ådal gjenvinningsstasjon under inspeksjonen 18. mai 2010.

Fylkesmannen avdekket to avvik under inspeksjonen.

- Det farlige avfallet ble lagret over 6 måneder før viderelevering
- Risikovurderingen var ikke oppdatert og opplæringen av vikarene var mangelfull

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Nes i Ådal gjenvinningsstasjon, om en skriftlig bekreftelse innen 1. september på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Dato

Fylkesmannen i Buskerud
Agnes Bjellvåg Bjørnstad

Gunlaug Engen

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 872337482	Eies av (org.nr): 966494816
Besøksadresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker	Telefon: 61314720
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post: firmapost@hra.no

Kontrollert anlegg

Navn: Nes i Ådal gjenvinningsstasjon	Anleggsnr: 0605.0092
Kommune: 0605 Ringerike	Anleggsaktivitet: Avfall –mottak

Det gjennomføres i perioden 19.–30. april 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

(Ved utsendelse i etterkant av inspeksjonen)

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Nes i Ådal gjenvinningsstasjon om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1. september 2010 på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet innen 1. september, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 6 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- første dag og deretter løpe med kr 1 000,- per dag inntil kravene/kravet er oppfylt. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensnig av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (Nes i Ådal gjenvinningsstasjon) vil bli ilagt et gebyr på kr. 2 100 for kontrollen. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.



Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- b) Nes i Ådal gjenvinningsstasjon overskrider lagringstida for farlig avfall *(avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. *(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)*
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- f) Nes i Ådal gjenvinningsstasjon har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)*
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)*

Kommentarer:

Det ble opplyst at det farlige avfallet ble hentet en gang i året. I de standardiserte krav for kommunale mottak står det at farlig avfall kan oppbevares inntil 6 måneder før viderelevering.

På inspeksjonen kunne vi ikke se at pcb-vinduene var merket med pcb-klistremerke.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr. 1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

Kommentarer:

Vikaren som var tilstede da inspeksjonen fant sted hadde ikke god nok opplæring i blant annet farlig avfall regelverket og rutinene ved et uhell. Det manglet også opplæringsplan for vikaren.

Risikokartleggingen var ikke oppdatert siden 2004. Den var utarbeidet av HRA og var ikke spesifikk for Nes i Ådal gjenvinningsstasjon. Det vil blant annet være naturlig å gjøre en risikoanalyse av lageret for farlig avfall. Veggen på lageret går ikke inntil det oppmurte gulvet. Dette kan gjøre at farlig avfall, blant annet fra fat og spann, kan renne ut i denne glippen og forurense grunnen.