



NUTRIMAR AS  
Postboks 1223 Pirsenteret  
7462 Trondheim

Saksbehandler:  
Monica Ekli

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved tareanlegget på Kverva - Nutrimar AS Kontrollnummer: 2022.284.I.SFTL

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Remy Strømskag

*Fra Statsforvalteren i Trøndelag:*  
Monica Ekli

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Marianne Stordahl  
Marita Aas  
Jonas Vainras  
Kjartan Kramer

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Trøndelag:*  
May Brit Myrholt Gorseth

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved tareanlegget til Nutrimar AS på Kverva den 19.05.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 4 avvik under inspeksjonen.

Statsforvalteren ser alvorlig på avvik nr. 4 om levering av avfall til ikke godkjent mottak.

#### Avvik:

1. Bedriften har ikke gjennomført målinger av lukt fra tareanlegget siden 21.06.2021
2. Bedriften har ikke gjennomført skriftlig substitusjonsvurdering for alle helse- og miljøfarlige kjemikalier
3. Risikovurderingene for ytre miljø har noen mangler
4. Bedriften har levert organisk avfall til ikke godkjent mottak

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

24. juni 2022	Monica Ekli	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

---

Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Frøya kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> NUTRIMAR AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 990160864	<b>Eies av:</b> 990080372
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Biproduktanlegget på Kverva - laks - kylling - tare - Nutrimar AS	<b>Anleggsnr.:</b> 5014.0063.02
<b>Kommune:</b> Frøya	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Tørking av tare	
<b>Tillatelse gitt:</b> 3. juli 2020	<b>Sist endret:</b> 1. november 2021

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

### Inspeksjonstema

- Overholdelse av tillatelse
- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Nutrimar AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.

For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Nutrimar AS **innen 23. september 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Statsforvalteren ser alvorlig på avvik nr. 4 om levering av avfall til ikke godkjent mottak, som ble avdekket i denne inspeksjonen.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag med referanse til saksnummer 2018/1475.

#### **4. Varsel om gebyr**

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen.

Vi varslet i e-post datert 13.05.2022 at vi ut fra forventet ressursbruk vurderte å plassere tilsynet i sats 4, jf. forurensningsloven § 39-7. Dette tilsvarer et gebyr på 14 000 kr.

Statsforvalteren har brukt mer ressurser på tilsynet enn forventet, og vi varsler derfor i henhold til forvaltningsloven § 16, at vi tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 21 000,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Trøndelag innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag og på [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no) (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

**Bedriften har ikke gjennomført målinger av lukt fra tareanlegget siden 21.06.2021**

##### **Avvik fra:**

Tillatelsen etter forurensningsloven, datert 03.07.2020, punkt 4.2.1 Luktbegrensning

##### **Kommentarer:**

Tillatelsen etter forurensningsloven gjelder både for biproduktanlegget for laks og for tareanlegget.

Tillatelsen punkt 4.2.1: «...Lukt skal måles 12 ganger per år (1 gang/mnd.), inntil Fylkesmannen vurderer at prøvehyppigheten kan reduseres...Prøvene skal tas som representative prøver fra alle utslippspunkt fra bedriften og ved full produksjon...»

Bedriften mener at lukten fra tareanlegget bidrar relativt lite til luktutfordringene i bedriften, at lukten fra tareanlegget er relativt stabil, og at det ikke er nødvendig å ta luktprøver hver måned i tareanlegget.

Under tilsynet ble det foreslått at bedriften skulle sende Statsforvalteren et forslag til prøvetakingsplan for lukt fra tareanlegget. Hvis Statsforvalteren skal endre vilkår 4.2.1, vil det også være nødvendig at bedriften søker om en mindre endring av tillatelsen.

Avviket bygger på følgende:

- Bedriften har ikke gjennomført målinger av lukt fra tareanlegget siden 21.06.2021

## **Avvik 2**

**Bedriften har ikke gjennomført skriftlig substitusjonsvurdering for alle helse- og miljøfarlige kjemikalier**

### **Avvik fra:**

Produktkontrollloven § 3a Substitusjonsplikt  
Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6

### **Kommentarer:**

Produktkontrollloven § 3a: «Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.»

Internkontrollforskriften § 6: Internkontrollen innebærer at virksomheten bl.a. skal: «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Dette må dokumenteres skriftlig.

Avviket bygger på følgende:

- Bedriften har gjennomført substitusjonsvurderinger av de kjemikaliene de benytter på laboratoriet, men kan enda ikke dokumentere at det er gjennomført substitusjonsvurderinger av alle kjemikalier som benyttes i biproduktanlegget og tareanlegget.
  - Biproduktanlegget og tareanlegget har felles kjemikalielager

### **Avvik 3**

#### **Risikovurderingene for ytre miljø har noen mangler**

##### **Avvik fra:**

Tillatelsen etter forurensningsloven, datert 03.07.2020, punkt 2.7 Internkontroll Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6

##### **Kommentarer:**

Tillatelsen, punkt 2.7: «...Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.»

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6: Internkontrollen innebærer at virksomheten bl.a. skal: «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Dette må dokumenteres skriftlig.

Bedriftens risikovurderinger ble ikke grundig gjennomgått under tilsynet, men enkelte hendelser ble sjekket.

Avviket bygger på følgende:

- Bedriften lagret farlig avfall og kjemikalier på et rom med sluk i gulvet. Noe farlig avfall hadde oppsamling under lagringsplassen. Denne lagringsmetoden var ikke tatt med i bedriftens risikovurdering.
- Bedriften har heller ikke gjort noen risikovurdering av om avfallet kan bli håndtert feil eller havne på avveie.
- Under tilsynet kom det fram at verstefallshendelsen, som bedriften under tilsynet mente tilhørte i kategori rød (størst risiko), i risikovurderingene var vurdert som grønn (lavest risiko). Opplevd risiko samsvarer dermed ikke med vurdert risiko.

### **Avvik 4**

#### **Bedriften har levert organisk avfall til ikke godkjent mottak**

##### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften § 32 Håndtering av næringsavfall, jf. tillatelsen punkt 9.1 og 9.2.

##### **Kommentarer:**

Avfallsforskriften § 32: «Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Annen disponering av avfall fra fiske, jordbruk og skogbruk mv. er likevel tillatt, såfremt forurensningen dette kan medføre omfattes av § 8 første ledd nr. 1.

*Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gjøre unntak ved enkeltvedtak eller forskrift fra første ledd første punktum på nærmere fastsatte vilkår.*

*Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle pålegge produsenten å levere næringsavfall til kommunalt avfallsanlegg. Bestemmelsen i § 31 annet ledd gjelder tilsvarende.»*

Avviket bygger på følgende:

- Alle restprodukter, oppsamlet slam/rester fra trommelvaskeren, og de delene av tareplantene som ikke benyttes i produksjonen, blir levert til et sorteringsanlegg som ikke har tillatelse til å motta dette avfallet.
  - Det står spesifikt i tillatelsen til dette sorteringsanlegget at mottak av våtorganisk avfall ikke inngår i tillatelsen.
  - Tillatelsen til sorteringsanlegget ligger tilgjengelig for offentligheten på [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no)
- Nutrimar AS kjører to containere om dagen med våtorganisk avfall og slam/rester fra trommelvasker til dette sorteringsanlegget. Dette gjelder de dagene det er produksjon i toreanlegget.

## **7. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren