



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler Guri Ravn, innvalgstelefon 35 58 61 71

Vår dato: 20.05.2010

Renovest IKS
Ordalsvegen 63
3850 Kviteseid

Kontrollaksjon med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall 2010 - Kontrollrapport 2010.012.I.FMTE – Renovest Brunkeberg

Dato for kontrollen: 04.05.10
Kontrollrapportnummer: 2010.012.I.FMTE
Saksnummer hos Fylkesmannen: 2010/2184

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Kjell Evju Toralf Orekåsa Arvid Øverland	Fra Fylkesmannen: Guri Ravn
--	-----------------------------

Resultater fra kontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Renovest IKS under kontrollen 04.05.10.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og under kontrollen. Det er ikke gitt anmerkninger.

- Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
- Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Renovest IKS om en skriftlig bekreftelse innen 01.09.10 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter kontrollen er nærmere beskrevet på side 2.

Med Hilsen

Ingvar Oland
underdirektør
miljøvern avdelingen

Guri Ravn
overingeniør

Bakgrunnen for kontrollen:

Kontrollen er en del av en landsomfattende kontrollaksjon med mottak og mellomagringsplasser for farlig avfall i 2010. Hovedmålet med kontrollene er å sjekke om virksomhetene greier å sortere farlig avfall fra annet avfall og om håndtering av farlig avfall (lagring, merking, deklarerer, viderelevering etc) er i tråd med gjeldende regelverk.

Ansvarlige virksomhet: Renovest IKS

Organisasjonsnr (underenhet): 980 298 019	Eies av (org.nr): 980 018 725
Besøksadresse: Ordalsvegen 63, Brunkeberg i Kviteseid	Telefon: 35 06 80 00
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: post@renovest.no

Kontrollert anlegg:

Navn: Renovest IKS Brunkeberg	Anleggsnr: 0829.0016.01
Kommune /kommunenr: Kviteseid / 0829	Anleggsaktivitet: Mottak og mellomagring av farlig avfall. Sorteringsanlegg for avfall.
Fylke: Telemark	Saksnr: 2010/2184

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall

Rapportens status

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Kontrollrapporten er basert på en mal utarbeidet av KLIF i forbindelse med kontrollaksjonen. Nummereringen av avvikene er ikke kronologiske da disse refererer til forhåndsdefinerte avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Renovest IKS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.09.10 på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 01.09.10 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- første dag og deretter løpe med kr 1 000,- per dag inntil kravene/kravet er oppfylt. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Vedtak om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Gebyret er satt til kr 10 800,- . Vedtak om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskriftens § 39-7, og kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF), jf. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig begrunnet og sendes via Fylkesmannen.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Grunnlaget for avviket:

- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (Avfallsforskriften § 11-13)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)

Kommentarer:

- d) Batterier blir hentet av Kjell Olsen som har avtale med Batteriretur, men batterier blir ikke deklarerert. Alle batterier som er farlig avfall skal deklarereres på lik linje med annet farlig avfall
- e) Virksomhetens mottakskontroll er ikke tilstrekkelig for å sikre at alle typer farlig avfall blir sortert ut og håndtert for seg. Det er ikke system eller containere for å sortere ut alle typer bygge- og rive avfall som er farlig avfall. Dette gjelder blant annet cellegummi med bromerte flammehemmere, fugemasser, murpuss og maling med PCB, vinylbelegg og vinylgulvlister med ftalater, isolasjonsplater av EPS og XPS med bromerte flammehemmere eller andre miljøskadelige blåsemidler og lignende.
- f) Som en følge av pkt e) blir noen typer bygge- og riveavfall som er farlig avfall lagt i restavfallet og håndtert som ordinært avfall.

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.

Grunnlaget for avviket:

- c) Virksomhetens rutiner for håndtering av farlig avfall er mangelfulle (nr. 7)
- h) Virksomhetens rutiner for mottakskontroll er mangelfulle

Kommentarer:

- c) og h) Virksomhetens rutiner for mottaks kontroll og for håndtering av farlig avfall er ikke tilstrekkelige når det gjelder bygge- og riveavfall som er farlig avfall jf. avvik 1. Rutinene må sikre at alle typer farlig avfall blir sortert ut og håndtert som farlig avfall.

Dokumentunderlag:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), spesielt kapittel, 11
- Tillatelse til etablering og drift av sorterings- mellomagrings- og olastingsanlegg for avfall på Åkragen i Brunkeberg, datert 27.08.02.
- Virksomhetens rutiner og annen dokumentasjon framlagt på kontrollen.