



Tinn kommune
v/Liv Solfrid Steffensen
Pb. 14
3661 RJUKAN

Kontrollaksjon med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall 2010 - Kontrollrapport 2010.022.I.MVATE - Tinn kommune Mårvik Avfallsanlegg

Dato for kontrollen: 28.05.10
Kontrollrapportnummer: 2010.022.I.FMTE
Saksnummer hos Fylkesmannen: 2010/2184

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Jon Frydenborg Liv Solfrid Steffensen May- Liss Stauro	Fra Fylkesmannen: Guri Ravn
--	-----------------------------

Resultater fra kontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen ved Tinn kommune og Mårvik Avfallsanlegg 28.05.10. Miljøstasjonen som kommunen har plassert på Øvre Telemark Gjenvinning sitt anlegg i Rjukan ble også befart i forbindelse med kontrollen den 28.05.10.

Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Det er gitt en anmerkning.

- Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
- Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav
- Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Tinn kommune om en skriftlig bekreftelse innen 01.09.10 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter kontrollen er nærmere beskrevet på side 2.

Med hilsen

Ingvar Oland
Underdirektør
miljøvern avdelingen

Guri Ravn
overingeniør

Bakgrunnen for kontrollen:

Kontrollen er en del av en landsomfattende kontrollaksjon med mottak og mellomlagringsplasser for farlig avfall i 2010. Hovedmålet med kontrollene er å sjekke om virksomhetene greier å sortere farlig avfall fra annet avfall og om håndtering av farlig avfall (lagring, merking, deklarerer, viderelevering etc) er i tråd med gjeldende regelverk.

Ansvarlige virksomhet: Tinn kommune

Organisasjonsnr (underenhet): 976 821 203	Eies av (org.nr): 864 963 552
Besøksadresse: Torget.2, 3660 Rjukan Mårvik Avfallsplass, 3656 Attrå	Telefon: 35 08 26 00
Bransjenr. 84.130	E-post: liv_solfrid.steffensen@tinn.kommune.no jon.frydenborg@tinn.kommune.no

Kontrollert anlegg:

Navn: Mårvik avfallsanlegg, Tinn kommune	Anleggsnr: 0826.0036.01
Kommune /kommunenr: Tinn / 0826	Anleggsaktivitet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall. Sorteringsanlegg.
Fylke: Telemark	Saksnr: 2010/2184

Følgende hovedtema ble kontrollert:

Mottakskontroll avfall
Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
Viderelevering av farlig avfall

Rapportens status:

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Kontrollrapporten er basert på en mal utarbeidet av KLIF i forbindelse med kontrollaksjonen. Nummereringen av avvikene er ikke kronologisk da disse refererer til forhåndsdefinerte avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Tinn kommune om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.09.10 på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 01.09.10 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- første dag og deretter løpe med kr 1 000,- per dag inntil kravene/kravet er oppfylt. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Vedtak om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Gebyret er satt til kr 10 800,- . Vedtak om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskriftens § 39-7, og kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF), jf. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig begrunnet og sendes via Fylkesmannen.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner**Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Grunnlaget for avviket:

- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. *(Avfallsforskriftens § 11-13)*
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. *(Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)*
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. *(avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)*

Kommentarer:

- d) Virksomheten sier at impregnert trevirke leveres til Irmat, men har ikke deklarasjonsskjema som viser at impregnert trevirke er levert til godkjent mottak for farlig avfall. Virksomheten sier at Kjell O. Olsen AS henter batterier på Mårvik, men har ikke deklarasjonsskjema som viser at batteriene er levert til godkjent mottak for farlig avfall.
- e) Virksomhetens mottakskontroll er ikke tilstrekkelig for å sikre at alle typer farlig avfall blir sortert ut og håndtert for seg. Det er ikke system eller containere for å sortere ut alle typer bygge- og riveavfall som er farlig avfall. Dette gjelder blant annet cellegummi med bromerte flammehemmere, fugemasser, murpuss og maling med PCB, vinylbelegg og vinylgulvlistor med ftalater, isolasjonsplater av EPS og XPS med bromerte flammehemmere eller andre miljøskadelige blåsemidler og lignende. Denne typen farlig avfall skal deklarerer og håndteres på lik linje med annet farlig avfall.
- f) Som en følge av pkt e) blir noen typer bygge- og riveavfall som er farlig avfall lagt i restavfallet og håndtert som ordinært avfall.
- h) Virksomhetens journalføringssystem for farlig avfall gir ikke tilstrekkelige opplysninger om hvor mye avfall som er på lageret og hvor lenge avfallet er lagret.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Grunnlaget for avviket er kommentert under.

- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. *(Avfallsforskriften § 11-5 og § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)*
- f) Mårvik Avfallsanlegg og miljøstasjonen som står hos Øvre Telemark Gjenvinning har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. *(Avfallsforskriften §11-5, jf. vedlegg 2 punkt 6.2).*

Kommentarer:

- d) På Mårvik oppbevares PCB- holdige isolerglass ruter og lystoffrør inne i en container. Fat for oppbevaring av spillolje oppbevares ute uten sikring mot avrenning til grunnen ved søl/spill. Under kontrollen vare det flere fat med spillolje som sto rett på bakken. Et par fat var plassert på et kar med oppsamlingsmuligheter, men denne sto ute med fare for å fylles opp av nedbør. Rester av lim, lakk, maling, spraybokser og lignende samt batterier oppbevares i og utenfor et ”skvetten bur” som er plassert på et slags stillas, jf. 2f nedenfor. Tinn kommune må umiddelbart etablere forskriftsmessige oppbevaringsløsninger og lagerplass for alle typer farlig avfall. Farlig avfall skal oppbevares skjermet for uvedkommende og for ytre påvirkning fra vær, vind og lignende i dertil egnede beholdere slik at det ikke utgjør noen fare for forurensning. Lageret skal også være sikret mot avrenning til vann og grunnen ved eventuelle uhellsutslipp, spill og søl.
- f) Både på Mårvik Avfallsanlegg og miljøstasjonen Øvre Telemark Gjenvinning brukes såkalte ”skvetten bur” til oppbevaring av farlig avfall som malingsrester og andre produktrester, spraybokser, batterier osv. Begge plasser var burene overfylte, avfallet var stablet hulter til bulter og sto delvis utfor burene. På Mårvik var det ingen merking av beholdere for lagring av farlig avfall verken i skvettenburet eller på fat for spillolje etc. Tinn kommune må umiddelbart viderelevere farlig avfall fra Mårvik og miljøstasjonen hos ØTG til godkjent mottak. Videre må det etableres forsvarlige oppbevaringsløsninger for alle typer farlig avfall. Beholdere for oppbevaring av de ulike typene farlig av fall må merkes se ellers 2d.

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- c) Virksomhetens rutiner for håndtering av farlig avfall er mangelfulle (nr. 7)
- h) Virksomhetens rutiner for mottakskontroll er mangelfulle

Kommentarer:

c) og h) Virksomhetens rutiner for mottaks kontroll og for håndtering av farlig avfall er ikke tilstrekkelige når det gjelder bygge- og riveavfall som er farlig avfall jf. avvik 1. Rutinene må sikre at alle typer farlig avfall blir sortert ut og håndtert som farlig avfall. Videre er rutinene for håndtering av farlig avfall i tiltrekkelige til å sikre en forsvarlig lagring og viderelevering av det farlige avfallet jf. avvik 2 d og f.

Anmerkninger

Anmerkning 1: Tinn kommune har ikke en tilfredsstillende ordningen for mottak av farlig avfall fra virksomheter.

Kommentarer:

I følge avfallsforskriftens § 11-10 skal kommunen sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen (veiledning 92:02 fra SFT nå KLIF). Plikten er begrenset til mottak av inntil 400 kg farlig avfall totalt pr. år. pr. avfallsbesitter. I følge kommunen var det usikkert om Øvre Telemark Gjenvinning driftet denne ordningen for kommunen, men på befaringen til ØTG kom det klart fram at de ikke lot næringsdrivende levere farlig avfall på miljøstasjonen. Kommunen kunne heller ikke framvise deklarasjonsskjema som viste at virksomheter hadde levert farlig avfall til noen av kommunens mottak. Miljøstasjonen hos ØTG er ikke å regnes som betjent da kommunen i følge ØTG kunne leier arealer av ØTG ikke tjenesten med å betjene mottaket for farlig avfall.

Dokumentunderlag:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), spesielt kapittel, 11
- Virksomhetens rutiner og annen dokumentasjon framlagt på kontrollen.