



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
04.09.2015
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2007/6266-461.3
Deres ref.

Berendsen Tekstil Service AS
Tungaveien 28
7047 TRONDHEIM

Berendsen Tekstil Service AS - kontroll av utslippsforhold ved virksomheten

Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 01.09.15. Bedriften må skriftlig redegjøre for hvordan de skal følge opp avvikene innen 05.10.15.

Bedriften er plassert i risikoklasse 4 og skal betale et gebyr på kr. 4.700-, for kontrollen.

Vi viser til kontroll ved virksomheten 01.09.15.

Bakgrunn for kontrollen

Tilsynet var en del av en landsomfattende kontroll med vaskeri – og renseribransjen.

Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

Retting av avvik

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding **innen 05.10.15** om hvordan bedriften vil følge opp påviste avvik og anmerkninger.

Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

Vedtak om kontrollgebyr

Bedriften er plassert i risikoklasse 4 (den laveste klassen), jf. bedriftens utslippstillatelse.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 4 på kr 4.700,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.miljodirektoratet.no/> under regelverk.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

Kopi m/vedlegg: Trondheim kommune, Trondheim Bydrift, 7005 Trondheim



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2015.I.FMST

Inspeksjonsdato: 01.09.15

Informasjon om virksomheten

Navn: Berendsen Tekstil Service AS	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Tungaveien 28 7047 Trondheim	Besøksadresse:
KommTrondheim Bjugn	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere:	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Bjørn Terje Ingvaldsen	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Monica Ekli Tore Haugen
---	---

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Disponering av farlig avfall og kjemikalier

Resultater av kontrollen

Det ble gitt 2 avvik og 1 anmerkning.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 05.10.15 på hvordan bedriften vil følge opp forhold nevnt under avvik og anmerkninger.

Dato: 04.09.15

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Produktkontrollloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på

www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1 Bedriftens rutine for prøvetaking av avløpsvann kan gi feil resultat

Avvik fra: Bedriftens utslippstillatelse av 8.12.10, pkt. 11

Kommentar:

I følge bedriftens utslippstillatelse av 08.12.10 skal det tas 4 mengdeproporsjonale prøver hvert år og hver prøve skal strekke seg over ett døgn (evt. kortere hvis det bare er avløp fra bedriften på dagtid). Prøvene skal tas under representative produksjonsforhold.

Bedriften opplyser at prøvene tas som en stikkprøve direkte fra en maskin som er ferdigvasket og før intern rensing (sandfang). Dette kan medføre at avløpsprøven ikke er representativ for bedriftens utslipp (prøven bør tas fra flere maskiner typisk for produksjonen på aktuelle prøvedag og over en lengere prøveperiode). At prøven tas før intern rensing er et forhold som bedriften selv må vurdere (hvis analysene likevel viser verdier under gjeldende grenser).

Bedriften må derfor utarbeide et forslag til ny prøvetakingsprosedyre.

Avvik 2 Det må foretas en risikovurdering av lagringsforholdene for bedriftens kjemikalier.

Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt. 3.2 og internkontrollforskriften, § 5, pkt. 6

Kommentarer:

Bedriften lagrer vaske- og rengjøringsmidler innendørs i en del av et lagerrom. Noen av disse midlene er klassifiseringspliktig etter gjeldende regelverk om merking av farlige kjemikalier.

De fleste av kjemikaliene er lagret uten egen oppsamling under karene og evt. lekkasjer vil gå direkte i sluk og på kommunalt nett. Bedriften må foreta en risikovurdering av om dette er akseptable forhold og evt. utføre tiltak for å begrense risikoen.

Anmerkninger

Anmerkning 1 Avviksbehandlingen i bedriften kan bli bedre innen ytre miljø

Kommentarer:

Bedriften har laget en prosedyre for hvordan avvik skal behandles i virksomheten og det er utarbeidet en ramme for hva som er å regne som et avvik. Innen ytre miljø kan definisjonen for hva som er et avvik bli klarere. Det er for eksempel ikke ført avvik på at produksjonsrammen ble overskredet i fjor.

Andre forhold

Bedriften opplyser at det er utført vurderinger av hvilke kjemikalier som kan erstattes med andre mindre farlige (substitusjon). Dette gjøres sentralt i konsernet og ikke på hvert enkelt vaskeri.

Bedriften opplyser at det ikke har blitt produsert noe farlig avfall fra vaskeprosessen eller annen drift av anlegget.