



Saksbehandler: Berit Løkken Innvalgstelefon: 33 37 11 95

Retura Wilhelmsen & Sønner AS
Hvittingfossveien 182

3080 Holmestrand

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Lofterød Gjenvinningsstasjon, Nøtterøy

Dato for inspeksjonen: 20.4.2010

Rapportnummer:

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/851

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Pål Sperre, Peter Kaiser,	Fra Fylkesmannen: Roar Rabbevåg, Berit Løkken
--	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert ved Lofterød Gjenvinningsstasjon, Nøtterøy kommune under inspeksjonen 20.4.2010.

Fylkesmannen avdekket et avvik og tre anmerkninger under inspeksjonen. Disse omhandler:

- Avvik: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
- Anmerkning 1: Deklarering av farlig avfall
- Anmerkning 2: Manglende oppslag om beredskapsplan
- Anmerkning 3: Mottak av smittefarlig avfall

Vi ber Retura Wilhelmsen & Sønner AS om en skriftlig bekreftelse innen 15.8.2010 på at avviket er rettet, eventuelt en oppfølgende handlingsplan for å rette opp avviket. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

11.6.2010 Fylkesmannen i Vestfold

Berit Løkken
(etter fullmakt)

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr: 880 356 992	Retura Wilhelmsen & Sønner AS
Besøksadresse: Lofterød, Nøtterøy	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Lofterød Gjenvinningsanlegg	Anleggsnr:
Kommune: Nøtterøy	Anleggsaktivitet: I
Fylke: Vestfold	Risikoklasse.:
Tillatelse sist oppdatert: 18.5.2005	Saksnr: 2005/1634

Det ble i perioden 19.–30. april 2010 gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll

Rapportens status:

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Retura Wilhelmsen & Sønner AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.8.2010 på at avviket er rettet, eventuelt en oppfølgende handlingsplan for å rette opp avviket.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 15.8.2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt etter en nærmere angitt frist, jf. forurensningsloven § 73.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. brev av 4.2.2009, og skal derfor betale gebyr pålydende kr. 11 200.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner**Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)

Kommentarer:

Virksomheten sorterer ikke tilstrekkelig de nye farlig avfalls-fraksjonene som byggisopor med bromerte flammehemmere, ”sandwich”-elementer med porskum (KFK-gasser) og gulvbelegg med ftalater. Heller ikke betongmasser og lignende med eventuelt innhold av PCB blir sortert ut. Vi viser til faktaark 2616/2010 Farlig avfall fra bygg og anlegg.

Virksomheten har startet opp med å sortere ut gulvbelegg i en egen kontainer for videre analyser av innhold av ftalater. Man ønsker i samarbeide med VESAR å finne fram til løsninger for videre håndtering og levering videre.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerkning 1

Farlig avfall deklarerer fra Løfterød, men uten vektangivelse. Samdeklarerer skjer videre ved Returas anlegg i Holmestrand sammen med levering av farlig avfall herfra til Returas anlegg på Sørum. Vekt / volum avmerkes først ved avlevering på Sørum hvor det videresendes til riktig behandlingsanlegg. Det er uklart hva som skjer med deklarereringen vider; om det påføres Løfterød, VESAR, Retura eller anlegget på Sørum. Det er derfor vanskelig å spore det farlige avfallet fra Løfterød gjennom NORBAS.

Anmerkning 2

Det er ingen oppslag av beredskapsplan /alarmplan ved Løfterød Gjenvinningsstasjon. Det ble opplyst at denne foreligger i instruks for virksomheten.

Anmerkning 3

Det mottas enkelte ganger smittefarlig avfall ved gjenvinningsstasjonen. Dette videreleveres til rette behandlingssted.

Andre forhold /kommentarer:

Retura Wilhelmsen & Sønner er ansvarlig for driften av anlegget etter avtale med VESAR. VESAR har på vegne av kommunene samordnet håndtering av det kommunale avfallsansvaret (husholdninger) fra de fleste av Vestfold-kommunene, herunder også farlig avfall. Etter siste anbudskonkurranse overtok Retura driften ved Løfterød etter Veolia. Inntil videre er Veolias tillatelse til drift ved Løfterød midlertidig overført Retura. Fylkesmannen er i ferd med å utarbeide ny tillatelse til Retura.