



# Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler  
Tore Haugen  
Miljøvernnavdeling

Innvalgstelefon  
73 19 92 00

Vår dato  
12.05.2010  
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
2010/4016-472  
Deres ref.

Fosen Renovasjon IKS  
Kremmergården  
7100 Rissa

## Fosen Renovasjon IKS (Åfjord gjenbruksstasjon) - kontroll av mottaksanlegget for farlig avfall

Presisering av bedriftens plikt til å overholde gjeldende krav. Fylkesmannen varsler om at det vurderes å fastsette gebyrsats 4 for den gjennomførte inspeksjonen.

Vedlagt følger inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Vi viser til kontroll ved virksomheten 27.04.10. Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon med mottaksplasser for farlig avfall.

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 10.06.2010 på hvordan bedriften vil følge opp de påviste avvik.

Fylkesmannen vil følge opp tiltakene etter denne kontrollen ved neste rutinemessige tilsynsbesøk.

### Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf krav i forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften), § 39-7. Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at det vil bli fattet vedtak om fastsetting av gebyrsats 4 tilsvarende kr. 4.200-, for gjennomføring av kontrollen.

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 91 01	73 19 91 01
E-post:	postmottak@fmst.no	Internett: www.fylkesmannen.no/st		Organisasjonsnummer: 974764350		

Plassering i gebyrsats er avhengig av hvor ressurskrevende kontrollen er for Fylkesmannen. Følgende kriterium blir lagt til grunn ved fastsetting av gebyrsats, jf § 39-7 i forskriften:

Dette har vært en kontroll med 2-3 fokusområder. Dette er en forholdsvis liten bedrift med hensyn på mengder farlig avfall som mottas og lagres ved virksomheten. Bedriften er derfor plassert i gebyrsats 4.

Vi ber om uttalelse på dette varselet innen 2 uker etter at brevet er kommet fram. Deretter vil det bli fattet vedtak endelig vedtak om gebyrsats. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima og forurensningsdirektoratet (Klif). Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

FM vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.sft.no> under regelverk.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør

Tore Haugen  
overingeniør

vedlegg

# Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Fosen Renovasjon (Åfjord gjenbruksstasjon)

Dato for inspeksjonen: 27.04.10

Rapportnummer: 2010.011.I.FMST

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Magnar Mælan	Fra Fylkesmannen: Gunhild Flaamo Tore Haugen
-----------------------------------	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert på inspeksjonen 27.04.10.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen.

Vi ber om en skriftlig redegjørelse på hva virksomheten vil gjøre for å rette opp avvikene. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet

Organisasjonsnr (underenhet):	Eies av (org.nr):
Besøksadresse: Fosen Renovasjon IKS Kremmergården 7100 Rissa	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Gjenbruksstasjon Åfjord	Anleggsnr:
Kommune: Åfjord	Anleggsaktivitet:
Fylke: Sør-Trøndelag	Risikoklasse.: 4
Tillatelse sist oppdatert:	Saksnr:

Det gjennomføres våren 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

<input checked="" type="checkbox"/>	Mottakskontroll avfall
<input checked="" type="checkbox"/>	Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
<input type="checkbox"/>	Viderelevering av farlig avfall
<input type="checkbox"/>	Utslippskontroll
<input type="checkbox"/>	Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig tilbakemelding innen 10.06.10 på hva som planlegges å gjøre for å rette opp avvikene og bedriftens kommentarer på de påviste anmerkningene.

### Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 10.06.10 har mottatt en redegjørelse på hva som planlegges å gjøre med avvik og anmerkninger, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

### Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-7. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Fosen Renovasjon vil bli ilagt et gebyr på kr. 4.200,- for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

### Definisjoner

**Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

**Anmerkning:**

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Avvik**

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskrifta) kapittel 11 (§§ 11- 5, jf. vedlegg 2 punkt 9)

Grunnlaget for avviket er kryssa av og kommentert under.

f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall.

g) Virksomheten fører ikke journal for mottatt farlig avfall.

**Kommentarer:**

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Dette kravet gjelder både for avfallsprodusent og for anlegg som tar i mot avfall for sortering. På gjenvinningsstasjonen i Åfjord ble det observert at byggeavfall, som kan være farlig avfall (diverse isolasjonsmateriale), blir lagt i container for restavfall. Dette avfallet blir fraktet til sorteringsanlegg, men farlig avfall skal sorteres ut så tidlig som mulig i prosessen for å sikre best mulig utsorteringsgrad (jf. også avvik 2 under).

Ulike typer farlig skal heller ikke blandes sammen hvis dette kan føre til forurensning eller skape problemer for den videre behandlingen av avfallet.

Virksomheten fører ikke journal for mottatt farlig avfall. Den som driver mottaksordning for farlig avfall skal føre journal som omfatter nødvendige opplysninger for avfallet. Journalen skal inneholde opplysninger om mengder og typer farlig avfall på lager, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse med mer. Journalen skal gi den som driver anlegget oversikt om mengder og typer farlig avfall på lager til enhver tid. Dette er viktig med hensyn å overholde mottaksgrenser, lagringstid og ved evt. ulykker og beredskap.

Avvik 2: Virksomheten har mangelfull internkontroll mhp. opplæring og kompetanse om nye typer farlig avfall

Avvik fra: Internkontrollforskriften, § 5, andre ledd nr.1-8.

Grunnlaget for avviket er kryssa av og kommentert under.

b) Opplæring og kompetanse er mangelfull.

Kommentarer:

Det ble under tilsynet oppdaget at bedriften hadde mangelfull kunnskap om nye typer farlig avfall. Dette gjelder spesielt farlig avfall fra bygge- og rivearbeider. Eksempler her er isolasjonsmaterialer som ekspandert plastbasert isolasjon av typen EPS (isopor og lignende) og XPS (byggeskum) og cellegummi. Slike stoffer kan inneholde bromerte flammehemmere (BFH). Slikt kassert avfall som inneholder mer enn 0,25 % BFH skal håndteres som farlig avfall. Se vedlagte faktaark om farlig avfall i byggeavfall.