



**SYSSERMESTEREN  
PÅ SVALBARD**

Longyearbyen lokalstyre  
Postboks 350  
9171 LONGYEARBYEN

Vår dato:  
23.09.2022

Vår ref: (bes oppgitt ved svar)  
22/03887-2

## Tilsynsrapport - Longyearbyen lokalstyre - avløpsrenseanlegg

**Kontrollnummer: 2022.014.I.SMS**

### Til stede ved inspeksjonen:

***Fra virksomheten:***

Kjersti Olsen Ingerø, teknisk sjef  
Ola Toftdahl, senioringeniør  
Jon Petter Hemstad, ingeniør VA

***Fra Sysselmesteren:***

Magnus Jakola-Fjeld  
Lisbeth Schnug Melhus

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Longyearbyen lokalstyre sitt avløpsrenseanlegg den 6. september 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Sysselmesteren på Svalbard avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har mangler i sin internkontroll

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Kristin Heggelund  
miljøvernssjef

Magnus Jakola-Fjeld  
forurensningsrådgiver



Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Longyearbyen lokalstyre - tekniske tjenester	
<b>Organisasjonnr.:</b> 995813815	<b>Eies av:</b> 984047851
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Longyearbyen lokalstyre - avløpsanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 2100.0018.01
<b>Planområde:</b> Longyearbyen	
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett- og rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 21.05.2007	<b>Sist endret:</b> -

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av svalbardmiljøloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Sysselmesteren på Svalbards risikobaserte tilsyn for i år. Inspeksjonen ble gjennomført i medhold av svalbardmiljøloven § 87.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Drift og vedlikehold av rensinnetning for avløpsvann
- Avfallshåndtering
- Risikovurdering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Longyearbyen lokalstyre plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Sysselmesteren på Svalbard skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. desember 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([firmapost@sysselmesteren.no](mailto:firmapost@sysselmesteren.no)) til Sysselmesteren på Svalbard v/Magnus Jakola-Fjeld.



#### **4. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Sysselmesteren på Svalbard (jf. offentleglova).

#### **5. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten har mangler i sin internkontroll.

##### **Avvik fra:**

Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-2, om internkontrollens innhold.

##### **Kommentarer:**

Virksomheten manglet oversikt over forskrift om forurensning og avfall på Svalbard i sin oversikt og lover og forskrifter som gjelder for virksomheten i sitt internkontrollsystem.

Virksomheten har mangler i sin rutine for systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

#### **6. Anmerkninger**

Virksomheten har noen mangler når det gjelder fastsetting av virksomhetens miljømål. Miljømålene bør være mer konkretisert slik at det blir lettere å se utviklingen over tid. Virksomheten har selv et ansvar for utvikling og oppfølging av konkrete metoder og overvåkning knyttet til identifiserte miljøutfordringer.

#### **7. Andre forhold.**

Eksisterende tillatelse til utslipp av avløpsvann oppfyller ikke dagens krav og forventinger.

Sysselmesteren ber Longyearbyen lokalstyre om å søke om endring av eksisterende tillatelse slik at tillatelsen blir mer i overenstemmelse med gjeldende krav.

#### **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Svalbardmiljøloven med underliggende forskrifter
- Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard
- Tillatelse av 21.05.2007