



RØROS CONTAINER OG MILJØ AS
Sundveien 195
7374 RØROS

Saksbehandler, innvalgstelefon
Sigrid Lund Drage, 73 19 92 09

Inspeksjonsrapport - 2022.186.I.SFTL - sorteringsanlegget - Røros Container og Miljø AS - Røros

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Monika Larsen
Steinar Tamnes

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:

Sigrid Lund Drage
Aslak Aune

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Røros container og miljø AS sitt sorteringsanlegg den 27. september 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 5 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.
Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 5.

Avvik:

1. Virksomheten kan ikke vise til rutine for å avdekke etablering og spredning av fremmede arter fra anlegget
2. Virksomheten har ikke en journal som viser hvor lenge avfallet har ligget på lager
3. Virksomheten har ikke synlig skilt som informerer næringskunder om plikten til å deklare farlig avfall
4. Virksomheten sin risikovurdering er mangelfull
5. Virksomheten fører til forsøpling av nærmiljøet

Anmerkninger:

1. Årsrapport



Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Røros brann- og redningstjeneste
Røros kommune

Hånesvegen 1
Bergmannsgt. 23

7374
7374

RØROS
RØROS



Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Røros Container og Miljø AS	
Organisasjonsnr.: 991 130 691	Eies av: 991 108 297
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Sorteringsanlegg – Røros Container og Miljø AS	Anleggsnr.: 5025.0032.01
Kommune: Røros	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomagring	
Tillatelse gitt: 5.5.2020	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Ramme
- Mottakskontroll
- Overvann
- Risikovurdering
- Journalføring
- Avvikssystem

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Røros container og Miljø AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **16. desember 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.



Vi ser alvorlig på avvik 5.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet på e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten 15.9.2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet, med en ressursbruk på tre dager.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og på www.norskeutslipp.no.



Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kan ikke vise til rutine for å avdekke etablering og spredning av fremmede arter fra anlegget

Avvik fra:

Vilkår 2.6, 4.1 og 4.3 i tillatelse av 5.5.2020
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, nummer 6 og 7

Kommentarer:

Virksomheten skal ha etablerte rutiner for å avdekke og hindre spredning av fremmede skadelige arter fra anlegget. Virksomheten opplyser på tilsynsdagen at det er beskjedne mengder hageavfall på anlegget.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten kunne ikke fremlegge noen rutine

Avvik 2

Virksomheten har ikke en journal som viser hvor lenge avfallet har ligget på lager

Avvik fra:

Vilkår 2.9 i tillatelse av 5.5.2020

Kommentarer:

Virksomheten skal kunne dokumentere at avfallet ikke blir liggende for lenge på anlegget. Virksomheten kan vise til ukentlig journal som viser hvor mye som er lagret på anlegget. Virksomheten opplyser på tilsynsdagen at avfall ikke blir liggende lenge, men kan ikke dokumentere datoer for inn eller ut av anlegget. Enkelte fraksjoner har kort tillatt lagringstid.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten kunne ikke fremlegge en logg med datoer for inn og ut av anlegget.

Avvik 3

Virksomheten har ikke synlig skilt som informerer næringskunder om plikten til å deklare farlig avfall

Avvik fra:

Vilkår 4.1 i tillatelse av 5.5.2020

Kommentarer:

Virksomheten skal informere kunder om plikten til å deklare farlig avfall. Virksomheten har ikke skilt som beskriver plikten, men viser til informasjon på sortere.no.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten har ikke skilt eller eget informasjonsmateriell som viser til plikten til å deklare farlig avfall.



Bilde 1: Skilt ved innkjøring til anlegget (Foto: SFTL/Sigrid Drage).

Avvik 4

Virksomheten sin risikovurdering er mangelfull

Avvik fra:

Vilkår 9.1 i tillatelse av 5.5.2020

Kommentarer:

Virksomheten skal ha en risikovurdering som omfatter alle forhold for ytre miljø ved bedriften. Ikke alle forhold ved bedriften er risikovurdert. Virksomheten skal ha en rutine for å sikre at nedstrøms mottaker har nødvendige tillatelser

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Ikke alle forhold ved bedriften er risikovurdert, risikovurderingen mangler (listen er ikke uttømmende):
 - Klimaendringer, flom, nedbør, ekstremvær (særlig vind)
 - Lagringstid på avfall
 - Utslipp av plast/mikroplast
 - Skadedyr
 - Hvilken type dekke som er nødvendig for de forskjellige typene avfall
 - Relevant tillatelse hos nedstrøms mottaker

Avvik 5

Virksomheten fører til forsøpling av nærmiljøet

Avvik fra:

Vilkår 3, 4.6, 5.1 i tillatelse av 5.5.2020

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, nummer 6 og 7



Kommentarer:


Virksomheten skal ha etablerte rutiner for å hindre forsøpling av nærmiljøet. Anlegget skal utformes slik at mottak og mellomagring av avfall ikke er skjæmmende eller fører til fare for lukt, støv, avrenning, samling av fugl eller skadedyr eller annen forurensning. Eller andre ulemper for omgivelsene. Om nødvendig må tiltak iverksettes.

Avviket bygger på følgende observasjoner (bilde 2 til 5):

- Virksomheten fremstår som forsøplet
- Virksomhetens uteområde har avfall som ligger kjørt ned i dekke
- Virksomhetens har ikke tilstrekkelige risikovurdering, tiltak eller rutiner for å sikre at ikke avfall spres fra anlegget.



Bilde 2-5. Forsøpling på anlegget. (Foto: SFTL/Sigrid Drage).





Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Årsrapport

Kommentarer:

Bedriften har levert årsrapport for sorteringsanlegget i Altinn. Bedriften skal også levere en vurdering av driftsåret, jfr. vilkår 10 i tillatelsen. Det som ikke kan skrives direkte i Altinn, må lastes opp som vedlegg.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren.