

AKER BP ASA PL261
Postboks 197
4068 Stavanger

Oslo, 10.06.2022

Deres ref.:
Linn Bredal-Harstad

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2021/13612
2022.0246.miljodir

Saksbehandler:
Ole Jakob Birkenes

Rapport etter tilsyn 30. mai - 4. juni 2022

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos AKER BP ASA PL261 (virksomhetsnummer: 912728501).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens årsrapportering for leteboringer er mangelfull

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

AKER BP ASA PL261 må betale et gebyr på 192 600 kr for tilsynet.

Miljødirektoratet avslutter tilsynet

Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens årsrapportering for leteboringer er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Styringsforskriften § 34 Opplysninger om overvåking, utslipp og risiko for forurensning

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal rapportere årlig i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs (M-107).

Alle utilsiktede utslipp til luft fra aktivitetene skal rapporteres, herunder hydrokarbongasser og fluorholdige gasser som er omfattet av forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Deepsea Nordkapp har åtte store kjøleanlegg som benyttes til kjøling av innretningen. Hvert av anleggene inneholder 110 kg kjølemedium (R-134 a).

Odfjell Drilling har egne ansatte som utfører regelmessige lekkasjesøk og i tillegg benyttes eksternt aktør 1 gang i året. Det er også installert lekkasjedetektorer.

I mars 2020 ble det registrert en lekkasje på ett av anleggene. I juli 2021 ble lekkasjen utbedret, og det ble etterfylt 14 kg kjølemedium. Dette tilsvarer 20 tonn CO₂ ekvivalenter. Dette utslippet er ikke avviksbehandlet og ikke rapportert i Aker BP sin årsrapport for letefelter 2021 under 8.2.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at AKER BP ASA PL261 må betale et gebyr på 192 600 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 2. mai 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48 og produktkontrollloven § 8. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av AKER BP ASA PL261 sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner.

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner i AkerBP sitt kontor i Stavanger og på borerigg Deepsea Nordkapp
- Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Ole Jakob Birkenes
- Grunde Pellerud
- Jane Helen Carlsen Øksenvåg

Fra AKER BP ASA PL261 deltok

Stillingstittel	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Mydighetskontakt	x		x
HSE Advisor, DSN	x	x	x
Miljørådgiver	x	x	x
Beredskapsrådgier	x	x	x
Prosjektleder	x		x
Boreoperasjonsleder	x	x	
Boreingeniør	x	x	x
HSSEQ mgr	x	x	x
Fagleder ytre miljø	x		x
Miljørådgiver	x	x	x
Avd leder SAR	x	x	
HMS-DSN	x	x	x
Environmental manager SAR	x	x	
Rigmanager	x		x
Logistic Basemanager	x	x	x
Avd. leder Halliburton	x	x	x

Stillingstittel	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Teknisk ingeniør	x		
Mud ing	x	x	
Cement ing	x	x	
HMS-lead Semi-Alliansen	x	x	x
K-HVO	x		
Offshore QHSE Advisor	x		
Drilling section leader	x		
Drilling supervisor	x	x	
OIM	x		x
Technical section leader	x	x	
Offshore service leader	x	x	
Safety	x		
HSEQ	x		
SSL	x		
MEDIC HSEQ coordinator	x		
Store keeper		x	
Kontrollromsoperatør		x	
Operatør renseanlegg		x	

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende AKER BP ASA PL261 ble kontrollert under tilsynet:

- Letebrønn 6507/2-6 Storjo East, Kontinentalsokkelen

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Fluorholdige klimagasser:

- Vedlikehold på anlegg

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Offshore:

- Styringssystem
- Beredskap
- Utslipp til vann
- Produsentansvar avfall
- Kjemikalier

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

- Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften)
- Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)
- Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Produktkontrolloven
 - Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- DOCS-#2292146-v1-Management_of_chemicals
- DOCS-#2292147-v1-Waste_management
- DOCS-#2292148-v1-HAZARDOUS_WASTE
- Måleprogram_Halliburton sloprensaneanlegg
- Oljevernplan for Storjo.docx (1)
- Rig specific measurement program
- Storjo - MRABA v02 - 11.11.2021-Miljø og beredskapsanalyse
- WASTE MANAGEMENT MANUAL DSN (002)
- Waste Management Plan for DSN at 6507-2-6 Storjo East PL261_Final signed

Del 4: Annen informasjon

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Ole Jakob Birkenes
tilsynsleder

Kopi:

- Petroleumstilsynet (Ptil)

