



Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) AS
Skjølnesveien 90
4550 Farsund

Saksbehandler:
Marit Solum

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skjoldnes avfallsanlegg – RFL AS Kontrollnummer: 2022.163.I.SFAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Lars Tjelland

Fra Statsforvalteren i Agder:
Marit Solum

Andre deltagere fra virksomheten:
Kjell Larsen
Leif Tore Stillufsen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Agder:
Veronica Skjævestad

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Skjoldnes avfallsanlegg den 9. november 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Agder avdekket tre avvik og ga én anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Lagring av EE-avfall kan medføre fare for forurensning.
- Mottakskontrollen er ikke i tråd med kravene i tillatelsen og avfallsforskriften.
- Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.

Anmerkninger:

- Virksomheten bør forbedre sine rutiner for oppfølging av renseanlegg og ledningsnett

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

2. desember 2022	Marit Solum	Veronica Skjævestad
dato	kontrollør	deltager

Statsforvalteren i Agder

Kopi av rapporten sendes til:

- Farsund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RENOVASJONSSSELKAPET FOR FARSUND OG LYNGDAL AS	
Organisasjonsnr.: 974702738	Eies av: 987517999
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Skjoldnes avfallsanlegg - RFL AS Avfallsmottak	Anleggsnr.: 4206.0020.01
Kommune: Farsund	Fylke: Agder
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 10. oktober 2008	Sist endret: 22. juni 2022

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og rensutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

RFL AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 24. februar 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfagpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Agder v/Marit Solum.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3. november 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil RFL AS bli ilagt et gebyr på kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Lagring av EE-avfall kan medføre fare for forurensning.

Avvik fra:

*Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 22.06.2022, punkt 3.8
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7*

Kommentarer:

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig, jf. forurensningsloven § 7. Virksomhetens tillatelse stiller krav om at mellomlagret avfall i den grad det er mulig skal skjermes mot nedbør, jf. punkt 3.8.

Under inspeksjonen var en del hvitevarer og annet elektrisk avfall lagret utendørs uten klimavern på virksomhetens område, og det ble opplyst om at denne typen avfall av og til kan lagres utendørs over flere dager. Usanert EE-avfall kan inneholde komponenter med farlige stoffer som kan skade mennesker eller dyr, og det er derfor viktig at EE-avfall blir lagret på en forsvarlig måte som ikke medfører fare for forurensning. RFL AS har ikke gjort noen vurdering av om lagring av EE-avfall utendørs kan føre til forurensning.

Avvik 2

Mottakskontrollen er ikke i tråd med kravene i tillatelsen og avfallsforskriften.

Avvik fra:

*Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 22.06.2022, punkt 3.3
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9*

Kommentarer:

Virksomhetens tillatelse stiller krav om mottakskontroll for avfall som skal deponeres, og mottakskontrollen skal som minimum følge kravene som er fastsatt i vedlegg II i avfallsforskriften kapittel 9. Når avfall mottas på et deponi skal det foreligge dokumentasjon på at avfallet oppfyller kriteriene som fremgår av tillatelsen, jf. avfallsforskriften § 9-11. Avfallsprodusent skal sørge for at det er gjennomført en basiskarakterisering som dokumenterer avfallets egenskaper og at et sammendrag av denne blir levert til driftsansvarlig ved deponiet der avfallet leveres, og driftsansvarlig skal oppbevare et eksemplar av sammendraget i hele deponiets levetid.

Under inspeksjonen var det lagret sand på deponiet, og det ble opplyst om at sanden stammer fra kommunale sandfang. RFL AS har forstått regelverket som at denne typen avfall er unntatt kravet om basiskarakterisering, og det er derfor ikke tatt prøver av sanden. Finstoff i strøsand kan inneholde forurensninger, primært tungmetaller, oljeforbindelser og PAH-forbindelser. Sand fra sandfangskummer kan inneholde forurensning med varierende sammensetning, og sandfangsmasser fra boligområder er som regel mindre forurenset enn sandfangsmasser fra veier, sentrums- og industriområder osv. Behovet for prøvetaking og analyser må derfor vurderes i hvert tilfelle. Det var i tillegg deponert blåsesand fra en lokal bedrift, og det ble opplyst om at det er lenge siden det ble tatt prøver for å dokumentere at dette er ordinært avfall. RFL AS informerte om at dere har bedt om analyser av blåsesanden, men virksomheten har ikke vurdert tildekking eller andre tiltak for å redusere fare for forurensning inntil analyseresultatene foreligger.

Avvik 3

Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6

Kommentarer:

Virksomheter skal kartlegge farer og problemer ved driften og på bakgrunn av dette vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, jf. internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6. Risikovurderingene skal dokumenteres skriftlig med frister og ansvarlig for gjennomføring av tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes.

Under inspeksjonen fikk vi opplyst at RFL AS har et digitalt internkontrollsystem som inkluderer risikovurderinger. Virksomheten kunne imidlertid ikke fremlegge skriftlig dokumentasjon på at dere har vurdert risiko og utarbeidet handlingsplaner med tiltak for alle aktiviteter som kan medføre fare for forurensning av det ytre miljø.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten bør forbedre sine rutiner for oppfølging av renseanlegg og ledningsnett.

Kommentarer:

Sigevann fra deponiet samles opp og ledes til renseanlegget, som ble etablert i 2017. Etter rensing ledes vannet til utslipp på 35 meters dyp i resipient Lundevågen. Vedlikehold og oppfølging av renseanlegget gjøres av leverandøren, men RFL AS kontrollerer selv ledninger, kummer m.m. Under inspeksjonen ble det opplyst at det ikke er noen fast rutine for hvordan og når dette utføres. RFL AS bør også sette sine egne mål for renseanlegget, for eksempel for hvilken rensegrad man ønsker å oppnå, oppetid for anlegget eller hvordan større nedbørmengder skal håndteres.

8. Andre forhold

Avslutning av deponiet

Tillatelsen er basert på en samlet deponimengde på 350 000 tonn og avslutning av deponiet innen 2020. Det er imidlertid åpnet for at deponeringen kan fortsette til 01.01.2025 dersom total mengde og fastsatt reguleringshøyde ikke overskrides. Under inspeksjonen ble det opplyst om at det er planlagt avslutning av deponiet i løpet av 2024, og arbeidet med å utarbeide en plan for endelig avslutning og etterdrift er påbegynt. Statsforvalteren minnet om at planen skal sendes til oss for vurdering senest 1,5 år før planlagt avslutning. Tillatelsen stiller konkrete krav til avslutning av deponiet, og det finnes også en veileder for avslutning og etterdrift som er utarbeidet av Avfall Norge. Denne er vedlagt inspeksjonsrapporten.

BAT for avfallsbehandling

Virksomhetens tillatelse ble revidert den 22. juni 2022 med endret mengde samtidig lagret farlig avfall på maksimalt 50 tonn, slik at anlegget ikke er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) og BAT for avfallsbehandling. RFL AS har finansiell sikkerhet for farlig avfall i form av en påkravsgaranti godkjent av Statsforvalteren i brev av 13.02.2018. Den finansielle sikkerheten skal dekke kostnadene ved håndtering av farlig avfall på anlegget ved

nedleggelse eller stans, og garantibeløpet er basert på mengdene farlig avfall som lovlig kan lagres på anlegget. Dersom virksomheten ønsker å endre garantibeløpet som følge av reduserte mengder farlig avfall må dere sende inn et revidert forslag til beregningsgrunnlag for finansiell sikkerhet, jf. vedlagte skjema.

Vurderingen av at anlegget ikke er omfattet av IED/BAT er også basert på at virksomheten har oppgitt at kapasitet for gjenvinning av ordinært avfall (kverning av rent/behandlet trevirke) er mindre enn 75 tonn per dag. RFL AS må på forespørsel kunne dokumentere at dere ikke overgår den rapporterte kapasiteten for kverning. Dere må derfor registrere hvilke dager dere kverner treavfall og hvor mye som er kvernet for å kunne dokumentere at mengden trevirke ikke overstiger 75 tonn for noen av dagene med kverning.

Deponigass

Tillatelsen stiller krav om oppsamling av deponigass fra alle deponiceller med signifikant gassproduksjon. Under inspeksjonen opplyste RFL AS om at gassoppsamlingsanlegget har vært ute av drift i flere år, og virksomheten vurderer at gassmengdene er for lave til at det er hensiktsmessig å reparere anlegget. Det har for en del år siden blitt gjort undersøkelser som viste at deponiet er tett, og virksomheten har ingen indikasjoner på at det er nevneverdige diffuse gassutslipp. Statsforvalteren mener likevel at dere bør gjøre en ny undersøkelse av eventuelle diffuse utslipp før avslutning av deponiet.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren