



FYLKESMANNEN I HEDMARK
Miljøvernavdelingen

Inspeksjon ved Hedmark Bilsenter as

Endelig rapport.

Bedriftens adresse:	Nærosvegen 41	Tlf. nr.	62 35 93 40
	2364 Næroset	Org. nr	979 430 930
Inspeksjonsdato:	27.10.05	Bedrift nr. (Inkosys):	
Forrige kontroll:		Tillatelse nr.:	2507-004
Til stede fra bedriften:	Frank Jevne	Utslippstillatelse av:	21.11.03
		Endring av:	
Tilstede fra kommunen:		Rapport nr:	05.082
		Arkivkode:	472
		Saksnr., brev:	
Fylkesmannens	Anne-Mette Nordbak	Bransjenr.:	37.10
inspektør:		Kontrollklasse:	2

Hensikt:

Forhåndsvarslet inspeksjon med spesiell vekt på tilrettelegging av oppsamlingsplassen, rutiner for mottak og sanering av kasserte kjøretøy og rutiner for oppbevaring av farlig avfall.

Hovedkonklusjon :

Virksomheten har etablert meget tilfredsstillende rutiner for sanering av kasserte kjøretøy og håndtering av farlig avfall.

Under tilsynet ble det avdekket 4 avvik:

- For mange kasserte kjøretøy lagret inne på området.
- Lagring av biler utenfor mottakets fysiske avgrensning.
- Inngjerding av området er ikke tilfredsstillende
- Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende.

Utarbeidet dato: 08.11..05

Sign.:

Inspektør: Anne-Mette Nordbak

Sign.:

Steinar Østlie, fung. seksjonssjef

1. Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 1, 5, 7 og 13.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 3, 4, 5 og 11.
- Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, inkl. stofflisten.
- Utslippstillatelse av 21.11.2003.

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Virksomhetens aktiviteter og forurensningslovens krav til tillatelse
- Anleggsmessig tilrettelegging
- Generell orden og ryddighet ved mottaket
- Lagring og gjenvinningstempo av kasserte kjøretøy
- Rutiner ved miljøsanering
- Håndtering og oppbevaring av farlig avfall
- Forurensning og forsøpling av omgivelsene
- Støy fra virksomheten
- Status for internkontroll
- Registreringssystem for evt. uhell og håndtering av uhell
- Gjennomgang av virksomhetens driftsjournaler
- Oppfølging av forhold påpekt under forrige kontroll
- Bedriftens håndtering av naboklager.
- Oljeavskiller for avløpsvann fra verksted, demonteringsplating, presseplating o.l.

4. Avvik

Avvik 1: FOR MANGE KASSERTE KJØRETØY ER LAGRET INNE PÅ MOTTAKETS OMRÅDE OG VIRKSOMHETENS ANDRE OMRÅDE

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 21.11.2003

Kommentarer:

Per i dag lagrer virksomheten i overkant av 1200 kasserte kjøretøy på mottaksområdet samt på virksomhetens andre område. I hht. utslippstillatelsen av 21.11.2003 er det kun tillatt å lagre 600 upressa og 600 pressa vrak samtidig på mottakets område.

Avvik 2: LAGRING AV BILER UTENFOR MOTTAKETS FYSISKE AVGRENSNING

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 21.11.2003, vilkår 2.2.1 punkt III.

Kommentarer:

Bedriften lagrer et stort antall biler utenfor mottakets området, ved innkjørselen til mottaket. Biler som lagres på området er salgbare biler, forsikringsbiler som ikke er klarert samt andre kasserte kjøretøy.

Avvik 3: INNGJERDING AV OMRÅDET ER IKKE TILFREDSSTILLENDE

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 21.11.2003, vilkår 2.2.1 punkt IV.

Kommentarer:

Bedriften har kun gjerdet inn området som grenser mot naboer og innkjørsel.

Avvik 4: VIRKSOMHETENS INTERNKONTROLL ER IKKE TILFREDSSTILLENDE

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd

Kommentarer:

Bedriften har ikke tilfredsstillende skriftlig avviksbehandlingssystem, skriftlig risikoanalyse eller beredskapsplan for utslipp til ytre miljø.