



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon
Steinar Østlie, 62 55 11 77

Vår dato
09.05.06
Arkiv nr.
472

Vår referanse
06/2723-01
Deres referanse

Inspeksjonsrapport - Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger og Eidskog gjenvinningsstasjoner

Inspeksjonsrapport nummer: 06-016/017/018/019

Saksnummer: 06/2723

Informasjon om virksomheten

Navn: Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap	Organisasjonsnr.: 976 107 799
Adresse: Hernesmoen	Telefon/e-post: 62 96 01 80
Besøksadresse: Hernesmoen	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: 0419 Sør-Odal	Bransjenr. (NACE-kode): 90.00

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Tommy Martinsen (administrasjonen, Sør-Odal), Willy Brenna (Kongsvinger), Ronny Viken (Nord-Odal) Ole Nygård (Eidskog)	Fra fylkesmannen: Steinar Østlie
---	-------------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 5 funn, bestående av 2 avvik* og 3 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 01.08.06

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Hamar
Sted

09.05.06
Dato

Fylkesmannen i Hedmark
(etter fullmakt)

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr 06-016/017/018/019

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap den 19. -20.04.06

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav

Til kontrolløren: Stryk hjemling som ikke er aktuell (avvik fra vedlegg 2 eller tillatelsen)

Avvik fra:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall § 11-7e jfr. vedlegg 2
- tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6 jfr. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall (vedl. 2. pkt 9 el. evt. tillatelse)
- b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse)
- b 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)
- b 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall (vedl. 2 pkt. 6.2 og 6.3 el. evt. tillatelse)
- d) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse)
- e) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent sluttbehandler (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse)
- e 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)
- e 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- f) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut. (vedl 2.pkt 8, el. evt. tillatelse).
- f 1 mangler i EAL koder
- g) Virksomheten foretar ulovlig behandling av farlig avfall (§ 11-6 og f.loven §7 og §28 jfr. §29)
- g 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)
- g 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.(vedl. 2.pkt 7 el. evt. tillatelse)
- i) Annet/utdypning:

Kommentarer:

Det føres ikke journal for mottatt farlig avfall. Se for øvrig vedlagt notat om rutiner ved mottak av farlig avfall.

Deklarering av næringsavfall fra landbruket skjer i liten grad.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt.1-8.*

Grunnlaget for avviket er kryssa av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (pkt.1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (pkt.2,3)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (pkt.7)
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (pkt.6)
- e) Beredskapen ved uhell er mangelfull (pkt.7)
- f) Annet /utdyping

Kommentarer:

Skriftlig for rutine for drift av gjenvinningsstasjonene er ikke oppdatert for Sør-Odal Gjenvinningsstasjon etter at denne ble ombygd.

Risikokartlegging er gjennomført, men er ikke godt kjent i organisasjonen.

Alle driftsoperatører har grunnkurs for mottak og håndtering av farlig avfall. De har også deltatt på enkelte kurs senere. Selskapet har imidlertid ingen plan for øking av kompetansen (jf. avfallsforskriftens kap. 11, vedl. 2, pkt. 6.1). En slik oppdatering av kompetansen er nødvendig bl.a for å fange opp ny kunnskap om miljøgifter og nye typer farlig avfall.

EAL-kodene er i varierende grad kjent blant driftsoperatørene. Det mottas for øvrig lite farlig avfall fra næringslivet.

Regelverk som omfatter drift av kommunale mottak for farlig avfall er ikke oppdatert i dokumentene som er utplassert ved gjenvinningsstasjonene. Tidligere forskrift om farlig avfall utgjør fra 01.07.04 kapittel 11 i avfallsforskriften.

Anmerkning 1:

Virksomheten

- er ikke i tilstrekkelig grad kjent med avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere (BFH)
- etterspør ikke informasjon fra avfallsleverandør av bygg- og rivning om de har slikt avfall
- etterspør ikke om isolasjonsmaterialer er utsortert

Kommentarer:

Det er lite fokus på BFH. Alt rivningsavfall går til restavfallsfraksjon, uten vurdering av evt. innhold av BFH. Isopor vurderes tas ut som egen fraksjon.

Det drives ikke mottakskontroll av restavfall. Ved noen stasjoner spør operatørene om hva slags avfall folk har ved ankomst.

Anmerkning 2:

Rutiner ved mottak av farlig avfall fra publikum kan forbedres

Kommentarer

Farlig avfall tas normalt i mot av operatør og sorteres til korrekt fraksjon i mottaket, det er imidlertid ikke sikre rutiner for dette ved alle stasjoner. Rutiner og informasjon for å sikre at publikum tar kontakt for å informere om innhold i avfall og plassere det på tilvist sted kan forbedres, f.eks ved skriftlig informasjon/oppslag om at slik levering skal skje ved henvendelse til personalet.

Anmerkning 3:

Det brukes ikke spesielt stativ for lagring av PCB-vinduer ved alle gjenvinningsstasjoner. Ved Nord-Odal står slike vinduer lagret ute, ved Sør-Odal inne i container.

Kommentarer

Spesielt ved utendørs lagring bør rutene sikres best mulig ved at de spesialtilpassende stativene benyttes.

Andre kommentarer/utdypninger:

Deklarering av farlig avfall skjer transportørfirma (Wilhelmsen & Sønner). Merking av emballasje utføres av GIR, deklarasjonsnummer på emballasjemerking utfylles av sjåfør. Innsamlingsruta for farlig avfall kjøres hver 14. dag (Wilhelmsen & Sønner), alle fulle kolli skal hentes. Formelt er det avfallsbesitter som skal deklare avfallet, men det aksepteres at eksisterende rutine videreføres.
