



Fylkesmannen i Trøndelag

Trööndelagen fylhkenålma

Vår dato:

27.10.2020

Vår ref:

2020/7850

Deres dato:

Deres ref:

NAMDAL SETTEFISK AS
Skorstadvegen 558
7819 FOSSLANDSOSEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Andreas Wæhre, 47 74168061

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Namdal Settefisk avd. Saltbuodden

Kontrollnummer: 2020.291.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Odd Arve Helbostad

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:

Andreas Wæhre

May Brit Gorseth

Andre deltagere fra virksomheten:

Rune Devik

Kåre Devik

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Namdal Settefisk AS, avdeling Saltbuodden, den 23.10.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1 angående manglende rensing på avløpsvannet.

Avvik:

- Virksomheten har ikke etablert rensing av sitt avløpsvann
- Virksomheten tar ikke vannprøver av sitt avløpsvann
- Virksomheten har utslipp til overflaten
- Virksomheten har tatt resipientundersøkelser med utgangspunkt i feil standard

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl

Org.nr. 974 764 350



Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27. oktober 2020	Andreas Wæhre	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Namsos kommune



Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NAMDAL SETTEFISK AS	
Organisasjonsnr.: 987245069	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 03.222 - Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur	

Kontrollert enhet

Navn: Saltbuodden, settefisk	Anleggsnr.: 5007.0162.01
Kommune: Namsos	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon på land	
Tillatelse gitt: 23. januar 2013	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i tillatelsen eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om funn av fôrpellets i områdene rundt utslippet til virksomheten.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.



Oppfølging etter inspeksjonen

Namdal Settefisk AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Namdal Settefisk AS innen 1. januar 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Namdal Settefisk AS må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 1. januar som gir en plan med tidsfrister for når avviket knyttet til mangelfull rensing av avløpsvannet er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. oktober 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Namdal Settefisk AS bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentleglova).



Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke etablert rensing av sitt avløpsvann

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven av 23.01.2013, vilkår 3.2.3.

Kommentarer:

I henhold til vilkår 3.2.3 skal avløpsvann renses mekanisk gjennom et primærrensaneanlegg, dvs. at avløpsvann skal renses i silanlegg, mekanisk sedimenteringsanlegg eller annen type rensaneanlegg som oppfyller krav på minst 60 % reduksjon av suspendert stoff, og 20 % reduksjon av organisk stoff. Kravet om rensning skal være oppfylt fra tillatelsens dato.

På tilsynsdagen var det ikke etablert rensaneanlegg på anlegget. Det står et trommelfilter på avdeling for startfôring, som ikke var i drift på tilsynsdagen. Virksomheten forteller også at slam fra trommelfilteret blir sendt til resipienten, slik at det i praksis ikke foregår rensing ved anlegget. Det er etablert en betonggrav hvor det skal etableres et trommelfilter for én av totalt tre avløpsstrømmer ved anlegget. I følge virksomheten ble denne betonggraven etablert i 2016.

Fylkesmannen ser alvorlig på avviket om at det mangler rensing av avløpsvannet ved anlegget, og mener det har tatt for lang tid med å etterleve kravet om rensing fra 2013. Vi ber Namdal Settefisk AS komme med en skriftlig redegjørelse innen 1. januar, med en plan med tidsfrister for når avviket knyttet til mangelfull rensing av avløpsvannet er rettet. Fylkesmannen vil vurdere å sette en tidsfrist for å etablere rensaneanleggene, med tvangsmulkt knyttet til fristen for å sikre at tiltak blir gjennomført.

Avvik 2

Virksomheten tar ikke vannprøver av sitt avløpsvann

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven av 23.01.2013, vilkår 10.1

Tillatelse etter forurensningsloven av 23.01.2013, vilkår 2,4

Kommentarer:

I henhold til vilkår 10.1 skal det gjennomføres målinger og beregninger av utslipp til vann. Under inspeksjonen kom det fram at det ikke tas prøver av avløpsvannet. Bedriften skal til enhver tid kunne dokumentere at rensekravene i vilkår 3.2.3. blir etterlevd. Det skal tas minst 6 prøver pr. år av suspendert stoff, 4 pr. år av organisk stoff og avløpsmengde skal måles kontinuerlig. Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. krav i vilkår 2,4. Virksomheten kunne på inspeksjonsdagen ikke vise til et slikt måleprogram.



Avvik 3

Virksomheten har utslipp til overflaten

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven av 23.01.2013, vilkår 3.3

Kommentarer:

I henhold til vilkår 3.3 skal avløpsvannet føres ut i resipienten på en slik måte at innblanding i vannmassene blir best mulig, dvs. at det vesentlige av avløpsvannet ikke når overflaten om sommeren, og at forurenset vann ikke blir ført tilbake til strandsonen.

På inspeksjonsdagen gikk avløpsvann fra én av tre avløpsstrømmer til overflaten (figur 1). Det kom frem at røret mest sannsynlig ble ødelagt under et ras på Statland tidligere, og at det har vært brudd på avløpsledningen i flere år. Det er kjøpt inn avløpsledning som skal føre avløpet til dypere vann, men det var på inspeksjonsdagen ikke montert enda.



Figur 1. Avløp som går til overflaten.

Et annet avløpsrør viste også tegn til å ha hull, da det var tydelige tegn i vannoverflaten på at avløpsvann når overflaten (figur 2). Det er ikke gjennomført inspeksjoner av avløpsledningene, men det ble opplyst om det skal gjennomføres ROV-filming når det skal legges ny avløpsledning på avløpet som i dag går til overflaten.



Figur 2. Avløpsrør med avløpsvann som når overflaten, tyder på brudd på avløpsledningen.

Avvik 4

Virksomheten har gjennomført resipientundersøkelser med utgangspunkt i feil norsk standard

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven av 23.01.2013, vilkår 11.2

Kommentarer:

I henhold til vilkår 11.2 skal det gjennomføres resipientundersøkelser jevnlig med 6 års mellomrom. Undersøkelsen skal tilfredsstillere krav i NS-EN ISO 16665 (retningslinjer for kvantitative prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna) og gjeldende retningslinjer for kvalifisering av miljøtilstand. Undersøkelsen må inkludere hydrografiske målinger og en enkel strandsonebefaring (dokumentert ved bilder).

Virksomheten har gjennomført miljøundersøkelser i 2011, 2016 og 2020. Disse er gjennomført etter Norsk Standard NS 9410:2007 (MOM-B undersøkelse). Undersøkelsene tilfredsstillere dermed ikke kravet i vilkår 11.2, som stiller krav om mer omfattende undersøkelser enn MOM-B undersøkelser. Fylkesmannen forventer at miljøundersøkelser som gjennomføres tilfredsstillere kravene i NS-EN ISO 16665, og at det tas en undersøkelse omgående for å dokumentere anleggets påvirkning på miljøtilstanden i resipienten. Vi viser også til at en undersøkelse skal inneholde hydrografiske målinger og en enkel strandsonebefaring.

Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.



Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Kopi til:

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA

Likelydende brev sendt til: