



# Fylkesmannen i Oslo og Akershus

## Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Elin Ilebekk, 22 00 36 70

Vår dato  
**22/6-2010**

Vår referanse  
**2010/10356**

Arkiv nr.

Deres referanse

## Endelig inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Miljøtransport AS, Haraldrud

Dato for inspeksjonen: 22/4-2010  
Rapportnummer: 2010.050.I.FMOA  
Saksnummer hos Fylkesmannen: 2010/10356

#### Ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 976 717 619	<b>Eies av (org.nr):</b> 975 265 412
<b>Besøksadresse:</b> Haraldrudveien 34, 0581 Oslo	<b>Telefon:</b> 22 88 99 00
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	<b>E-post:</b> kjersti.engebretsen@miljotransport.no

#### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Miljøtransport AS	<b>Anleggsnr:</b> 0301.0015.79
<b>Kommune:</b> Oslo	<b>Anleggsaktivitet:</b> Mellomlagring av farlig avfall. Omlasting, sortering og mellomlagring av næringsavfall.
<b>Fylke:</b> Oslo	<b>Risikoklasse.:</b> 3
<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 8/3-2004 (anlegg for farlig avfall) og 27/7-2009 (sorteringsanlegg)	<b>Saksnr:</b> 2010/10356

#### Kontaktpersoner ved kontrollen

Fra virksomheten: Kjersti Engebretsen (kvalitetsansvarlig) Rolf Arne Prestmo (arbeidsleder ved farlig avfallsmottaket)	Fra Fylkesmannen: Elin Ilebekk Lotte Oddaker
--	--

Det ble i perioden 19.–30. april 2010 gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagerer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll
- Tillatelse til mellomlagring av farlig avfall
- Tillatelse til anlegg for omlasting, sortering og mellomlagring av næringsavfall

## Resultater

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen. (Se side 4 og utover).

**Rapportens status:** Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Denne rapporten er endelig.

## Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Miljøtransport AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 20/6-2010 på at avvikene er rettet.

## Definisjoner

### **Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### **Anmerkning:**

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



### Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

#### Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)*

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5*

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (Avfallsforskriften § 11-6)

b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)

c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (Internkontrollforskriften § 5)

d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (Avfallsforskriften § 11-13)

e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)

f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)

g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Tillatelses vilkår)

h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfullt utfylt. (Tillatelses vilkår punkt 6)

#### Kommentarer:

Punkt 6 i tillatelsen lyder som følger:

*"Den som driver mellomlageret skal føre journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelige ved kontroll. De skal oppbevares i minst 3 år. [...]"*

Virksomheten kunne ikke vise til at det fantes en oppdatert skriftlig journal som ga en oversikt hvor mye eller hvilke avfallstyper som ble lagret ved anlegget. Farlig avfall ble registret på PC, men det ble gjort i etterkant av at farlig avfall hadde blitt levert videre til Renor for sluttbehandling. Farlig avfall ble for øvrig hentet ukentlig.

Oppfølging:

Bekreftelse på at oppdatert journal i henhold til krav i tillatelsen er på plass bes sendt Fylkesmannen.

**Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6)*

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven §§ 11, 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelses vilkår)*
- c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelses vilkår)*
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. *(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår)*
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)*
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. *(Avfallsforskriften § 11-5)*

**Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.**

**Avvik fra:**

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven §§ 11,29.  
Avfallsforskriften kapittel. 11  
Avfallsforskriften kapittel. 13  
Forurensningsloven § 7  
Internkontrollforskriften § 5*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (*forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse*)
- b) Virksomheten eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (*Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3*)
- c) Virksomheten behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)
- d) Virksomheten kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (*Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7*)

**Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.**

**Avvik fra**

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11, 29.  
Forurensningsloven § 7*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på resipient eller grunn. (*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til resipient (*Forurensningsloven § 7*)
- c) Virksomheten drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (*Forurensningsloven § 7 første ledd*)
- d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (*Tillatelses vilkår*)

**Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2.ledd nr. 1-8.  
Forurensningsloven § 40, 1.ledd.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

**Kommentarer:**

Arbeidsleder ved farlig avfallsmottaket var ikke bevisst på at tillatelsen stiller krav til maks lagringsmengde på 20 tonn farlig avfall, eller maks lagringstid på 3 måneder. Vedkommende var heller ikke kjent med virksomhetens skriftlige rutine for arbeidsoppgaver ved farlig avfallsmottaket.

Oppfølging:

Bekreftelse på at alle ansatte ved farlig avfallsmottaket er kjent med lagringskrav i tillatelsen og virksomhetens rutiner, bes sendt Fylkesmannen.

## **Anmerkninger**

Fylkesmannen har ingen anmerkninger.

## **Andre forhold /kommentarer:**

Virksomheten bes undersøke/risikovurdere om spillsikringen ved farlig avfallsmottaket er optimal eller om den bør forbedres. Det skal være dimensjonerte oppsamlingssikringer for farlig avfall, slik at farlig avfall lett kan samles opp ved et uhell eller en lekkasje. Farlig avfall må ikke kunne renne ut i elv, grunn eller til kommunalt avløpsnett.

Virksomheten hadde et godt tilrettelagt system for avfallsprosessene ved anlegget, og fremstod som ryddig. Mottakskontrollen av blandet avfall bestod av en manuell gjennomgang av tippet avfallsllass. Det ble tatt bilder og skrevet avviksrapport på stedet dersom det ble avdekket farlig avfall eller EE-avfall i containere for blandet avfall.

Virksomheten utmerket seg i forhold til de andre kontrollerte virksomhetene i aksjonen når det gjaldt å holde orden på utearealene sine.