



# Fylkesmannen i Oslo og Akershus

## Miljøvernnavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Elin Ilebekk, 22 00 36 70

Vår dato  
22/6-2010

Vår referanse  
2010/10378

Arkiv nr.

Deres referanse

## Endelig inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Yggeset avfallspark

Dato for inspeksjonen: 30/4-2010  
Rapportnummer: 2010.070.I.FMOA  
Saksnummer hos Fylkesmannen: 2010/10378

### Ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 988181218	<b>Eies av (org.nr):</b> 944 382 038
<b>Besøksadresse:</b> Yggesetveien 14, 1389 Heggedal	<b>Telefon:</b> 66 76 16 98
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	<b>E-post:</b>

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Yggeset avfallspark	<b>Anleggsnr:</b> 0220.0068.01
<b>Kommune:</b> Asker	<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall – mottak og mellomlagring
<b>Fylke:</b> Akershus	<b>Risikoklasse.:</b> -
<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> -	<b>Saksnummer:</b> 2010/10378

### Kontaktpersoner ved kontrollen

Fra virksomheten: Christer Vik (ansvarlig farlig avfallsmottak), Vidar Hauge (stedfortredende leder)	Fra Fylkesmannen: Elin Ilebekk
--	-----------------------------------

Det ble i perioden 19.–30. april 2010 gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

## **Resultater**

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen. (Se side 4 og utover).

### **Rapportens status:**

Denne rapporten omhandler avviket og anmerkningen som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Denne rapporten er endelig.

## **Oppfølging etter kontrollen**

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 20/6-2010 på at avviket er rettet, evt. en plan for retting av avviket.

## Definisjoner

### **Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### **Anmerkning:**

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



### Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

#### Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)*

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (*Avfallsforskriften § 11-6*)

b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)

c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (*Internkontrollforskriften § 5*)

d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (*Avfallsforskriften § 11-13*)

e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)

f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (*Avfallsforskriften § 11-5*)

g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (*Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (*Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

#### Kommentarer:

- 1 f) På avfallsstasjonen er det ikke tilrettelagt for uttak av nye typer farlig byggeavfall som kan inneholde miljøgifter. Virksomheten var kjent med at vinyl gulvbelegg, cellegummi og isolasjonsmaterialer av EPS (hvit isopor) og XPS kan inneholde miljøgifter. Dette går i dag i container for "brennbart". Virksomheten opplyste at de har fått muntlig beskjed fra Renor i Brevik at de kan blande dette farlige avfallet sammen med vanlig brennbart-avfall. *Dette farlige avfallet skal imidlertid oppbevares i egne separate beholdere, og leveres og deklarerer som farlig avfall.*

Virksomheten må sørge for at kunder blir informert om at de ovennevnte avfallstyper kan inneholde farlige stoffer og at de skal leveres separat som farlig avfall.

- 1g) Virksomheten tar i mot farlig avfall fra private og næringsdrivende. Det føres journal over farlig avfall som er mottatt fra private, men det blir ikke ført journal over mottatt

farlig avfall fra næringsdrivende.

Virksomheten krever at deklarasjonsskjema er fylt ut før farlig avfall kan leveres ved avfallsstasjonen. Deklarasjonsskjemaene oppbevares på avfallsstasjonen til det farlige avfallet sendes til Renor for sluttbehandling. Virksomheten beholder ikke egen kopi av deklarasjonsskjemaene etter at det farlige avfallet er sendt vekk, og kunne ikke vise til noen utfylte deklarasjonsskjemaer under kontrollen.

*Det må sørges for at det føres journal over alt farlig avfall og at kopier av deklarasjonsskjemaer tas vare på.*

**Oppfølging:**

Fylkesmannen ber om tilbakemeldinger på avvikene innen 20/6-2010.

**Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)*

*Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven §§ 11 og 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. (~~Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen~~)

b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall (Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)

c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)

d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Avfallsforskriften § 11-5, § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)

e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)

f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)

g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)

h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

**Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.**

**Avvik fra:**

*Avfallsforskriften kapittel. 11*

*Avfallsforskriften kapittel. 13*

*Forurensningsloven § 7*

*Internkontrollforskriften § 5*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (*forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8*)
- b) Virksomheten eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (*Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3*)
- c) Virksomheten behandler avfall uten å ha tillatelse til dette. (*Avfallsforskriften § 11-6*)
- d) Virksomheten kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av x tonn farlig avfall i 2009. (*Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7*)

**Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.**

**Avvik fra**

*Forurensningsloven § 7*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på resipient eller grunn. (*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til resipient (*Forurensningsloven § 7*)
- c) Virksomheten drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (*Forurensningsloven § 7 første ledd*)
- d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (*Tillatelses vilkår*)

**Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr. 1-8.  
Forurensningsloven § 40 1.ledd.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

## **Anmerkninger**

Fylkesmannen har én anmerking:

### **Anmerkning nr. 1.**

Mottaket for farlig avfall var innendørs i et eget bygg, med god orden og beholdere for svært mange forskjellige farlig avfallsfraksjoner. Ca midt i rommet var det et sluk som ledet til oljeutskiller.

Beholdere for flytende, vannløselig farlig avfall som kjølevæske og vindusspylervæske var ikke sikret med oppsamlingsbarriere. Det var fall i gulvet mot det ene hjørnet, og i retning bort fra sluk til oljeutskiller. Det kunne se ut til å være tilstrekkelig sikring. En dokumentasjon på dette eller en risikovurdering av forholdet ble etterspurt, men virksomheten kunne ikke svare på dette under kontrollen (daglig leder ikke var tilstede).

Virksomheten bes også vurdere muligheten for å tette igjen sluket til oljeutskilleren, da det ikke bør være et behov for tilkobling til oljeutskiller her.

### **Andre forhold /kommentarer:**

Ansvarlig for farlig avfallsmottaket hadde imponerende kunnskaper om farlig avfall, og holder på å ta fagbrev i avfall og gjenvinning sammen med to andre ansatte ved avfallsparken. For øvrig deltar alle ansatte på kurs om avfall/farlig avfall 1-2 ganger i året. Kurset holdes av Renor.