



NAMDAL TANKRENS AS  
Bergsmo  
7870 GRONG

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Anette Pettersen, 73 19 92 39

## Rapport fra tilsyn - Tømmeråsmoan komposteringsanlegg - Namdal Tankrens AS - Grong

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Jørn Fagerland – daglig leder  
Anders Klev – driftsleder slamanlegg  
Kari Tetlie – kontoransvarlig  
Karstein Kjølstad – rådgiver slam/HMS/KS  
Jo Terje Lestum – rådgiver  
dokumentasjon/prosjekt

*Fra Statsforvalteren i Trøndelag*

Anette Pettersen og Torill Espedal

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon med Namdal Tankrens AS, den 15. november 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 4 avvik under inspeksjonen.

Vi ser alvorlig på at avvik som ble avdekket ved tilsyn med Namdal Tankrens AS i 2016 ikke har blitt fulgt opp som forutsatt.

Avvik:

1. Bedriften mangler skriftlige rutiner/prosedyrer for drift og oppfølging av anlegget.
2. Bedriften har ikke gjennomført en systematisk kartlegging av farer og hendelser som kan oppstå ved anlegget, og mangler en risikovurdering for ytre miljø.
3. Prøvetakingen i resipient er mangelfull.
4. Bedriften har mangler i sin avvikshåndtering.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

08.12. 2022	Anette Pettersen	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	underdirektør
	Statsforvalteren i Trøndelag	

## Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Namdal Tankrens AS	<b>Anleggsnr.:</b> 5045.0017.02
<b>Kommune:</b> Grong	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Biologisk behandling av org. avfall	
<b>Tillatelse gitt:</b> 3.12.2020	<b>Sist endret:</b>

## Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalteren sin risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Resipientovervåking
- Avvikshåndtering
- Utslipp til vann
- Risikovurdering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## Oppfølging etter inspeksjonen

Namdal Tankrens AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må dere innen **20.02.2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ser alvorlig på avvik nr. 2 og 3 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Dette er gjentakende avvik fra tidligere inspeksjoner.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no)) til Statsforvalteren i Trøndelag med saksnummer 2018/6900

## Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 03.11.22. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil det bli ilagt et gebyr på kr. 21.000,-, for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Statsforvalteren varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 20.02.2023. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 100 000,-

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentlighetsloven).

## Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1:

Bedriften mangler skriftlige rutiner/ prosedyrer for drift og oppfølging av anlegget.

**Avvik fra:** Internkontrollforskriften § 5 2.ledd punkt. 7 og 8, og tillatelsens punkt 2.6 Internkontroll

### Kommentar:

I internkontrollforskriften § 5 2. ledd pkt. 7 og 8 står det at virksomheten skal: *«iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen»* og *«foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt»*.

I tillatelsens punkt 2.6 om internkontroll står blant annet følgende: *«Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette»*.

Bedriften har en driftsplan fra 2011 der aktiviteten på anlegget til en viss grad er beskrevet. Utover dette kunne bedriften ikke legge frem øvrige rutiner/prosedyrer for drift av anlegget, for eksempel for mottakskontroll og avviksrapportering. (Listen er ikke uttømmende).

Det foreligger heller ingen skriftlige rutiner/instrukser/prosedyrer for prøvetaking av eksempelvis slam ved mistanke om forurensning, eller prøvetaking, håndtering og oppbevaring av vannprøver.

### Avvik 2:

Bedriften har ikke gjennomført en systematisk kartlegging av farer og hendelser som kan oppstå ved anlegget, og mangler en risikovurdering for ytre miljø.

**Avvik fra:** Internkontrollforskriften §5 2. ledd punkt 6, tillatelsens punkt 2.6 Interkontroll og 11.1 Miljørisikovurdering

### Kommentar:

I Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 6 står dette: *«kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.»* Denne risikovurderingen skal være dokumentert skriftlig.

I tillatelsens punkt 2.6 om internkontroll står blant annet følgende: *«Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette»* og *«Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.»*

I tillatelsens punkt 11.1 heter det; *«Bedriften skal ha en dokumentert miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene med tanke på akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til*

*forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Bedriften skal ha oversikt over de forhold som kan bli berørt av forurensning og de konsekvensene slik forurensning kan medføre. Miljørisikoanalysen skal inneholde vurdering av klimaendringer og tiltak mot dette, spesielt mot økt nedbør og tiårsflom. Miljørisikoanalysen skal være tilpasset aktiviteten på anlegget. Ved vesentlige oppdateringer skal miljørisikoanalysen oversendes Fylkesmannen sammen med årsrapporten».*

Med henvisning til ovennevnte skal altså virksomheten gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet knyttet til det aktuelle anlegget. Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede driftsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Miljørisikoen skal tilpasses omfanget av driften og forholdene på lokaliteten.

Bedriften har i driftsplanen beskrevet noen risikoforhold, men dette kan ikke betraktes som en miljørisikovurdering etter kriteriene i internkontrollforskriften. Bedriften mangler en systematisk kartlegging av farer og hendelser som kan oppstå ved anlegget.

Dette er et gjentakende avvik fra tidligere tilsyn, og Statsforvalteren ser alvorlig på at bedriften fremdeles ikke har risikovurderingen på plass.

**Avvik 3:**

Bedriftens prøvetaking i resipient er mangelfull.

**Avvik fra:** Tillatelsens punkt 6.2 Utslippskontroll

**Kommentar:**

I tillatelsens punkt 6.2 om utslippskontroll står det: «*Minimumskrav til måleprogram er videreføring av prøvetakingen som allerede er etablert, med vannprøver i Lissåa og grunnvannsutspring ved Ekkersetran minst 2 ganger per år.*»

Ut fra prøvetakingsrapportene bedriften har sendt over ser ut som det ble tatt 2 prøver i 2020 (pluss 1 ekstra fra Ekkersetran), 1 i 2021 og 1 i 2022.

Vi viser også til avvik 1 om manglende rutiner for prøvetaking, håndtering og oppbevaring av vannprøver.

Dette er et gjentakende avvik fra tidligere tilsyn, og Statsforvalteren ser alvorlig på at bedriften ikke utfører antall prøvetakinger som kreves.

**Avvik 4:**

Bedriften har mangler i sin avvikshåndtering

**Avvik fra:** Internkontrollforskriften § 5 2.ledd punkt. 7 og 8, tillatelsen punkt 2.6 om internkontroll

**Kommentar:**

Internkontrollforskriften §5 2.ledd punkt 7 sier dette: *virksomheten skal «iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen».*

Bedriften har et avvikssystem, der de fyller ut skriftlig avviksrapport, som så registreres i systemet manuelt. Bedriften har ingen rutine som beskriver avvikshåndtering, hva som skal regnes som avvik (definisjon/kriterier), hvordan oppfølgingen skal være osv. (jf. avvik 1). Ifølge bedriften selv har de få avvik, og de kunne på tilsynsdagen ikke vise til registrerte avvik på ytre miljø.

**Andre forhold**

Bedriften fortalte under tilsynet om videre planer for driften. Vi minner om at hvis dere ønsker å gjennomføre ulike prosjekter med andre typer avfall enn det som er oppgitt i tillatelsen, må dette søkes om til Statsforvalteren. Dette gjelder også hvis det kun er mindre mengder i prøveprosjekter.

**Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren fra 2020