



Renovasjonsservice AS  
Jærvegen 142  
4340 Bryne

Saksbehandler:  
Kirsten Allred

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Renovasjonsservice AS Kontrollnummer: 2022.242.I.SFRO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Magnus Grødem

*Fra Statsforvalteren i Rogaland:*  
Kirsten Allred

*Andre deltagere:*

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Rogaland:*  
Åshild Håbrekke

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra en uvarslet inspeksjon ved Renovasjonsservice AS den 15. desember 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten tar imot avfall som det i henhold til tillatelsen ikke er tillatt å motta
- Utendørs lagring av avfall er ikke tilfredsstillende
- Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

#### Anmerkninger:

- Virksomhetens journal for stikkprøvekontroll bør forbedres

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

20. januar 2023	Kirsten Allred	Kirsten Redmond Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing
	Statsforvalteren i Rogaland	

Kopi sendt til: Time kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Renovasjonsservice AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971878533	<b>Eies av:</b> 929643658
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Renovasjonsservice	<b>Anleggsnr.:</b> 1121.0024.01
<b>Kommune:</b> Time	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Landbasert	
<b>Tillatelse gitt:</b> 15.05.2006	<b>Sist endret:</b> 04.11.2013

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å undersøke Renovasjonsservice sin rolle i levering av masser til en eiendom i Time kommune (se «Andre forhold»), og for å kontrollere virksomheten sin etterlevelse av vilkår 1, 3, 4 og 10.3 i tillatelsen (Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 15.05.2006 (2006.103.T)).

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Renovasjonsservice plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Renovasjonsservice innen 15. mars 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Kirsten Allred.

#### **4. Varsel om gebyr**

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 21 000,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om gebyrsats er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten tar imot avfallstyper som ikke er omfattet av tillatelsen

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 15.05.2006 (2006.103.T) vilkår 1.2 og 1.4

##### **Kommentarer:**

Under punkt 1.4 står det at tillatelsen ikke omfatter mottak av blant annet flytende avfall. Renovasjonsservice bekreftet på kontrolldagen at virksomheten tar imot frityrolje.

Virksomheten tar også imot hageavfall. Hageavfall er ikke omfattet av tillatelsen (jf. tillatelsen punkt 1.2).

Tillatelsen slår også fast at dersom Renovasjonsservice tar imot andre avfallstyper enn det tillatelsen omfatter, så skal Fylkesmannen (Statsforvalteren) kontaktes på forhånd.

##### **Avvik 2**

Utendørs lagring av avfall er ikke tilfredsstillende

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 15.05.2006 (2006.103.T) vilkår 3.1 og 10.1

##### **Kommentarer:**

Avviket gjelder to forhold:

##### Avfall lagres ikke i lukkede containere

Ifølge tillatelsen punkt 3.1 skal lagring av avfall hovedsakelig skje innendørs. Dersom utsorterte avfallsfraksjoner lagres utendørs, skal det være i lukkede containere.

Statsforvalteren kontrollører registrerte ifm. befaringen at det sto flere åpne containere med avfall på anlegget, se bilder under.



Bilde 1



Bilde 2

Lagring av kunstgressmatter fulle av gummigranulat medfører fare for forurensning  
Ifølge tillatelsen punkt 10.1 skal alt avfall være lagret på en slik måte at det ikke er skjemmende eller fører til fare for lukt, avrenning eller annen forurensning. Avfallet skal ikke lagres unødig før det sorteres og videresendes for gjenvinning og sluttdisponering.



Bilde 3



Bilde 4

Renovasjonsservice har tatt imot kunstgressmatter som er fulle med gummigranulat av typen SBR. Mattene, som ifølge Renovasjonsservice utgjør ca. 80 tonn, skal lagres midlertidig på anlegget. Mattene tilhører firmaet ReWall.

I forbindelse med befaringen av anlegget så Statsforvalterens kontrollører at det lå granulat på bakken rundt mattene. På kontrolldagen var det kaldt, og bakken var delvis dekket av snø, men det vil under andre værforhold være avrenning av granulat til overvannsnett fra lagringen.

### **Avvik 3**

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

#### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-5, 11-8 og 11-12

#### **Kommentarer:**

Avviket gjelder tre forhold:

#### Virksomhetens oppbevaringsfat for farlig avfall er ikke tilstrekkelig merket

Farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at avfallet skal lagres i tett, merket emballasje (§ 11-5).

Renovasjonsservice sine fat for lagring av farlig avfall var på kontrolldagen ikke tilstrekkelig merket.

#### Virksomheten overholder ikke leveringsplikten for egengenerert farlig avfall/farlig avfall som er sortert ut fra mottatt avfall

Farlig avfall skal leveres til et lovlig mottak minst en gang per år dersom mengden overstiger 1 kg (§ 11-8).

På kontrolldagen registrerte Statsforvalterens kontrollører at det lå en sprayboks i annet mottatt avfall, på gulvet i sorteringshallen. Det lå også en sprayboks i container for metallavfall.

Virksomheten har også et oppsamlingsfat for tomme spraybokser. Denne typen avfall har ikke blitt levert siden 2016 (kilde: avfallsdeklarerer.no).

Renovasjonsservice opplyste også at spillolje og oljefiltre er farlig avfall som oppstår fra egen virksomhet. Oljefiltre har ifølge avfallsdeklarerer.no ikke blitt levert siden 2016.

#### Deklarerer avfall på seg selv som avfallsprodusent

Når farlig avfall leveres til et lovlig mottak, skal det deklarerer – hvilket vil si at det skal registreres i avfallsdeklarerer.no. Avfallet skal registreres på den virksomheten hvor avfallet har oppstått.

Renovasjonsservice har i flere tilfeller deklartert farlig avfall på seg selv som avfallsprodusent, der det fremgår av informasjon under «Tilleggsopplysninger» i deklarasjonsskjemaet, at det er i andre virksomheter avfallet har oppstått (kilde: avfallsdeklarering.no).

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomhetens journal for stikkprøvekontroll bør forbedres

### Kommentarer:

Renovasjonsservice arkiverer alle skjema fra stikkprøvekontroller i en ringperm. Flere av skjemaene som Statsforvalterens kontrollører fikk se på kontrolldagen manglet dato eller hadde en dato som var vanskelig å tyde. Det var også vanskelig å orientere seg i materialet, det fremsto usystematisk.

## 8. Andre forhold

Bakgrunnen for kontrollen er en sak i Time kommune (sak 2021/9864) hvor store mengder bygge- og riveavfall har blitt deponert på en privat eiendom. I brev fra Time kommune til grunneier (datert 24.10.2022) fremkommer det at Renovasjonsservice er en av flere aktører som har levert avfall til den aktuelle eiendommen.

Ifm. kontrollen bekreftet Renovasjonsservice å ha levert masser til denne eiendommen, men at dette nå har stoppet. Det foreligger ifølge Renovasjonsservice en skriftlig avtale med grunneier om levering av masser. Avtalen ble inngått for mange år siden. Renovasjonsservice betaler på halvårlig basis en pengesum for å levere masser dit.

Ifølge Renovasjonsservice er det i all hovedsak takstein og ren betong (dvs. uten maling, fugemasse, armering og isopor) som har blitt levert til den aktuelle eiendommen. Det har blitt levert ca. ett lass i måneden, hvert på 5-6 tonn. Hvert enkelt lass har ikke blitt prøvetatt/analysert for innhold av farlige stoffer. Avfallet kommer blant annet fra riving av hustak og fra aktører innen bygg- og anleggsnæringen.

Betong og tegl fra riveprosjekter – og som er tenkt brukt til anleggsarbeid - reguleres av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 14A.

Det er satt som betingelse for ombruk av betongen og teglet at massene kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Betongen/teglet må også oppfylle en rekke kriterier før den kan brukes (jf. § 14a-4):

- Det må komme fra et byggverk der forekomsten av helse- og miljøfarlige stoffer i betongen og teglet i nødvendig utstrekning har blitt kartlagt av en aktør med miljøteknisk kompetanse før riving. Konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige stoffer i betongen eller teglet kan ikke overstige visse grenseverdier.

- Betongen eller teglet må ikke være tilsølt med kjemikalier, inneholde myke fuger, armeringsjern eller plast.
- Betongen må ikke bestå av sprøytebetong.

Dersom betongen eller teglet er malt eller har sementbaserte fuger, avrettingsmasse eller murpuss, må det foretas ytterligere prøvetaking ift innhold av PCB.

Den som bruker betong eller tegl til anleggsarbeid skal kunne vise at kravene som nevnt over, er oppfylt. Det skal foreligge en beskrivelse per riveprosjekt som minst skal inneholde følgende:

- a. entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor betongen eller teglet har oppstått og grunneiers navn
  - b. hvem kartleggingen av helse- og miljøfarlige stoffer er utført av
  - c. dato for kartleggingen
  - d. byggeår og årstall for vesentlig endring hvis det er kjent
  - e. beskrivelse av prøvetaking av ev. malingslag, sementbaserte fuger, avrettingsmasser og murpuss
  - f. beskrivelse av prøvetaking av betong og tegl
  - g. resultater fra analyser av materialprøvene
  - h. hvilke mengder betong og tegl som er brukt fra det enkelte riveprosjekt
  - i. hvor og hvordan betongen og teglet er brukt.
- 0 Tilføyd ved [forskrift 3 feb 2020 nr. 510](#) (i kraft 1 juli 2020).

Statsforvalteren forventer at Renovasjonsservice ved neste kontroll kan fremlegge dokumentasjon på levering av avfall som eventuelt går utenom godkjente mottak.

Time kommune vil få oversendt kopi av denne kontrollrapporten.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 15.05.2006 (2006.103.T)