



HARALDRUD UTSORTERINGSANLEGG
Brobekkveien 87
0582 Oslo

Saksbehandler:
Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Haraldrud utsorteringsanlegg Kontrollnummer: 2023.121.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Monica Solheim

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Guro Holte

Andre deltagere fra virksomheten:
Stian Foss Johansen
Hulya Karais
Mads Oudmayer
Stian Pettersen
Ngaah Moses
Konrad Palmer (deler av tilsynet)
Tarjer Tobiassen (deler av tilsynet)

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Ingunn Wist

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Haraldrud utsorteringsanlegg den 31. januar 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Haraldrud utsorteringsanlegg har mangler i sin mottakskontroll
- Haraldrud utsorteringsanlegg sine rutiner for farlig avfall er ikke tilstrekkelig for å sikre rett håndtering

Anmerkninger:

- Haraldrud utsorteringsanlegg bør synliggjøre i sin miljørisikovurdering at konsekvens blir vurdert utfra resipientenes sårbarhet
- Haraldrud utsorteringsanlegg sitt måleprogram kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

06.02.2023	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Oslo kommune
- Miljødirektoratet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HARALDRUD UTSORTERINGSANLEGG	
Organisasjonsnr.: 928758117	Eies av: 923954791
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Haraldrud utsorteringsanlegg	Anleggsnr.: 0301.0262.03
Kommune: Oslo	Fylke: Oslo
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 29. november 2021	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utforming av anlegget og prosess
- Håndtering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Haraldrud utsorteringsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Haraldrud utsorteringsanlegg innen 24. april 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Guro Holte.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. januar 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Haraldrud utsorteringsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 30 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Haraldrud utsorteringsanlegg har mangler i sin mottakskontroll

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven for Haraldrud utsorteringsanlegg, datert 29. november 2021 (tillatelsen), punkt 3.1

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal ha dokumenterte rutiner for å få til en hensiktsmessig mottakskontroll. Mottakskontrollen skal blant annet sørge for at ulovlig avfall (blant annet farlig avfall og EE-avfall) og avfall til materialgjenvinning blir sortert ut slik at det ikke går til forbrenning. Mengden og typen avfall som sorteres ut i mottakskontrollen må dokumenteres før det leveres til godkjent mottak.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Når avfall ankommer anlegget, blir det først lastet ut på mottaksplata i hallen eller tømmt direkte ned i en mottakslomme som går til «walking floor». Det ble opplyst at virksomheten tilstreber å foreta en kontroll av tre lass daglig. Det opplyses at det kan være utfordrende å oppdage ulovlig avfall og feilsortert avfall når det ligger skjult inne i posene. Videre ble det oppgitt at de ansatte i mottakshallen, utover mottakskontroll, har i oppgave å dirigere trafikk og kjøre hjullaster, og at det kan være krevende å oppdage/ ta ut avviksavfall i perioder med stor pågang (som for eksempel mandag morgen). Avfall som tømmes direkte i mottakslommen kan være vanskeligere å ta ut enn avfall som tømmes på mottaksplata, og noe avfall vil ikke bli tatt ut utfra en sikkerhetsvurdering.

Dersom det oppdages ulovlig avfall eller avfall i feil avfallsstrøm, registreres dette ifølge virksomheten som avvik, men det registreres ikke mengder av de ulike typer avfall som sorteres ut. Det ble opplyst at det kun ble registrert 11 slike avvik i 2022. Virksomheten må kunne dokumentere at de fører en mer aktiv mottakskontroll med sikte på å sortere ut mer ulovlig og feilsortert avfall.



Omlasting av avfall i sorteringshallen. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Avvik 2

Haraldrud utsorteringsanlegg sine rutiner for farlig avfall er ikke tilstrekkelig for å sikre rett håndtering

Avvik fra:

- Tillatelsen, punkt 3.4
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Farlig avfall skal ikke fortynnes eller blandes med annet avfall, og alt farlig avfall skal være merket tydelig.

Levering av farlig avfall skal dokumenteres ved elektronisk deklarerer i avfallsdeklarerer.no.

Det skal iverksettes rutiner for å forebygge overtredelser av krav. Rutinene skal være skriftlige, og tilstrekkelig for å sikre at krav tillatelsen og relevant regelverk overholdes.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Haraldrud utsorteringsanlegg har etablert en oppsamlingsstasjon for farlig avfall i mottakshallen. Herfra fraktes utsortert avfall til en felles miljøstasjon som disponeres av både utsorteringsanlegget og forbrenningsanlegget. Slam, oljeforurenset masse og vaskevann er blitt levert på organisasjonsnummeret til utsorteringsanlegget. Resten av avfallet blir levert sammen med avfall fra forbrenningsanlegget (på organisasjonsnummeret til forbrenningsanlegget). Virksomheten vurderer at det er hensiktsmessig at mye av avfallet fra disse anleggene håndteres sammen, da de til dels både har samme ansatte og samme lokaler.

Under tilsynet fremkom følgende:

- Enkelte beholdere med farlig avfall var dårlig merket/ ikke merket med innhold. Det ble blant annet observert én kanne som kun var merket med farepiktogram, som virksomheten var usikker på hva inneholdt.
- Det er flere eksempler på at det er benyttet feil EAL kode ved deklarerer av avfall fra utsorteringsanlegget. Blant annet er det oppgitt at vaskevann er avfall fra forbrenning eller pyrolyse av avfall (EAL-kode 190106).
- Det er ikke utarbeidet en helhetlig rutine som beskriver hvordan virksomheten tar ut, håndterer, lagrer, deklarerer og videreleverer farlig avfall fra Haraldrud utsorteringsanlegg. Under tilsynet ble det fremvist en generell rutine for farlig avfall, som ikke er stedsspesifikk, men gjelder for hele Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune. Det er også utarbeidet et hjelpemiddel for mottakskontrollører som heter «dette er farlig avfall».

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Haraldrud utsorteringsanlegg bør synliggjøre i sin miljørisikovurdering at konsekvens blir vurdert utfra resipientenes sårbarhet

Kommentarer:

Harald utsorteringsanlegg kunne fremvise en miljørisikovurdering for anlegget som tar for seg forhold som eksempelvis lukt, forurenset overvann og brann (inkludert utslipp av forurenset vann). Det ble opplyst at konsekvensen av en hendelse er vurdert utfra hvilken resipient et eventuelt utslipp har, og aktuelle resipienter var også beskrevet i risikovurderingen.

Sårbarheten til resipienten, og på hvilken måte en resipient kan ta skade av en hendelse, er ikke synliggjort i risikovurderingen.

Anmerkning 2

Haraldrud utsorteringsanlegg sitt måleprogram kan forbedres

Kommentarer:

Cowi har bistått med å foreta kartlegging av forurenset overvann på anlegget, for å vurdere om overvann kan gå til lokal resipient (Alna og Hovinbekken) i stedet for at det ledes til Bekkelaget renseanlegg, slik det gjør i dag. Det er foretatt målinger av overvann både i 2017, 2020, 2021 og 2022. Basert på prøvetakingsresultatene, har virksomheten konkludert med at vannet per i dag er for forurenset, og at det er nødvendig å redusere utslippet av enkelte parametere dersom overvann skal ledes direkte til lokal resipient.

Per i dag har ikke virksomheten et fast måleprogram for forurenset overvann, men det opplyses at prøvetaking inngår i tiltakslista, og at det videre er planlagt tiltak for å redusere forurensningen i overvannet (som for eksempel klimavern, hyppigere feiing, samt flytting av containere for å få feid bedre). Haraldrud utsorteringsanlegg bør inkludere forurenset overvann i sitt dokumenterte måleprogram.

8. Andre forhold

Fram til årsskiftet 2022/2023 ble både vaskevann og forurenset overvann fra Haraldrud utsorteringsanlegg ledet til kommunalt nett og Bekkelaget renseanlegg. Fra og med januar 2023 har ikke Haraldrud utsorteringsanlegg lenger utslipp av vaskevann til kommunalt nett. Vaskevannet blir samlet opp i oljeutskilleren (utslippsrøret er plagget igjen), og hentet med sugebil og renset eksternt ved Nordic Oily Waste Stokke AS.

Selv om dette er en praksis som ikke oppfyller kravene i vårt vedtak om tillatelse (som krever etablering av renseanlegg innen 1. januar 2023), har Statsforvalteren i brev av 4. desember 2022 vurdert at denne løsningen ivaretar formålet med kravene til rensing som er satt i tillatelsen, og virksomheten har fått frist til 1. mai 2023 om å søke om ny tillatelse. Dette behandles som en egen sak av Statsforvalteren, og var ikke tema for dette tilsynet.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\) med underliggende forskrifter](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(internkontrollforskriften\)](#)
- [Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren datert 29.11.2021](#)