



## Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Vår dato:

04.11.2022

Vår ref:

2018/18075

Deres dato:

Deres ref:

BIL1DIN AS  
Torvstrøvegen 86  
7860 SKAGE I NAMDALEN

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Sigrid Lund Drage, 73 19 92 09

## Inspeksjonsrapport - 2022.231.I. SFTL - Bil1Din AS - satellitmottak - Steinkjer

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Anders Grefftegreff

Andreas Hojem

Roger Hansen, Bilia

Rune Bjørnes, Rune Bjørnes AS

*Fra Statsforvalteren i Trøndelag:*

Sigrid Lund Drage

Ida Frøy Svendsen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Bil1Din sitt anlegg for mottak og mellomlagring av kasserte kjøretøy på Nordsileiret på Steinkjer den 4. oktober 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 3 avvik under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten har ikke gjennomført, rapportert eller vurdert utslippet fra oljeutskilleren
2. Virksomheten sin risikovurdering er mangelfull
3. Virksomheten sin årsrapportering er mangelfull

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

---

E-postadresse:  
[sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no)  
Sikker melding:  
[www.statsforvalteren.no/melding](http://www.statsforvalteren.no/melding)

Postadresse:  
Postboks 2600  
7734 Steinkjer

Besøksadresse:  
Strandveien 38, Steinkjer  
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00  
[www.statsforvalteren.no/tl](http://www.statsforvalteren.no/tl)

Org.nr. 974 764 350



Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
seksjonsleder  
Klima- og miljøavdelingen

Sigrid Lund Drage  
seniorrådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:  
Steinkjer kommune

Postboks 2530

7729

STEINKJER



## Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Bil1Din AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971 974 591	<b>Eies av:</b> 948 171 384
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 29.320 Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Bil1Din – Steinkjer – satellittmottak – kasserte kjøretøy	<b>Anleggsnr.:</b> 5006.0179.01
<b>Kommune:</b> Steinkjer	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Kasserte kjøretøy	
<b>Tillatelse gitt:</b> 16.9.2020	<b>Sist endret:</b>

## Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Ramme
- Mottakskontroll
- Overvann
- Risikovurdering
- Journalføring
- Avvikssystem

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.



## Oppfølging etter inspeksjonen

Bil1Din AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **6. januar 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet på e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

## Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten 20.9.2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 7 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet, med en ressursbruk på en dag.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og på [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no).



## Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomheten har ikke gjennomført, rapportert eller vurdert utslippet fra oljeutskilleren

#### Avvik fra:

Vilkår 2.4, i tillatelse av 16.9.2020

#### Kommentarer:

Virksomheten har avrenning fra tett dekke til oljeutskiller der bilene mellomlagres. Dere skal ta prøver av utslippet fra oljeutskilleren og vurdere resultatet opp mot kravene i tillatelsen. Vurderingen skal leveres sammen med årsrapporten. Dere skal også ha dokumentasjon på at oljeutskilleren er dimensjonert for det arealet den er tilknyttet.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten kan ikke legge frem dokumentasjon på type og kapasitet på oljeutskilleren
- Virksomheten kan ikke legge frem analyse-dokumentasjon på type og kapasitet på oljeutskilleren

### Avvik 2

Virksomheten sin risikovurdering er mangelfull

#### Avvik fra:

Vilkår 2.10 i tillatelse av 16.9.2020

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, nummer 6

#### Kommentarer:

Virksomheten skal ha en risikovurdering som omfatter alle forhold for ytre miljø ved bedriften. Ikke alle forhold ved bedriften er risikovurdert.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Ikke alle forhold ved bedriften er risikovurdert, risikovurderingen mangler (listen er ikke uttømmende):
  - Klimaendringer, flom, nedbør og ekstremvær
  - Risikovurderingen mangler definisjon av sannsynlighet og konsekvens, samt akseptkriterier



### **Avvik 3**

Virksomheten sin årsrapportering er mangelfull

#### **Avvik fra:**

Vilkår 2.10 og 2.15 i tillatelse av 16.9.2020

#### **Kommentarer:**

Virksomheten har levert årsrapport for hovedanlegget på skjema fra Autostat, antall vrak som har kommet inn ved satellittmottaket på Steinkjer er rapportert på samme skjema.

Dere skal også levere en vurdering av driftsåret ved satellittmottaket. Resultatene fra prøvetaking av for eksempel oljeutskilleren skal vurderes opp mot vilkårene i tillatelsen. Det som ikke kan skrives direkte i skjema, må sendes inn som vedlegg.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten leverer ikke årsrapport fra satellittanlegget

## **Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren.