



FYLKESMANNEN I HEDMARK
Miljøvern avdelingen

Fylkesmannen i Hedmark	
Sak.nr.: 09/7590	Dok.nr.: 2
23 NOV 2009	
Ark.: 461-3	U.off.:
Avd.:	Saksbeh.: AMN

INSPEKSJONS RAPPORT

Endelig rapport.

Inspeksjon ved Trysil Fjernvarme

Inspeksjonsnr.:

Bedriftens adresse: 2420 Trysil

Tlf. nr. 6256 1000

Til stede fra bedriften: Erik Lund
Terje Lundberg

Org. nr 983 989 543

Fylkesmannens inspektør: Geir Henrik Sæther
Anne-Mette Nordbø

Arkivkode:

Inspeksjons dato: 12.11.09

Hensikt:

Inspeksjonen var varslet på forhånd.

Hensikten med inspeksjonen var å kontrollere om driften av anlegget og håndtering av avfall var i henhold til tillatelsen og forurensningsloven og tilhørende forskrifter.

Hovedkonklusjon :

Det ble avdekketavvik fra krav i utslippstillatelse/forurensningsloven eller forskrifter under inspeksjonen.

Det ble avdekket ...!.....anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen.

Fylkesmannen fatter vedtak om fastsettelse av en gebyrsats på kr: 4300,- for kontrollen, jf. Forurensningsforskriften § 39-7. Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jf. forurensningsforskriften kap. 41, § 5. Eventuell klage må begrunnes og sendes Fylkesmannen.

Oppfølging etter kontroll

Ingen tilbakemelding

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene

Frist for skriftlig tilbakemelding er:.....

Pålegg for skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. Eventuell klage må begrunnes og sendes Fylkesmannen.

12.11.09 Trysil Anne-Mette Nordbø
Utarbeidet dato: Sted.: Inspektør (etter fullmakt):

1. Innledning

Hensikten med inspeksjonen var å kontrollere virksomhetens drift av anlegget og håndtering av avfall. Inspeksjonen er en aksjon som omfatter kun biobrenselanlegg i Hedmark fylke.

Rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som er funnet under kontrollen innenfor områder der fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- **Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
- **Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for **avvik**. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Virksomhetens gjeldende utslippstillatelse.
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Drift av anlegget
- Utslipp til luft
- Avfallshåndtering

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold/områder av/ved bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1: **Virksomhetens kontroll med driften og forbrenningen ved anlegget er ikke tilfredsstillende.**

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5

Virksomheten har ikke tilfredsstillende kontroll med:

- a) Brenselskvalitet
- b) Vedlikehold av ovn
- c) Driftsparametere
- d) Vedlikehold av renseutstyr for utslipp til luft
- e) Opplæring av driftspersonal
- f) Avvikshåndtering
- g) _____

Kommentarer:

Avvik 2: **Håndtering av næringsavfallet / farlig avfall er ikke tilfresstillende.**

Virksomheten skal levere asken til godkjent mottak. Hvis virksomheten ønsker å gjenvinne asken må virksomheten ha tillatelse fra Fylkesmannen., jf. gjeldende tillatelse eller Forurensningsloven §§ 7 og 11.

Ønsker virksomheten å mellomlagre asken må virksomheten ha tillatelse fra FM, jf. Forurensningsloven §§ 7 og 11.

Unntak gjelder ombruk av asken til gjødsel der krav i gjødselvareforskriften må følges.

Avvik fra: Forurensningsloven § 32 – Håndtering av næringsavfall

- a) Næringsavfall leveres ikke til godkjent mottak / transportør.

Avvik fra: Avfallsforskriften kap. 11 – Farlig avfall

- b) Farlig avfall leveres ikke til godkjent mottak / transportør (§ 11-8)
 c) Virksomheten mangler dokumentasjon på levert farlig avfall (§ 11-12)
 d)

Avvik fra: Gjeldende tillatelse

- e) Asken leveres ikke til godkjent deponi

Avvik fra: Forurensningsloven § 7

- f) Asken leveres ikke til godkjent deponi
 g) Asken ombrukes/gjenvinnes uten tillatelse fra Fylkesmannen
 h) Asken mellomlagres uten tillatelse fra Fylkesmannen
 i) Asken deponeres på ikke godkjent deponi / egent område uten tillatelse
 j)

Kommentarer:

Avvik 3: **Det er ikke gjennomført tilstrekkelig målinger av utslipp til luft.**

Avvik fra: Gjeldende tillatelse

Kommentarer:

Avvik 4: **Det er ikke gjennomført tilfredsstillende kartlegging og/eller risikovurdering av støysituasjonen ved virksomheten.**

Avvik fra: Internkontrollforskrift § 5

Kommentarer:

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble avdekket under inspeksjonen:

Anmerkning 1 : Virksomheten har ikke tilfredsstillende opplæring av ansatte.


Kommentarer:

Anmerkning 2: Virksomheten har ikke tilfredsstillende vedlikehold av anlegget.

Kommentarer:


Anmerkning 4: Virksomheten har ikke tilfredsstillende avvikshåndtering.

Kommentarer:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing comments on the finding above.


Anmerkning 5: Virksomheten har mangelfull loggføring av forbruk av brensel per år.

Kommentarer:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing comments on the finding above.


Anmerkning 6: Virksomheten har mangelfulle kvalitetssikring av brenselet.

Kommentarer:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing comments on the note above.

Anmerkning 7: Virksomheten har ikke vurdert å sette inn tiltak for å forbedre rensenheten for utslipp til luft.

Kommentarer:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing comments on the note above.

Anmerkning 8: Målinger av utslipp til luft tas av ufaglært person.

Kommentarer:

Anmerkning 9: Virksomheten har noe mangelfulle skriftlige rutiner for driften av anlegget.

Kommentarer:

I henhold til Internkontrollforskriften skal det foreligge skriftlige rutiner for driften av anlegget. Virksomheten har god kontroll på driften av anlegget og gode rutiner, men dele av rutinene foreligge ikke skriftlig. Ved tanke

Anmerkning 10: på et virksomheten ønsker å utvide sin aktivitet bør alle rutiner foreligge skriftlig, jf. § 5 i Internkontrollforskriften pkt 5-8.

Kommentarer: