



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus
Tlf.: 38 17 62 04

Deres ref.:
Vår ref.: 2015/4324

Vår dato: 14.10.2015
Arkivkode: 472

Huntonit AS
Postboks 21
4701 VENNESLA

Huntonit AS - tilbakemelding etter inspeksjon

Kontrollnummer: 2015.026.I.FMVA

Kontaktperson ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Halvor Stavdal

Helge Håland

Roy Kenneth Grundetjern

Fra Fylkesmannen:

Bjørn Wattne Østerhus

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 16. september 2015 ved Huntonit AS i Vennesla kommune. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Fylkesmannen gav ett avvik under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten har ikke oppdatert kartlegging av sitt bidrag til utendørs støy.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Huntonit AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. desember 2015 som beskriver hvordan avviket vil rettes. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Med hilsen

Thore Egeland (e.f.)
sjefingeniør

Bjørn Wattne Østerhus
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:

Vennesla kommune Postboks 25

4701

Vennesla

byggma@byggma.no

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Navn: Huntonit AS | |
| Organisasjonsnr.: 971746041 | Eies av: 914801958 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 16.210 | |

Kontrollert enhet

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Navn: Huntonit AS | Anleggsnr.: 1014.0018.01 |
| Kommune: Vennesla | Fylke: Vest-Agder |
| Anleggsaktivitet: Treforedling | Risikoklasse: 2 |
| Tillatelse gitt: 09.07.2010 | Sist endret: 06.11.2012 |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført på bakgrunn av gjentatte dispensasjoner fra utslippstillatelsen, akutte utslipp til luft og enkelte klager på støy. Bakgrunnen var å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og bedriftens utslippstillatelse overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Støy, målinger og tiltak
- Utslipp av herdegass
- Dispensasjon for krav til utslipp av KOF
- Nevnte områders tilknytning til internkontrollsystemet.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Huntonit AS plikter snarest å rette opp det avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Huntonit AS innen 1. desember 2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet eller tenkes håndtert.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvaPostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen v/Bjørn Wattne Østerhus.

4. Varsel om gebyr for virksomhet med tillatelse

Fylkesmannen varsler at Huntonit AS vil bli ilagt et gebyr på kr 15 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Bedriften er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Vedtaket vil være hjemlet i forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-6 og faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

2. Virksomheten har ikke oppdatert kartlegging av sitt bidrag til utendørs støy.

Avvik fra:

Utslippstillatelse datert 09.07.2010, punkt 7.

Kommentarer:

Huntonit AS reguleres av en egen utslippstillatelse sist endret i 2012. Under punkt 7 står det at bedriften skal utarbeide et støysonkart samt holde det utarbeidede støysonkartet oppdatert. Det ble opplyst at nytt støysonkart skal utarbeides etter at arbeider på området er ferdigstilt. Det støysonkartet som foreligger per i dag er imidlertid ikke oppdatert i henhold til krav satt i tillatelsen.

Måleprogrammet som reguleres av tillatelsens punkt 11.1 gjennomføres for støy uanmeldt ved seks punkter med jevne mellomrom. Disse seks punktene er valgt av SINUS som er bedriftens konsulent på støy.

Vi ber om at dokumentasjon for valg av målepunkter, sist oppdaterte støysonkart samt annen relevant dokumentasjon for utendørs støyforhold sendes oss.

7. Anmerkninger

Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Avviket gjør ikke at helhetsinntrykket under inspeksjonen var godt. Huntonit AS har god oversikt over drift og de aktiviteter som er utfordrende for det ytre miljø. Vi ber om at Huntonit AS holder oss oppdatert om prosjektet med ny defibrør og reduksjon i utslipp av KOF til vann. Dette forholdet henger direkte sammen med de dispensasjonene som Huntonit AS har hatt fra utslippskravene i tillatelsen.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven datert 09.07.2010, med endring 06.11.2012.
- Dokumenter fremvist under inspeksjonen.