



Asco Norge AS avd Forsyningsbase Tananger
Risavika Havnering 235
4056 Tananger

Saksbehandler:
Kirsten Allred

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Asco Norge AS avd Forsyningsbase Tananger Kontrollnummer: 2023.201.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Rune Julfelt

Fra Statsforvalteren i Rogaland:
Kirsten Allred

Andre deltagere:
Kenneth Mikalsen
Anders Quitzau
Tommy Steinbru
Tom Dahl
Helge Thorsen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Rogaland:*
Åshild Håbrekke

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Asco Norge AS avd Forsyningsbase Tananger (Asco) den 2. mars 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 3 avvik under inspeksjonen, og ga 1 anmerkning.

Avvik:

- Risikovurderingen for tankanlegget har ikke blitt evaluert siste år, og mangler akseptkriterier
- Virksomheten mangler vesentlige opplysninger om oljeutskilleren og har ikke en tilstrekkelig oppfølging av analyserapporter
- Virksomhetens deklarerings som avfallsprodusent er mangelfull

Anmerkninger:

- Merkingen av tankene bør forbedres

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 21. mars 2023 | Kirsten Allred | Kirsten Redmond Kristiansen |
| dato | kontrollør | fagleder forurensing |
| | Statsforvalteren i Rogaland | |

Kopi sendt til: Sola kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|---|---------------------------|
| Navn: Asco Norge AS avd Forsyningsbase Tananger | |
| Organisasjonsnr.: 874001392 | Eies av: 971154667 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 52.223 - Forsyningsbaser | |

Kontrollert enhet

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Navn: Asco forsyningsbase | Anleggsnr.: 1124.0064.01 |
| Kommune: Sola | Fylke: Rogaland |
| Anleggsaktivitet: Landbasert | |
| Tillatelse gitt: | Sist endret: |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Avfallshåndtering
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Asco plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Asco innen 25. april 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Kirsten Allred.

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 22 500 i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om gebyrsats er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Risikovurderingen for tankanlegget har ikke blitt evaluert siste år, og mangler akseptkriterier

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-4 annet ledd

Kommentarer:

Ifølge forurensningsforskriften § 18-4 skal den som er ansvarlig for lagring (av farlige kjemikalier og farlig avfall) sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen analyseres. Risikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikovurderingen skal evalueres minst en gang i året og om nødvendig oppdateres. Hensikten med den årlige gjennomgangen er å forsikre seg om at analysen fortsatt er gyldig.

I forkant av kontrollen oversendte Asco flere risikoanalyser, blant annet to dokumenter (Task Based Risk Assessment Form) som har samme dokumentreferanse: FRM-GOP-HSSEQ-047.01, men forskjellig referansenummer: hhv TANQS009 – som gjelder Bulk Operasjon, og TANQS010 som gjelder Bulk Anlegg. Statsforvalteren antar at de to risikoanalysene samlet sett gjelder alle forhold ved tanklagringen.

Begge risikoanalysene er sist revidert 25. november 2020. Asco bekreftet på kontrolldagen at de ikke har blitt evaluert etter det.

I forurensningsforskriften § 18-4 annet ledd står det videre at «den ansvarlige for lagringen skal sørge for at det settes akseptkriterier for hva som er forsvarlig miljørisiko og både sannsynlighet og konsekvens for miljøet skal vurderes og vektlegges». Akseptkriteriene skal gi uttrykk for det risikonivået som virksomheten beslutter er akseptabelt.

Statsforvalteren vil kommentere at det – ut fra analysene virksomheten har oversendt – er vanskelig å få oversikt over hvorvidt alle forhold ved tanklagringen har blitt vurdert, og der miljøkonsekvensene klart fremgår. Felles for begge dokumentene er imidlertid at de mangler en forklaring på hvilken skala som er brukt, og definerte akseptkriterier.

Avvik 2

Virksomheten mangler vesentlige opplysninger om oljeutskilleren og har ikke en tilstrekkelig oppfølging av analyserapporter

Avvik fra:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6 og 7

Kommentarer:

Ringmuren rundt bulkanlegget dreneres for regnvann manuelt ved behov. Vannet som dreneres ut går via en oljeutskiller til utslipp i sjø. Utslippspunktet er like i sjøkanten.

På kontrolldagen kunne virksomheten ikke vise til dokumentasjon på oljeutskilleren (hvilken type det er), beregningsgrunnlaget for valg av størrelse, eller godkjenning fra rette myndighet på utslipp til sjø.

Det tas prøver av oljeutskilleren, prøveresultatet fra 2021 viste svært høye verdier av både olje og tungmetaller. Analyseresultatet var lagt inn i en oversikt. Denne mangler opplysninger om måleenhet, og det er dermed ikke klart om resultatene var i milligram eller mikrogram.

Virksomheten må få et system for å følge opp analyserapportene fra prøvetaking av oljeutskilleren. Dersom resultatene er høye, må det skrives avvik og følges opp med tiltak.

Per i dag forholder Asco seg til IVAR sine påslippsbegrensninger for utslippet.

Avvik 3

Virksomhetens deklarerer som avfallsprodusent er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12

Kommentarer:

Asco er både et mottak for farlig avfall, men også avfallsprodusent for farlig avfall som oppstår på basen fra egen drift. Virksomheten er derfor registrert i avfallsdeklarerings.no både som avfallsmottak og som avfallsprodusent.

Når det gjelder virksomhetens deklarerer som avfallsprodusent, registrerer Statsforvalteren at det er mange ufullstendige deklarasjoner i avfallsdeklarerings.no. Deklarasjonene, som har blitt opprettet i perioden 4. mars til 28. juli 2022 er ikke ferdigstilt. Dette gjelder deklarasjon nr. 301612200, 301644753, 301649704, 301656695, 301671277, 301675647, 301676747,

301677083, 301682115, 30168814, 301718900 og 301730248. Samme forhold gjelder deklarasjon nr. 301531323, opprettet 5. november 2021. Status på alle deklarasjonene er at avfallet har blitt sendt til mottak.

Statsforvalteren ser også at det er flere deklarasjoner der avfallsinnleveringen skal viderefaktureres til Oil Spill Response (Oil Spill Response (SWIS) Norway AS), se tabell under.

| |
|---|
| 5 FULLE IBC (GLYKOL) ASCOProsjekt 108/911 Asco Prosjekt 911 Viderefaktureres Oilspill |
| 1 IBC MED TELLUS 22 Asco Prosjekt 911 Viderefaktureres Oilspill |
| 2 IBC innholder Pelagic 100Asco Prosjekt 911 Viderefaktureres Oilspill |
| 6 spann med maling Prosjekt 911 Viderefaktureres Oil Spill Repsonse |
| 2 SPANN MED SPILLLOLJE/GIROLJE PROSJEKT 911 VIDEREFAKTURES OILSPILL RESPONSE |
| 1 IBC MED SDS_OCEANIC HW-443 Prosjekt 113/901 Videre faktures Oilspill |
| 4 FAT MED MEG Prosjekt 113/901 Videre faktures Oilspill |
| 2 fat med Tellus Prosjekt 113/901 videre faktures Oilspill |
| 1 PALLE MED SPRAYBOKSER PROSJEKT 113/901 FAKTURES VIDERE SENDES TIL OILSPILL |
| 1 PALLE MED MALINGPROSJEKT 113/901 VIDERE FAKTURES OILSPILL |
| 3IBC MED SDS_OCEANIC HW-443Prosjekt 113/901 Videre faktures OilspillEndret EAL til 160508. Glykol. Oil Spill Response OCEANIC HW 443 R som destrueres på vegne av Oil Spill Response.Kenneth Sivertsen Subsea Well Intervention Services (SWIS) .Tel: +47 9 |

Tabell 1: Utdrag av feltet for «tilleggsopplysninger» fra avfallsdeklarerer.no

Farlig avfall skal registreres på avfallsprodusenten, dvs. på den virksomheten hvor avfallet har oppstått. Dersom avfallet som vist til i tabellen over har oppstått hos SWIS, skal det registreres i avfallsdeklarerer.no på denne virksomheten, ikke på Asco.

Det samme gjelder for Asco sin innlevering av prosessvann/vaskevann (avfallsstoffnummer 7165) fra vask av containere. Vaskevannet «oppstår» på det fysiske stedet der vaskingen foregår. Dersom containere vaskes der avfallsaktøren holder til, skal det registreres på avfallsaktøren som avfallsprodusent. Dersom det oppstår skittent vaskevann på Asco sine fasiliteter, skal det registreres på Asco som avfallsprodusent.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Merkingen av tankene bør forbedres

Kommentarer:

I henhold til forurensningsforskriften § 18-6 skal tanker og rør merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen bør som et minimum vise hvilket (type) kjemikalie/farlig avfall som finnes i tanken eller røret.

Ifm. befaringen registrerte Statsforvalterens kontrollører at merkingen på MGO-tankene var slitt/mangelfull.

8. Andre forhold

Punkt 3.3 i tillatelsen – tette flater for lagring av transportenheter

I tillatelsen punkt 3.3 kulepunkt 3 står det at transporttanker med farlig avfall skal lagres på tette flater og slik at lagringen ikke fører til avrenning til grunnen, sjø eller avløpsnett.

Kravet fra utslippstillatelsen er tatt inn i virksomhetens rutine «Avhending av farlig avfall som godkjent avfallsmottaker»: «Mellomlagring av transportable tanker med farlig avfall skal lagres innenfor godkjent område på tette flater og slik at lagringen ikke fører til avrenning til grunn, sjø eller avløpsnett».

Asco har ikke tatt imot farlig avfall siden begynnelsen av 2021. I forbindelse med en befaring av området på kontrolldagen, viste Asco hvor eventuelt farlig avfall som kommer inn vil bli lagret. Området har asfaltdekke.

Statsforvalteren forklarte at tette flater (tett dekke) vanligvis betyr betong. Asfalt regnes ikke som tett dekke. Avfallet Asco får inn kommer i transportenheter. Disse er i utgangspunktet tette, og Asco skal heller ikke åpne enhetene. Gitt at andre forholdsregler for å hindre avrenning til grunn eller sjø blir tatt, anser Statsforvalteren at asfaltdekke i dette tilfellet kan være tilstrekkelig.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Framlagt dokumentasjon for å verifisere faktiske forhold:

- Task Based Risk Assessment Form (FRM-GOP-HSSEQ-047.01, revision date: 25/11/2020, reference number TANQS010)
- Task Based Risk Assessment Form (FRM-GOP-HSSEQ-047.01, revision date: 25/11/2020, reference number TANQS009)
- Avhending av farlig avfall som godkjent avfallsmottaker, rev. 3 (08/03/2021)
- Styringshåndbok: Oljeutskiller med driftsinstruks revision date: 27/06/2022
- ASCO tankoversikt i Risavika 235 i Tananger, oppdatert 01/25/2023