

RAGN SELLS AS AVD FARLIG AVFALL  
Postboks 453  
1471 Lørenskog

Oslo, 31. mars 2023

Deres ref.:  
Jan-Ove Ødegård

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2022/6004  
2023.0274.miljodir

Saksbehandler:  
Alexander Kristiansen

## Rapport etter tilsyn 13. mars - 16. mars 2023

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos RAGN SELLS AS AVD FARLIG AVFALL (virksomhetsnummer: 994442147).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

### Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens lagring av brannslukningsapparater er ikke i henhold til tillatelsen.
- Avvik 2: Virksomhetens lagerplan er ikke oppdatert alle steder i virksomhetens systemer og noe avfall er lagret på annet sted enn angitt i lagerplan.
- Avvik 3: Virksomheten har enkelte mangler ved tilstandskontroll og forebyggende vedlikehold og risikovurderinger knyttet til dette.
- Avvik 4: Virksomheten har lagret farlig avfall i over et år.
- Avvik 5: Virksomhetens dokumenterte rutiner for eksport av farlig avfall omfatter ikke kontroll av at avfallet er mottatt og behandlet.
- Avvik 6: Virksomheten har ikke dokumentert mulige konsekvenser av ekstremvær og klimaendringer i risikovurderingen.
- Avvik 7: Det er mangler ved virksomhetens rutine for varsling og oppfølging av storulykker og tilløp til storulykker.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

RAGN SELLS AS AVD FARLIG AVFALL må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 9. juni 2023.

## Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten kan vurdere om rør i tillegg til ytre visuell kontroll også skal testes eller undersøkes ved en annen metode.

Anmerkning er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Dere må betale gebyr

RAGN SELLS AS AVD FARLIG AVFALL må betale et gebyr på 112 300 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no) ved Alexander Kristiansen. Merk svaret med saksnummer 2022/6004 og tilsynsnummer 2023.0274.miljodir.

# Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens lagring av brannslukningsapparater er ikke i henhold til tillatelsen.

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- avfallsforskriften § 11-5
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ragn Sells AS. Årvoll, gitt 17. juni 2016, sist endret 5. mai 2020, punkt 3.4 Vilkår for lagring av farlig avfall

### Beskrivelse av krav

Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres under tak og på tett dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom det er dokumentert at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten lagrer brannslukningsapparater som skal videre til behandling i kasser, utendørs på asfaltdekke.

Virksomheten har risikovurdert lagring utendørs med tanke på risiko for brann, men

risikovurderingen omfatter ikke fare for utslipp til ytre miljø.

**Avvik 2: Virksomhetens lagerplan er ikke oppdatert alle steder i virksomhetens systemer og noe avfall er lagret på annet sted enn angitt i lagerplan.**

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ragn Sells AS. Årvoll, gitt 17. juni 2016, sist endret 5. mai 2020, punkt 3.4 Vilkår for lagring av farlig avfall

**Beskrivelse av krav**

Virksomheten skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer farlig avfall/avfall er lagret. Lagerområdene skal være merket med faremerker og UN-numre.

**Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har nylig oppdatert lagerplanen, "Lagerplan Master", som viser hvor forskjellige typer avfall eller farlig avfall er lagret. Virksomheten opplyste om at lagerplanen ikke var oppdatert alle steder i virksomhetens systemer og at dette arbeidet pågår.

Under befaringen ble det observert at ferdigvarer som var klare for utsendelse var plassert på grovsorteringslageret, noe som ikke er i tråd med lagerplanen.

**Avvik 3: Virksomheten har enkelte mangler ved tilstandskontroll og forebyggende vedlikehold og risikovurderinger knyttet til dette.**

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d
- storulykkeforskriften §4 vedlegg III punkt 3
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ragn Sells AS. Årvoll, gitt 17. juni 2016, sist endret 5. mai 2020, punkt 2.9 Plikt til forebyggende vedlikehold

**Beskrivelse av krav**

*Forurensningsforskriften*

Med bakgrunn i kartlegging av risiko for utslipp og kjennskap til tilstand for utslippsrelatert utstyr skal det utarbeides rutiner for et systematisk vedlikehold av utslippsrelatert utstyr. For tanker, rør og tilhørende utstyr skal det utarbeides akseptkriterier for tilfredsstillende teknisk tilstand. Det betyr at det må finnes dokumenterte beskrivelser av hva som er ønsket (god nok) tilstand. Dette kan for eksempel være godstykkelse eller funksjonskrav. For å opprettholde tilfredsstillende teknisk tilstand skal det gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram.

*Storulykkeforskriften*

Virksomheten skal ha styringssystem (internkontroll) som omfatter driftskontroll, herunder sikker drift, tilstandskontroll og vedlikehold av anlegg, prosesser og utstyr samt håndtering av alarmer.

### *Interkontrollforskriften*

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har installasjoner som brukes til lagring eller forbehandling av farlig avfall, blant annet tanker med tilhørende utstyr som ringmur, rør, koblinger, flenser, pumper mm og en kvern. Virksomheten har en prosedyre, "Driftsmessige kontrollaktiviteter", som beskriver hvordan tilstandskontroll og forebyggende vedlikehold skal utføres. Virksomheten har delt anlegget inn i 5 soner der forebyggende vedlikehold som skal utføres er beskrevet for hver sone. Det er blant annet beskrivelse av kontroller som gjøres daglig, ukentlig, årlig osv. For de daglige rundene signeres det i et eget kontrollskjema. Miljødirektoratet gjorde en stikkprøvekontroll av at kontrollskjemaene var utfylt. Virksomheten har satt akseptkriterier for tanker og rør i dokumentet "Driftsmessige kontrollaktiviteter". Virksomhetens tanker ble inspisert og kontrollert sist i 2017 og er satt opp med 5-års kontrollintervall, slik at de etter plan skulle kontrolleres i 2022. Kontrollene er forsinket og virksomheten redegjorde for årsaker til forsinkelsene og opplyste at kontrollene er bestilt og vil bli utført i 2023.

Virksomheten opplyste under tilsynet om at oljetankene er utstyrt med varmeelementer og at disse varmeelementene ikke er omfattet av det forebyggende tilstands- og vedlikeholdsprogrammet.

Tanker i tankparken har overflyllingsalarm som gir lyd og lysalarm ved overfylling. Virksomheten opplyste at en eller flere av disse regelmessig blir utløst på grunn av fulle tanker, men at de ikke planmessig blir testet som en del av det forebyggende vedlikeholdsprogrammet. Slik testing er ikke beskrevet i gjeldende område for driftsmessig kontrollaktivitet.

Virksomheten har risikovurderinger for anlegget, men har ikke tatt alder på utstyr med som en egen faktor ved vurderingene. Virksomheten har tanker fra 1959 og opplyste under tilsynet at de ikke kjenner historien til tankene før de ble satt inn i anlegget på 2000 tallet. Utstyr har generelt en levetid som er bestemt av design og bruk (belastning). Når utstyr nærmer seg designet levetid og/eller belastning har vært stor/større enn designkriterier eller når dette er ukjent må virksomheten ta hensyn til dette i risikovurderingene.

Virksomheten har satt akseptkriterier for godstykkelse på tankene. Disse kriteriene referer til opprinnelig tykkelse, men virksomheten har ikke dokumentert den opprinnelige tykkelsen i vedlikeholdssystemet og bruker i praksis den største tykkelsen som måles ved kontrollen som opprinnelig tykkelse.

Virksomhetens dokumenterte program for tilstandskontroll og forebyggende vedlikehold er mangelfullt på følgende områder:

- Varmeelementer i tanker er ikke omfattet av programmet
- Overflyllingsalarmen for lagertanker testes ikke planmessig
- Det mangler dokumenterte verdier for opprinnelig godstykkelse slik at virksomheten kan vurdere om akseptkriteriene er tilfredsstillt eller ikke.

Virksomheten har ikke synliggjort risiko ved aldrende anlegg i sine risikovurderinger for lagertanker.

## Avvik 4: Virksomheten har lagret farlig avfall i over et år.

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ragn Sells AS. Årvoll, gitt 17. juni 2016, sist endret 5. mai 2020, punkt 3.3 Lagring
- avfallsforskriften §11-8 Leveringsplikt

### Beskrivelse av krav

Mottatt avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd. Farlig avfall skal leveres minst en gang pr år.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har lagret farlig avfall ("labkjemikalier") i mer enn 1 år. Virksomheten har informert om dette i egenkontrollrapportene for 2021 og 2022, og har registrert det i sitt avvikssystem. Under tilsynet forklarte virksomheten om årsaken til at avfallet ikke ble levert i tide og opplyste om at en eksisterende nedstrømsløsning med kort varsel stoppet mottak av denne typen farlig avfall, og det siden har vært jobbet med å finne andre nedstrømsløsninger. Virksomheten opplyste at dette nå er funnet og at avfallet vil bli sendt i løpet av mars.

## Avvik 5: Virksomhetens dokumenterte rutiner for eksport av farlig avfall omfatter ikke kontroll av at avfallet er mottatt og behandlet.

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften §5 andre ledd nr. 6 og 7
- Forurensningsloven §32

### Beskrivelse av krav

#### *Interkontrollforskriften*

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

#### *Om næringsavfall*

Næringsavfall skal leveres til lovlig mottak.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har farlig avfall som blir eksportert for gjenvinning eller sluttbehandling i utlandet. Virksomheten har ikke egen eksporttillatelse, men eksporterer på tillatelser som er gitt til annen avdeling i konsernet Ragn-Sells (Hovedkontoret, Lørenskog). Det finnes en avdeling i Ragn-Sells konsernet som arbeider med avtaler som gjelder eksport og bistår ved bestilling av transport mm. Virksomheten er oppført som produsent i eksporttillatelsene. Under tilsynet redegjorde

virksomheten for hvordan eksportene blir fulgt opp. Virksomheten viste oversikter der statusen til de enkelte transporter (sent-mottatt-behandlet) ble registrert og fulgt opp. Virksomheten får og har kopi av dokumentene som viser at transportene er mottatt og behandlet.

Miljødirektoratet gjorde en stikkprøvekontroll på enkelte transporter. Virksomheten har en prosedyre for eksport av farlig avfall og bruker også utskrifter av interne eposter og egne nedtegnelser som beskriver hva som skal gjøres ved eksport av farlig avfall.

Virksomhetens forskjellige dokumenterte prosedyrer beskriver ikke at virksomheten skal følge opp og kontrollere at avfallet faktisk er mottatt og behandlet.

## Avvik 6: Virksomheten har ikke dokumentert mulige konsekvenser av ekstremvær og klimaendringer i risikovurderingen.

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ragn Sells AS. Årvoll, gitt 17. juni 2016, sist endret 5. mai 2020, punkt 12.1

### Beskrivelse av krav

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Ved endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Hendelser for ytre miljø forårsaket av klimaendringer skal være vurdert, inkludert sannsynligheten for og konsekvensene av dette. Med bakgrunn i denne analysen kan virksomheten vurdere om de bør gjøre tilpasninger for å redusere risikoen for å bli påvirket av endret klima.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet informerte virksomheten om at de ikke har en dokumentert miljørisikovurdering av mulige konsekvenser for ytre miljø som skyldes ekstremvær og klimaendringer for deres virksomhet.

## Avvik 7: Det er mangler ved virksomhetens rutine for varsling og oppfølging av storulykker og tilløp til storulykker

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 og 7
- storulykeforskriften §13 og vedlegg III

### Beskrivelse av krav

#### *Interkontrollforskriften*

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten skal

iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

### *Storulykkeforskriften*

Storulykkeforskriften vedlegg III krever at virksomheten har et styringssystem (internkontroll) slik at virksomheten oppfyller krav i forskriften. I §13 er det stilt krav til at virksomheten informerer storulykkemyndighetene om storulykker og hendelser som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne blitt til storulykker og at de leverer en rapport til storulykkemyndigheten etter en storulykke. Informasjon som skal overbringes til myndighetene ved storulykke kan være nødvendig å overbringe i tre faser: 1) umiddelbar underretning om storulykke (etter at nødvendig varsling til nød- og beredskapsenheter er gjennomført), 2) supplerende informasjon underveis i hendelsen og 3) skriftlig rapport om storulykken. For nærmere informasjon se veiledningen hos DSB, [Veiledning til storulykkeforskriften](#).

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har en lokal beredskapsplan. Beredskapsplanen beskriver varsling internt og eksternt, men planen omfatter ikke varsling av storulykker eller tilløp til storulykker til storulykkemyndighetene (relevant for brann: DSB, ytre miljø: Miljødirektoratet). Virksomheten har ikke rutiner i sin internkontroll som beskriver at storulykker skal granskes og at rapport om storulykken skal sendes storulykkemyndighetene.

Virksomheten mangler dokumentert internkontroll som sikrer at storulykkemyndighetene blir varslet om storulykker og tilløp til storulykker og at storulykker granskes slik at det kan leveres rapport etter storulykke.

**Anmerkning 1: Virksomheten kan vurdere om rør i tillegg til ytre visuell kontroll også skal testes eller undersøkes ved en annen metode.**

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har et program for å kontrollere rør med tilhørende koblinger pumper, flenser mm som baserer seg på visuell inspeksjon, på utsiden av utstyret.

Virksomheten kan vurdere om dette bør suppleres med andre typer kontroller.

## **Vedtak om gebyr**

Miljødirektoratet vedtar at RAGN SELLS AS AVD FARLIG AVFALL må betale et gebyr på 112 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 4 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om

gebyr 16. februar 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og storulykkeforskriften overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av RAGN SELLS AS AVD FARLIG AVFALL sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner.

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner.
- Befaring
- Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Alexander Kristiansen
- Karoline Rein
- Joakim Sandkjenn (deltok 13.-14.)

Kontaktperson hos RAGN SELLS AS AVD FARLIG AVFALL

- Jan-Ove Ødegård

Deltagere fra RAGN SELLS AS AVD FARLIG AVFALL

<i>Rolle</i>	<i>Åpningsmøte</i>	<i>Intervju</i>	<i>Sluttmøte</i>
Avdelingsleder	x	x	x
Formann, mottak	x	x	x
Kjemiker, sikkerhetsrådgiver, verneombud	x	x	x
Formann, kjemiker, hovedvernombud	x		x
Transportleder	x	x	x



## Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende RAGN SELLS AS AVD FARLIG AVFALL ble kontrollert under tilsynet:

- Ragn Sells - anlegg for farlig avfall (Årvoll, Rygge), Moss

## Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
  - Inkludert oppfølging av forrige tilsyn fra Miljødirektoratet
- Tanklagring
- Vedlikehold
- Produsentansvar avfall
- Behandling av farlig avfall
- Grunnforurensning og sediment
- Klimatilpasning
- Oljeutskiller- prøvetaking og analyse av oljeinnhold i utslippsvann

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Grensekryssende avfall:

- Internkontroll for eksport av avfall og dokumentasjon på at avfall er levert, mottatt og behandlet

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Storulykke:

- Storulykke
  - Tilstandskontroll og forebyggende vedlikehold, inkludert aldring av utstyr, prosesser og organisasjon
  - Varsling av storulykker og tilløp til storulykker, granskning og levering av rapport etter storulykke
  - Oppfølging av forrige storulykketilsyn

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

## Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Lageroversikt "Lagerplan Master" og kart over området

- Rutine "Rutine for mottakskontroll av farlig avfall"
- Rutine "Rutine for sortering, klassifisering og deklarerer av farlig avfall"
- Rutine for "Prøvetaking av farlig avfall"
- Rutine "Driftsmessige kontrollaktiviteter" og tilhørende rapportskjema "Skjema for rapportering av driftsmessige kontrollaktiviteter"
- Rutine "Påfylling og tømning av tankanlegg og tippommer"
- Lokal beredskapsplan FA
- Risikovurdering "2020-10-20 Rygge risikovurdering Ytre miljø"
- Gjennomgang av elektronisk avvikssystem, oppslag på utvalgte registreringer i systemet
- Diverse rutiner for eksport av avfall
- Registreringer av transport av avfall til utlandet (elektronisk), oversikter, kvitteringer på mottak og behandling

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

#### *Sertifiseringer*

Virksomheten er sertifisert etter ISO 9001, 14001 og 45001.

#### *Oppfølging av forrige tilsyn (storulykke og tillatelse til forurensende aktivitet), rapport 2020.640.I.miljodir, datert 9. november 2020*

Om avvik 1, Prosedyre for endring og styring ivaretar ikke alle kravene i §10 i storulykkeforskriften og vedlegg III nr. 4.

Virksomheten har en oppdatert prosedyre for styring av endring etter forrige tilsyn.

Virksomhetens definisjon av endringer er snever slik at ikke alle endringer på anlegget vil fanges opp. Under tilsynet opplyste virksomheten at prosedyren vil bli endret slik at den vil omfatte alle typer endringer i storulykkevirksomheten. Virksomheten er i ferd med å installere et nytt slukningssystem for brann, og har vurdert at dette var en endring der prosedyren ikke skulle følges. Under tilsynet gikk Miljødirektoratet gjennom storulykkeforskriftens krav.

#### *Om avfall eller produkt*

Virksomheten anser ikke at avfallet de sender fra seg har opphørt å være avfall, men at det er avfall. Miljødirektoratet redegjorde for kriterier som gjelder for avfall som opphører å være avfall (Forurensningsloven §27) og litt om plikter som da kan inntre etter produktregelverk.

#### *Nytt brannslukningsanlegg*

Virksomheten skal i 2023 installere et nytt system for å oppdage og stanse brann og branntilløp. Systemet består av kameraovervåkning og slukkesystemer (vannkanoner i ferdigvarelager, mottakslager og skumanlegg i rom med kvern og i tankpark).

#### *Om grunnforurensning og graving i forurenset grunn*

Virksomheten har i punkt 15.4 i tillatelsen krav som gjelder tilstandsrapport forurenset grunn og grunnvann. Virksomheten har utført og oversendt en tilstandsrapport for grunnundersøkelser i 2020. Rapporten anbefaler at fase 2 ihht veileder M630/2016 gjennomføres. Virksomheten er nå i

gang med å planlegge og utføre dette.

I forbindelse med oppstart av nytt brannslukningsanlegg i april er det behov for å grave bort noen masser for å få støpt et dekke til underlag for installasjoner, samt påkobling til vannrør. Saksbehandler i industriseksjon 1 følger opp punkt 15.4 i tillatelsen og vil gi tilbakemelding på eventuell søknadsplikt for gravearbeidene.

## Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [miljodirektoratet.no](http://miljodirektoratet.no), i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen  
Miljødirektoratet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Einar Knutsen  
seksjonsleder

Alexander Kristiansen  
tilsynsleder

Kopi til:

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap
- Statsforvalteren i Oslo og Viken
- Moss kommune