

Sted:  
Steinkjer /  
Trondheim  
Dato: 22.6.23

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/6730  
Deres ref.:

NORTURA SA AVD MALVIK  
Postboks 5661  
7484 TRONDHEIM

Saksbehandler:  
Tore Haugen- 73199200

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Nortura SA Avd Malvik

#### Kontrollnummer: 2023.110.I.SFTL

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Anders Tyvold

*Fra Statsforvalteren:*  
Torill Espedal  
Tore Haugen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nortura SA Avd Malvik den 20. juni 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Det ble avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

#### Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

22.6. 2023    Tore Haugen

Marit Lorvik (e.f)

---

dato

kontrollør

Statsforvalteren i Trøndelag

seksjonsleder

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Nortura SA Avd Malvik	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 994971298	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> Næringsmiddelindustri	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Nortura SA Avd Malvik	<b>Anleggsnr.:</b> 5031.0021.01
<b>Kommune:</b> Malvik	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Bearbeiding og konservering av kjøtt	
<b>Tillatelse gitt:</b> 2009	<b>Sist endret:</b> 14.2.2023

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen var en del av Statsforvalterens rutinemessige arbeid for å kontrollere om gjeldende krav blir overholdt.

### Inspeksjonstema

Internkontroll  
Utslipp til vann  
Disponering av kjemikalier  
Disponering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må bedriften **innen 10.8.23** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet og hvordan bedriften vil følge opp anmerkningene.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@Statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

#### **4. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren (jf. offentlighetsloven).

#### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23.5.23.

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil bedriften bli ilagt et gebyr på kr 22.500-, for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer ca. 3-4 dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **6. Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **7. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

**Avvik 1: Virksomheten har ikke tatt prøver av utslippet fra oljeutskilleren.**

**Avvik fra: Forurensningsforskriften kap. 15 (krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann) § 15-7.**

#### **Kommentarer:**

Bedriften har installert oljeutskiller for utslipp fra verksted og andre steder med fare for utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l.

Den fastsatte grenseverdien skal overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.

## **Avvik 2: Virksomhetens miljørisikovurdering for ytre miljø har noen mangler.**

**Avvik fra: Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd, punkt 6.**

### **Kommentarer:**

Interkontrollforskriften stiller krav om at bedriften skal kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Internkontrollen skal være tilpasset aktiviteten ved anlegget, risikoforhold og størrelse i det omfanget som er nødvendig for å etterleve kravene i forskriften.

Miljørisikovurderingen skal revideres en gang hvert år, og ellers ved større endringer ved anlegget som kan ha betydning for utslipp til ytre miljø.

Bedriften opplyste under tilsynet at det gjøres jevnlig en gjennomgang og risikovurdering etter Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykeforskriften).

Gjeldende risikovurdering har noen mangler i forhold til ytre miljø. Det mangler eksempelvis risikovurdering av avfallshåndtering (bl.a. lagring og håndtering av farlig avfall), lukt fra områder på fabrikkområdet og eventuell påvirkning på resipienten (fjorden).

## **8. Anmerkninger**

Vi fant følgende anmerkning under inspeksjonen:

**Anmerkning 1: Bedriften kan utføre ytterligere tiltak slik at utslipp fra bedriftens avløpsrenseanlegg blir redusert.**

### **Kommentarer:**

Resultater fra bedriftens prøvetaking av avløpsvannet viser at gjeldende utslippsgrenser blir overholdt. Ut fra opplysninger gitt på kontrolldagen viser det seg at ved endringer i tilførsler (fra gjødselkjeller) av gjødselvann til renseanlegget kan bl.a. utslippet av organisk stoff reduseres.

Selv om grenseverdiene overholdes, har bedriften plikt til å redusere forurensning så langt som mulig, jf. pkt. 2.3 i tillatelsen. Dette er også viktig for å oppfylle krav i den nye utslippstillatelsen som er gjeldende fra 1.6.2025.

## **9. Andre forhold**

I bedriftens utslippstillatelse av 14.2.23 er det gitt frister for to forhold som skal være oppfylt innen 1.7.23. Dette gjelder for følgende forhold:

- sende inn et program for overvåking i resipient
- sende inn en vurdering av om det foreligger noen mulighet for at bedriften kan forårsake forurensning av grunn og grunnvann (fra utslipp av kjemikalier og farlige stoffer).

Det var noe uklart om denne fristen vil bli overholdt. Dersom bedriften ser at det kan være problem med å få svart opp ovennevnte punkter innen fristen, må det så snart som mulig søkes om utsatt frist.