



Ringerike Septikservice AS
Follummoveien 88
3516, Hønefoss

Saksbehandler:

Jessica Emily Roos

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kontrollnummer: 2023.039.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Ivan Gammelseter
Gaute Schippers
Kent Frode Skjønsberg

Fra Statsforvalteren:

Jessica Roos
Guro Holte

Fra Norva24 digitalt:

Rune Trondsen
Per Inge Karlstad

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ringerike Septikservice AS den 23.06.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren avdekket 3 avvik under inspeksjonen.

Avvik:

- Miljørisikovurderingen til Ringerike Septikservice AS har mangler
- Ringerike Septikservice AS har mangler knyttet til beredskap mot akutt forurensning
- Ringerike Septikservice AS overholder ikke krav til merking og årlig levering av farlig avfall

Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med vennlig hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef

Jessica Roos
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Ringerike Kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RINGERIKE SEPTIKSERVICE AS / NORVA24	
Organisasjonsnr.: 945559705	Eies av: 971716401
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 – Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: Ringerike Septikservice	Anleggsnr.: 3007.0107.01
Kommune: Ringerike	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 29.09.2017	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp bekymringsmelding knyttet til tanklagring i forkant av inspeksjonen, og er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Avfallshåndtering
- Internkontroll
- Tanklagring

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ringerike Septikservice AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.

Ringerike Septikservice AS må innen 01.10.2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Jessica Roos. Brevet merkes med saksnr. 2023/23135.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 08.06.2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ringerike Septikservice AS bli ilagt et gebyr på kr 22 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Miljøriskovurderingen til Ringerike Septikservice AS har mangler

Avvik fra:

- Tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Ringerike Septikservice AS i Ringerike kommune, 29.09.2017 (tillatelsen), punkt 3.3 og 9.1
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 18 *Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall*, § 18-4

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd punkt 6

Beskrivelse av krav:

Virksomheten skal ha en oppdatert miljørisikoanalyse. Bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Miljørisikovurderingen skal dokumenteres og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor.

For tanker som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 18 skal miljørisikoanalysen omfatte alle forhold ved tanklagring hos bedriften, som selve tanken, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner, og eventuelle eksterne påvirkninger som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Analysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen.

Punkt 9.1 i tillatelsen stiller krav om å gjennomføre en miljørisikoanalyse av virksomheten, og i tillatelsen punkt 3.3 er det krav om at enhver lagring av avfall/farlig avfall skal være basert på en risikovurdering.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Mellomlageret på anlegget Ringerike Septikservice består av 4 tanker for lagring av farlig avfall; hhv. 3 på 20m³ og en på 9,4m³. På anlegget er det et verksted som er i prosess med å legges ned, men det foregår fortsatt lagring av noe farlig avfall her (som spraybokser, parafinolje etc.) og kjemikalier.

Vi observerte følgende:

- Mellomlagringen av de ulike fraksjonene avfall var ikke risikovurdert. Dette gjelder mellomlagring av farlig avfall på tankene, men også lagring av DustX på 25m³-tanken, hydraulikkoljetanken og øvrige farlig avfallsfraksjoner og kjemikalier. Ringerike Septikservice AS opplyste at de hadde allerede gjennomført flere tiltak for å redusere risiko for forurensning, men dette var ikke synliggjort i miljørisikovurderingen.
- Bedriften manglet oversikt over resipienter som kan bli påvirket av anlegget, og sårbarheten til miljøet er ikke vurdert
- Noe av avfallet var lagret direkte oppå et sluk på verkstedet, som går til oljeutskiller (se bildet under).



Avvik 2

Ringerike Septikservice AS har mangler knyttet til beredskap mot akutt forurensning

Avvik fra:

- Forurensningsforskriften, § 18-7
- Tillatelsen, punkt 9.3 og 9.4

Beskrivelse av krav:

Den ansvarlige for lagringen skal utarbeide en analyse av beredskapsbehovet. På bakgrunn av beredskapsanalysen skal den ansvarlige etablere og vedlikeholde en nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Bedriften beredskap skal utprøves/testes minst en gang hvert år.

I tillegg skal virksomheten så fort som mulig varsle Statsforvalteren ved akutt forurensning, jf. punkt 9.4 i tillatelsen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Ringerike Septikservice AS har en beredskapsplan, men ytre miljø var lite synliggjort i planen. Vi observerte at fokuset i beredskapsplanen var på ulykker og skader knyttet til personer. Den inneholdt for eksempel ikke en plan for oppsamling av eventuelt slukkevann/slukkeskum, beredskap knyttet til hull på tanker og oversikt over overløp/ledningsnett, for å nevne noen eksempler.

Varslingsplanen til Ringerike Septikservice AS kan også forbedres. Det var ikke synliggjort hvilke hendelser, knyttet til ytre miljø, som utløser varslingsplanen. I tillegg var ikke Statsforvalteren oppført i varslingsplanen. Ringerike Septikservice AS fikk også et avvik tilknyttet beredskap under inspeksjonen i 2016. Ringerike Septikservice AS har arbeidet med beredskapen siden sist avvik, men vi ser fortsatt behov for en utbedring av beredskapen.

Avvik 3

Ringerike Septikservice AS overholder ikke krav til merking og årlig levering av farlig avfall

Avvik fra:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), § 11-8
- Forurensningsforskriften, § 18-6, bokstav g, avfallsforskriften § 11-5 og tillatelsen punkt 3.3.

Beskrivelse av krav:

Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til den som etter avfallsforskriften § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, eller til virksomhet utenfor Norge i henhold til reglene om grensekryssende transport av avfall i kapittel 13. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Plikten inntreer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Tanker og rør der det lagres farlig avfall skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.

For lagring av øvrige fraksjoner farlig avfall er det i tillatelsen punkt 3.3. angitt blant annet at «lageret farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret.» Videre angir avfallsforskriften § 11-5 et krav om forsvarlig oppbevaring av farlig avfall, og at bedriften må sørge for å treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning. Merking av farlig avfall vil være et slikt tiltak.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Ringerike Septikservice AS videreleverer og deklarerer jevnlig farlig avfall fra tanklagringen. Men som nevnt i avvik 1 har Ringerike Septikservice AS også et verksted på anlegget. På verkstedet har de flere fraksjoner av farlig avfall, blant annet spraybokser, parafinolje, oljefilter o.l. Bedriftens internkontrollrutiner ivaretar ikke kravet om årlig levering av disse fraksjonene. Sist de leverte egenprodusert småkolli av farlig avfall var i 2021. De opplyser at de er i prosess med å opprette en avtale for henting.

Det var flere mindre tanker og beholdere som ikke var merket eller hadde feil merking som for eksempel dunker med oljefilter (se bildet under).



7. Andre forhold

Ringerike Septikservice AS har blitt kjøpt opp av selskapet Norva24. Det er derimot fortsatt Ringerike Septikservice AS som er juridisk ansvarlig enhet for anlegget Ringerike Septikservice AS og ansvarlig for å overholde de krav som følger av tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 29.09.2017

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Veiledning til Tankforskriften (M536)