



VERKET MOSS AS AVD MOSS  
Postboks 2416 Solli  
0201 Oslo

Saksbehandler:  
Øystein Hansgård Gjelsvik

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Arbeider i sjø ved Verket Moss felt Bk2A i Moss kommune

### Kontrollnummer: 2023.328.I.SFOV

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Eli Smette Laastad

*Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Andreas Røed

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Torill Skau  
Lars H. Johansen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Øystein Hansgård Gjelsvik  
Torbjørn Raugstad

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Arbeider i sjø ved Verket Moss felt Bk2A i Moss kommune (Verket Moss AS) den 06.09.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten mangler en skriftlig rutine for drift og vedlikehold av siltgardin.
- Virksomheten kunne ikke dokumentere at utfylte masser er fri for forurensning.

#### Anmerkning:

- Virksomheten kan tydeligere definere hva et avvik på ytre miljø er.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. september 2023	Andreas Røed	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Moss kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> VERKET MOSS AS AVD MOSS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 978802311	<b>Eies av:</b> 887621632
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 68.209 - Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Arbeider i sjø ved Verket Moss felt Bk2A i Moss kommune	<b>Anleggsnr.:</b> 3002.0206.01
<b>Kommune:</b> Moss	<b>Fylke:</b> Viken
<b>Anleggsaktivitet:</b> Mudring	
<b>Tillatelse gitt:</b> 19. september 2022	<b>Sist endret:</b> 18. april 2023

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i den nasjonale tilsynsaksjonen for mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Håndtering avfall
- Mudring og utfylling
- Kontroll og overvåkingsprogram

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Tiltakshaver plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må tiltakshaver innen 15. november 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpост@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Andreas Røed. Merk med saksnummer 2023/29809.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30. august 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil tiltakshaver bli ilagt et gebyr på kr 30 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomheten mangler en skriftlig rutine for drift og vedlikehold av siltgardin.

#### Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 7.
- Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved Verket Moss felt Bk2A i Moss kommune (Tillatelsen), vilkår 2.8 *Plikt til forebyggende vedlikehold*.

#### Beskrivelse av krav

I henhold til tillatelsen skal tiltakshaver sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. Internkontrollforskriften krever også at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere en skriftlig rutine for drift og vedlikehold av siltgardin. En slik rutine skal blant annet si noe om hvor ofte siltgardinen skal inspiseres, samt hva som skal kontrolleres.

### Avvik 2

Virksomheten kunne ikke dokumentere at utfylte masser er fri for forurensning.

#### Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelsen, vilkår 6.3 *Krav til utfyllingsmasser*.

#### Beskrivelse av krav

Tillatelsen krever at massene som skal benyttes til utfylling i sjø ikke skal overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II i henhold til Miljødirektoratet sin veileder *Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016)*.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere at utfylte masser er fri for forurensning i henhold til M-608/2016. Det kunne heller ikke under tilsynet dokumenteres hvor utfyllingsmassene kommer fra.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

## **Anmerkning 1**

Virksomheten kan tydeligere definere hva et avvik på ytre miljø er.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har et fungerende avvikssystem, og det blir meldt avvik på ytre miljø.

Virksomheten kan likevel tydeligere definere hva et avvik på ytre miljø er. Dette er viktig slik at alle er omforent om når det skal meldes avvik.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren