



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

20.10.2023

Vår referanse

2020/3430

Deres dato:

Deres referanse

PERPETUUM AS
Stakkevollvegen 41
9010 TROMSØ

Telefonnummer til saksbehandler

Anne Birte Tennøy, 77642205

Tilsynsrapport

Inspeksjon ved Stormoen deponi, Perpetuum AS

Kontrollnummer: 2023.015.I.SFTF

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

John Barlindhaug

Robin Gout

Are Lorentsen

Roy Kenneth Larsen

Frank Solberg

Anne Wenche, SeaEco

Tone Rasmussen, SeaEco

Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

Anne Birte Tennøy

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

May-Helen Holm

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved deponicelle 2 og 3 på Stormoen den 26 og 27 september 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avdekket 5 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Mangelfull drifts- og vedlikeholdsinstruks for renseanleggene
- Mangelfull rutine og dokumentasjon av kritiske kontrollpunkter i sigevannshåndteringen
- Avfall fra renseanlegg (aktivt kull) er lagret siden 2018
- Manglende innmelding av overskridelser

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf

Org.nr. 967 311 014

- Mangler i risikovurderingen for ytre miljø

Anmerkninger:

- Flygeavfall celle 3 og celle 2
- Systematikken i internkontrollen kan forbedres
- Sediment/avfall fra renseanlegget lagret på deponiområdet i påvente av basiskarakterisering

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. oktober 2023	Anne Birte Tennøy	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Troms og Finnmark	

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Perpetuum AS	
Organisasjonsnr.: 874062022	Eies av: 984464045
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Perpetuum AS	Anleggsnr.: 5422.0076.01
Kommune: Balsfjord	Fylke: Troms og Finnmark
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall – deponicelle 2 og 3	

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av en landsdekkende aksjon overfor deponi samordnet av miljødirektoratet.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Sivevann
- Utslipp i tråd med krav i tillatelsen
- Overvåking av sivevann og resipient
- Vannbalanse og utforming av deponi
- Vedlikehold og drift av deponi og renseinstallasjoner
- Kontroll av avfall som går til deponering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Perpetuum AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Perpetuum innen **30. november 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/Anne Birte Tennøy.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble sendt virksomheten den 5. september 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil det bli ilagt et gebyr på kr 56 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Mangelfull drifts- og vedlikeholdsinstruks for renseanlegg og sivevann

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 6, tillatelse av 15.9.2017 vilkår 2.4 og tillatelse av 11.12.2021 vilkår 2.4

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke vise frem en rutine for drift – og vedlikehold av renseanleggene, men har en sjekkliste som benyttes. Sjekklisten var ikke oppdatert i henhold til senere endringer som

er gjort i renseanleggene som gjelder mektighet på filter, rutiner for omkobling, tapping av luftebasseng etc.

Avvik 2

Mangelfull rutine og dokumentasjon av kritiske kontrollpunkter i sigevannshåndteringen

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 6, tillatelse av 15.9.2017 vilkår 2.4 og tillatelse av 11.12021 vilkår 2.4

Kommentarer:

Det ble oppgitt at lekkasjebrønner sjekkes med jevne mellomrom, men det foreligger ikke dokumentasjon/journalføring på at lekkasjebrønner sjekkes og det er ikke definert hva som er kritiske kontrollpunkter som bør overvåkes i sigevannshåndteringen.

Avvik 3

Avfall fra renseanlegg (aktivt kull) er lagret for lenge

Avvik fra:

Avfallsforskriften §§ 9-2, 11, vedlegg 4, punkt 2.

Kommentarer:

Avfallet er lagret siden 2018. Det er ikke tillatt å lagre avfall mer enn 3 år for ordinært avfall og 1 år for farlig avfall. Det er ikke tatt prøver (analyser) av avfallet. Virksomheten antar at avfallet er ordinært avfall, men dette må dokumenteres.

Avvik 4

Manglende innmelding av overskridelser

Avvik fra:

Tillatelse av 15.9.2017 vilkår 3.1

Kommentarer:

Overskridelser går frem av årlig rapportering, men er ikke meldt inn uten opphold som tillatelsen krever.

Avvik 5

Mangler i risikovurderingen for ytre miljø

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 2. ledd pkt. 6

Kommentarer:

Risikovurderingen for ytre miljø har mangler og er blant annet ikke vektet med sannsynlighet og konsekvens og ikke knyttet til handlingsplaner.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Flygeavfall ved celle 3 og celle 2

Flygeavfall og støv skal begrenses mest mulig og gjennomføres etter krav i tillatelsen vilkår 5. Oppfølging av dette kan bli tema på fremtidige tilsyn.

Anmerkning 2

Systematikken i internkontrollen kan forbedres. Internkontrollen var i flere ulike systemer og det var utfordringer med å finne frem enkelte dokumenter.

Anmerkning 3

Sediment/avfall fra renseanlegget var lagt på deponiområdet. Avfall skal basiskarakteriseres før det legges på deponi. Det var uklart om det forelå basiskarakterisering eller om dette var i påvente av basiskarakterisering.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven – Stormoen deponicelle 3 datert 11.1.2021, med siste ending 19.12.22
- Tillatelse etter forurensningsloven – Stormoen deponicelle 2 datert 15.9.2017, med siste endring 22.12.22