



RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA AS
Hestemyrveien 21 (JE)
4950 Risør

Saksbehandler:
Ildikó Nordensvan

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hestemyr avfallsanlegg Kontrollnummer: 2023.068.I.SFAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Tor Georg Hagane

Fra Statsforvalteren i Agder:
Ildikó Nordensvan

Andre deltagere fra virksomheten:
Ola Haakon Berger
Halvor Selåsvassenden

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Agder:
Marit Solum
Henrik Erlandsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap (heretter RTA AS) sitt deponi på Hestemyr avfallsanlegg den 6. oktober 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Agder avdekket fire avvik og ga en anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten kunne under tilsynet ikke fremlegge verifisering av deponerte masser.
- Stikkprøvetaking gjennomføres ikke i tråd med kravene i tillatelsen og avfallsforskriften.
- Utslippskontrollen er mangelfull.
- Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.

Anmerkninger:

- Avvikssystemet kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

24. oktober 2023

Ildikó Nordensvan

Marit Solum

dato

kontrollør

rådgiver

Statsforvalteren i Agder

Kopi av rapporten sendes til:

- Risør kommune
- Gjerstad kommune
- Tvedestrand kommune
- Vegårshei kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA AS	
Organisasjonsnr.: 977548683	Eies av: 877540332
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Hestemyr fyllplass - RTA AS - deponi	Anleggsnr.: 4201.0048.01
Kommune: Risør	Fylke: Agder
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall	
Tillatelse gitt: 27. april 2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i den landsdekkende aksjonen for aktive deponier for ordinært avfall, i regi av Miljødirektoratet.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og rensutstyr
- Mottakskontroll
- Sigevannshåndtering
- Utslipp til vann
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

RTA AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må RTA AS innen 31. desember 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfagpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Agder v/Marit Solum og merker forsendelsen med saksnummer 2016/13971.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. september 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil RTA AS bli ilagt et gebyr på kr 37 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kunne under tilsynet ikke fremlegge verifisering av deponerte masser.

Avvik fra:

Tillatelsen av 27.04.2009 pkt. 3.3

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. kap. 9 vedlegg II pkt. 1.3

Beskrivelse av krav:

For å sikre at avfall som deponeres jevnlig har like egenskaper og innhold, skal avfallsprodusenten sørge for verifikasjon minst én gang årlig. Verifikasjonen skal vise at

avfallets egenskaper er i samsvar med basiskarakteriseringen. Den skal omfatte kontroll av utvalgte kritiske parametere som ble bestemt i basiskarakteriseringen, herunder testing av utlekkingspotensial for fraksjoner hvor dette er påkrevd. Avfallsprodusenten skal sørge for at det blir gitt opplysninger om siste gjennomførte verifikasjon ved levering av avfall til deponi.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

RTA AS deponerer slam fra kjemisk behandlingsprosess, og har gjort dette jevnlig over flere år. Under tilsynet kunne RTA AS fremlegge en basiskarakterisering fra 2013. I etterkant av tilsynet oversendte RTA AS utlekkingsstest utført samme år som bl.a. viser høye verdier av sulfat. Etter 2013 er det ikke gjort noen verifisering av massene. Massene var ikke tildekket, og deponeringen har ikke blitt risikovurdert.



Deponert slam fra kjemisk behandlingsprosess.

Avvik 2

Stikkprøvetaking gjennomføres ikke i tråd med kravene i tillatelsen og avfallsforskriften.

Avvik fra:

Tillatelsen av 27.04.2009 pkt. 3.3

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. kap. 9 vedlegg II pkt. 1.4

Beskrivelse av krav:

Driftsansvarlig skal sørge for at det tas stikkprøver av minst 1 av hver 100. avfallsleveranse til deponiet. Stikkprøvene skal testes for å vurdere om avfallet er i samsvar med opplysningene som fremkommer av basiskarakteriseringen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Under tilsynet kunne ikke RTA AS fremvise noen dokumentasjon på utførte stikkprøver, og virksomheten opplyste om at de ikke har et system som sørger for at dette kravet ivaretas.

Avvik 3

Utslippskontrollen er mangelfull.

Avvik fra:

Tillatelsen av 27.04.2009 pkt. 3.10.3

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-14, jf. kap. 9 vedlegg III

Beskrivelse av krav:

Tillatelsen stiller krav om at virksomheten skal ha et overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann. Minimumskrav til prøvetakings- og analysefrekvens i deponiets driftsfase fremgår av tabellen i tillatelsen pkt. 3.10.3. Overflatevannets sammensetning skal analyseres minst kvartalsvis og grunnvannets sammensetning skal analyseres minst hver sjettede måned. For å ha kontroll på grunnvannets sammensetning og kunne skille mellom naturlige bakgrunnskonsentrasjoner og deponiets påvirkning, skal virksomheten overvåke grunnvann med minst ett målepunkt i grunnvannets innstrømningsområde (referansebrønn) og to i utstrømningsområdet, jf. avfallsforskriften kap. 9 vedlegg III pkt. 3.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

I årsrapportene for 2021 og 2022 kommer det frem at det ikke er tatt prøver av overflatevann i henhold til tillatelsens krav. I 2021 er prøvepunktet «Dypedalsmyra» prøvetatt én gang og «utløp bekk» to ganger. I 2022 er «Dypedalsmyra» prøvetatt to ganger. Begrunnelsen for manglende prøvetaking er at prøvepunktet har vært tørt. RTA AS har ikke vurdert om det er mulig å endre tidspunkt eller lokasjon for prøvetaking.

Brønn 4, 5 og 6 brukes som prøvetakingspunkt for overvåking av grunnvannets sammensetning. Alle brønnene ligger i områder som kan være påvirket av sigevann fra deponiet, og RTA AS har ikke utført målinger i en referansebrønn slik forskriften krever.

Avvik 4

Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 pkt. 6.

Beskrivelse av krav:

Interkontrollforskriften stiller krav om at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Vurderingene skal være skriftlig. Miljørisikovurderingen skal omfatte alle forhold ved anlegget som kan medføre fare for forurensning.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten har gjennomført en risikovurdering for ytre miljø som omhandler en del forhold knyttet til deponiet, bl.a. brann, eksplosjon, sigevannspåvirkning og utslipp til luft. Miljørisikovurderingen omfatter imidlertid ikke alle forhold som kan medføre fare for forurensning, slik som økt nedbør som en følge av klimaendringer og sigevannsdammens kapasitet. RTA AS har heller ikke gjort en risikovurdering av deponering av slam fra kjemisk behandlingsprosess, jf. avvik 1.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Avvikssystemet kan forbedres.

Kommentarer:

Virksomheten har et avvikssystem og behandler avvik regelmessig. Under inspeksjonen fremgikk det at RTA AS ikke har avviksregistrert alle uønskede hendelser knyttet til ytre miljø, deriblant avvik for gjennomføring av miljøkontrollprogrammet. Statsforvalteren vil påpeke viktigheten av at virksomheten har en omforent forståelse av hva som skal registreres som avvik knyttet til ytre miljø.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

9. Andre kommentarer

Manglende tilbakemelding på egenkontrollrapporter – Ny frist for tilbakemelding er 10.11.23

Vi viser til vårt brev av 31.05.2023 hvor vi ba om at RTA sender en vurdering av behov for avbøtende tiltak for å redusere påvirkning på grunnvannsbrønn B4. Fristen var 1.09.2023, men vi kunne ikke se å ha mottatt tilbakemelding fra RTA.

Ved tilsynet ble dette temaet tatt opp og vi ga ny frist for tilbakemelding.

RTA må sende en vurdering av ovennevnte forhold og en redegjørelse for ev. tiltak innen 10.11.2023.