



SKANSKA NORGE AS AVD ANLEGG
Postboks 1175 Sentrum
0107 Oslo

Saksbehandler:
Andreas Røed

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Fossum slambehandlingsanlegg - Skanska Norge AS Kontrollnummer: 2023.333.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Andreas Olaus Harstad

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Andreas Røed

Andre deltagere fra virksomheten:

Kenneth Kennedy

Lars Engen

Hans Olav Tråer

Tom Krossli

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo
og Viken:*

Jessica Emily Roos

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Fossum slambehandlingsanlegg - Skanska Norge AS den 1. november 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.
- Virksomheten mangler skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av anlegget.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. november 2023	Andreas Røed	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Bærum kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SKANSKA NORGE AS AVD ANLEGG	
Organisasjonsnr.: 975022919	Eies av: 943049467
Bransjenr. (NACE-kode): 42.110 - Bygging av veier og motorveier	

Kontrollert enhet

Navn: Fossum slambehandlingsanlegg - SKANSKA	Anleggsnr.: 3024.0397.01
Kommune: Bærum	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	
Tillatelse gitt: -	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Skanska Norge AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Skanska Norge AS innen 16. februar 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Andreas Røed.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30. oktober 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Skanska Norge AS bli ilagt et gebyr på kr 30 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 6.

Beskrivelse av krav:

Forurensningsloven er tydelig på at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Internkontrollforskriften krever at virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Slambehandlingsanlegget på Fossum tar imot og behandler mineralsk slam fra tunneldriving og presser dette til såkalte filterkaker. Vannet som presses ut av slammet renses før påslipp til Bærum kommune sitt avløpsnett som videre går til VEAS. Avløpsnettet er å anse som en sårbar resipient, og i henhold til påslippstillatelse fra Bærum kommune skulle det vært avklart med Statsforvalteren om driften av anlegget krever tillatelse etter forurensningsloven utover påslippsavtalen med kommunen.

Tunnelslam er i dette tilfelle å anse som avfall og avvanning/pressing av slammet er å anse som avfallsbehandling. I tillegg mottas det slam fra flere aktører. Anlegget blir dermed å anse som et avfallsmottak med behandling av avfall. Ifølge forurensningsloven skal slike anlegg ha en tillatelse etter forurensningsloven § 11, dersom anlegget medfører en fare for forurensning eller virker skjemmende. Virksomheten har ikke tillatelse etter forurensningsloven, og for at anlegget skal driftes i samsvar med forurensningsregelverket må det derfor kunne dokumenteres at driften ikke medfører fare for forurensning. Dette kunne ikke dokumenteres under tilsynet.

Virksomheten har gjennomført noen vurderinger av miljørisiko knyttet til drift av anlegget, men har ikke gjennomført en miljørisikovurdering der miljørisiko er tallfestet for uønskede hendelser med bakgrunn i kriterier for sannsynlighet og konsekvens, samt kriterier for hva som kan anses som akseptabel miljørisiko. Det foreligger dermed heller ingen konkret handlingsplan med frister eller ansvarsforhold for å redusere risikoforholdene.

Avvik 2

Virksomheten mangler skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av anlegget.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 7.

Beskrivelse av krav:

Internkontrollforskriften krever at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten har høy kompetanse og drifter anlegget godt, men mangler skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av anlegget for å sikre at anlegget fungerer som forutsatt. Det mangler også et tydelig måleprogram for prøvetaking av vann og filterkaker. Et måleprogram skal blant annet si noe om hvordan prøver skal tas, hvilke parametere det skal måles på, samt hvor prøvene skal sendes.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)