



Nortura SA Steinkjer
7729 Steinkjer

Kontroll ved Nortura Steinkjer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nortura SA Steinkjer Kontrollnummer: 2023.024.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Jan Ivan Sjømæling

Fra Statsforvalteren:

Elise Hermo Rusti

Tore Haugen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nortura Steinkjer den 16.11.23. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Det ble avdekket 2 avvik under inspeksjonen.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27.11.23

Tore Haugen

Marit Lorvik (e.f.)

dato

kontrollør

seksjonsleder

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Nortura SA Steinkjer	
Organisasjonsnr. 938752648	Eies av: Nortura SA
Bransjenr. (NACE-kode):	

Kontrollert enhet

Navn: Nortura SA Steinkjer	Anleggsnr.: 5006.0033.01
Kommune: Steinkjer	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri	
Tillatelse gitt: 2006	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen var en del av Statsforvalterens rutinemessige arbeid for å kontrollere om gjeldende krav blir overholdt.

Inspeksjonstema

- Utslipp til vann og luft
- Disponering av avfall og kjemikalier
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vi ber om en skriftlig redegjørelse for hvordan bedriften velger å følge opp avvikene innen **5.1.24**. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@Statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren (jf. offentlighetsloven).

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3.11.23. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil bedriften bli ilagt et gebyr på kr 22.500-, for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer ca. 3 dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler dokumentert avvikshåndtering av utslipp til vann.

Avvik fra

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd, punkt 7.

Kommentarer

Virksomheten plikter gjennom internkontrollforskriften å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Virksomheten har et avvikssystem, men mangler registrering av noen viktige forhold innen ytre miljø. Akuttutslipp av blod til kommunalt nett kan forårsake problemer på det kommunale renseanlegget, bl.a. gjennom gjentetting av renseinstallasjoner/filtre. Slike forhold må registreres i avvikssystemet. Avvik fra tilsyn bør også registreres.

Avvik 2

Virksomhetens risikovurdering er mangelfull

Avvik fra

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6

Kommentarer

Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, jf. interkontrollforskriften § 5 punkt 6.

Under kontrollen kom det fram at skriftlige risikovurdering for lagring av avfall ikke er gjennomført. Videre kom det frem at det er mangelfulle handlingsplaner for flere av forholdene som er risikovurdert. Det er registrert forebyggende tiltak, men det står ikke noe om disse er gjennomført eller når det eventuelt skal gjennomføres.

Under kontrollen kom det frem at lagringsstedet for kjemikalier og farlig avfall ikke var sikret mot utslipp til ytre miljø ved eventuelle lekkasjer. Virksomheten må gjennomgå kjemikalienes datablad for å gjøre seg kjent med eventuelle skadeeffekter ved et utslipp, og justere oppsamlingsarrangementet deretter.

8. Andre forhold

Gassfyringsanlegget

Virksomheten har et forbrenningsanlegg for gass. Størrelsen på dette er på 2,5 MW. Forbrenningsanlegg (som bruker gass) som er etablert før 2021, og som er < 5 MW, blir ikke omfattet av kravet om utslippsmålinger før 2030, jf. 27-10 i forurensningsforskriften. Andre krav i kap. 27 gjelder fra i dag, bl.a. krav til journalføring og krav til driften av anlegget.

Egenrapporteringen

Bedriften skal fylle ut egenrapporteringsskjema hvert år. For de 2-3 siste årene ser det ut til at det under fanen utslipp til vann er rapportert inn konsentrasjonen (mg/l) fra analysene og ikke omregnet til døgnutslipp (ut fra vannmengden pr. døgn). Vi ber om at det fra neste år blir rapportert inn i hht. utslipp pr. døgn og år.

Kopi: Steinkjer kommune