



COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE AS  
HOVEDKONTOR/REGION OSLO  
Postboks 463  
1471 Lørenskog

Saksbehandler:

Kjersti Aastorp Hirth

## Endelig inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved COCA-COLA ROBSRUD Kontrollnummer: 2023.299.I.SFOV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Reet Pedersen

*Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*

Kjersti Aastorp Hirth

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Rosario Catuday Korneliussen

Morten Sell

Audun Evju

Cato M. Ekvoll

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*

Anette Strømme

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Coca-Cola Europacific Partners Norge AS sitt anlegg på Robsrud (heretter CCEP) den 24. og 26. oktober 2023. Rapporten er endret etter tilbakemelding fra CCEP mht. at støvkravet i avvik 2 ikke er gjeldene for virksomheten, som er korrekt. Setningen er slettet i denne endelige versjonen av rapporten.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 4 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

1. CCEP har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av lagringstanker som er omfattet av tankforskriften.
2. CCEP har mangelfull utslippskontroll når det gjelder utslipp til vann.
3. CCEP sin risikovurdering er mangelfull når det gjelder ytre miljø.
4. CCEP håndterer ikke vrakprodukter og feilvarer som avfall etter regelverket.

#### Anmerkninger:

Virksomhetens internkontroll kan forbedres når det gjelder ytre miljø og avfall

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

6. desember 2023	Kjersti Aastorp Hirth	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Lørenskog kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE AS HOVEDKONTOR/REGION OSLO	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 979522452	<b>Eies av:</b> 976388097
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 11.070 - Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> COCA-COLA ROBSRUD	<b>Anleggsnr.:</b> 3029.0025.01
<b>Kommune:</b> Lørenskog	<b>Fylke:</b> Viken
<b>Anleggsaktivitet:</b> Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
<b>Tillatelse gitt:</b> 4. april 2022	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Tanklagring
- Utslipp til vann
- Miljørisikovurdering og beredskap

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

CCEP plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må CCEP innen 1. mars 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlig forhold er fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Kjersti Aastorp Hirth.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. oktober 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil CCEP bli ilagt et gebyr på kr 56 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

CCEP har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og beredskap av lagringstanker som er omfattet av tankforskriften

### **Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-6 «Forebyggende tiltak» og § 18-7 «Beredskap»

#### **Beskrivelse av krav**

Tanker som ikke er nedgravet og inneholder farlige kjemikalier er regulert i forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring (tankforskriften). Kapitlet gjelder for tanker over 10 m<sup>3</sup> med petroleumsprodukter og for tanker med andre kjemikalier og farlig avfall over 2 m<sup>3</sup>. Uavhengig av hvilke tiltak som følger av miljørisikovurderingen skal den ansvarlige for lagringen sørge for å iverksette forebyggende tiltak. Den ansvarlige for lagringen skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i tankforskriften er oppfylt.

På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene som er etablert i forbindelse med tanklagring skal den som er ansvarlig for lagringen utarbeide en analyse for beredskapsbehovet, og etablere og vedlikeholde nødvendig beredskap mot akutt forurensning.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

CCEP har 2 nedgravde tanker med fyringsolje som sjekkes hvert 5. år, og en dieseltank utendørs med oppsamlingsbarriere som ble sist inspisert i 2021.

CCEP har også 2 lagringstanker utendørs på 15 000 liter med lutslam og det er disse tankene som er omfattet av tankforskriften.

Etter befaringen på anlegget og gjennomgang av dokumentasjon påpeker vi følgende:

- CCEP kunne ikke vise og dokumentere at tankene med tilhørende rørsystem var i tilfredsstillende teknisk tilstand, og at de er underlagt et dokumentert forebyggende vedlikeholds- og overvåkingssystem.
- CCEP har et industriverk og har en øvelsesplan hvor også akutt utslipp inngår, men har ikke utført årlige beredskapsøvelser tilknyttet akutt utslipp fra tankene som er omfattet av tankforskriften.

### **Avvik 2**

CCEP har mangelfull utslippskontroll når det gjelder utslipp til vann

### **Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

Tillatelse etter forurensningsloven til mineralvann- og leskedrikkproduksjon for Coca-Cola Europacific Partners Norge AS (Tillatelsen), punkt 11 «Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten»

#### **Beskrivelse av krav**

Virksomheten plikter systematisk å kartlegge industrivirksomhetens utslipp til luft, grunn og vann. Dette gjelder både diffuse utslipp og punktutslipp. Virksomheten skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll.

Virksomheten skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. Målinger består av volumstrømsmålinger, prøvetaking, analyse og beregning. Målinger skal utføres slik at de blir representative for industrivirksomhetens faktiske utslipp. Virksomheten skal ha et program for utslippskontroll (måleprogram) som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

Måleprogrammet skal være utarbeidet innen 31.08.2022 og skal deretter holdes oppdatert.

Virksomheten har utslippskrav som gjelder fra 4.12.2023 for prosessavløpet til kommunens avløpsanlegg.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

CCEP har et nøytraliserings/utjevningssjø på 150 m<sup>3</sup> (100 m<sup>3</sup> +50 m<sup>3</sup>) hvor prosessvannet fra produksjonen og etter vasketrinn (CIP) samles, og pH måles kontinuerlig og justeres manuelt. Driftspersonell har daglig sjekk av nøytraliseringsbasseng og pH, og virksomheten har også en ny prøvetaker/autosampler.

For rapportering av utslippsdata til Statsforvalteren for 2022 er dette basert på tidsproporsjonale månedlige stikkprøver. CCEP har et måleprogram i sin internkontroll som er basert på utslippsmålinger som skal rapporteres til kommunen utfra krav i påslippsavtalen. CCEP har gjort en analyseserie utfra krav satt i tillatelsen nå i august og september 2023, og som viser store variasjoner når det gjelder utslipp av KOF til kommunalt avløpsanlegg.

Etter befaring på anlegget og gjennomgang av dokumentasjonen påpeker vi følgende mangler når det gjelder utslipp til vann:

- pH målinger: Virksomheten har ingen loggføring når det gjelder kalibrering av pH elektrode/sensor eller registrering av justert pH-verdi på prosessavløpet.
- Virksomheten har ikke etablert driftsrutine for ny prøvetaker.
- Kvalitetssikringen av målingene er mangelfull da virksomheten mangler volumstrømsmålinger og kan ikke vise til at prøvesekvensene sikrer representative prøver fra sin produksjon. Virksomheten kan ikke redegjøre for virksomhetens faktiske utslipp med oversikt over volum og innhold.
- Virksomheten har ikke utarbeidet et nytt måleprogram utfra tillatelsen som skal sikre kvalitet og kontroll av utslippsmålinger fra prosessvannet.

Virksomheten har 3 oljeutskillere på anlegget og avtale om tømning. Det var bla. rapportert at det var umulig å gjøre målinger på sist kontroll, og det var uklart under tilsynet hvem som er ansvarlig for å følge opp tømmerapportene og resultater fra evt. målinger.

### **Avvik 3**

CCEP risikovurdering er mangelfull når det gjelder ytre miljø

#### **Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelsen punkt 2.7 «Internkontroll» og 12.1 «Miljørisikoanalyse»

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-4 «Miljørisiko»

### **Beskrivelse av krav**

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin industrivirksomhet og skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal også kartlegges. Fare for utslipp til ytre miljø ved brann på anlegget, inkludert utslipp av slokkevann skal inkluderes i miljørisikoanalysen. Miljørisikoanalysen skal være dokumentert og ved endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

For tanker som er omfattet av tankforskriften skal miljørisikoanalysen omfatte alle forhold ved tanklagring hos bedriften, som selve tanken, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner, og eventuelle eksterne påvirkninger som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Analysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

CCEP har dokumenterte risikovurderinger både fra CCEP sentralt og for ulike aktiviteter og områder.

Etter en gjennomgang av fremlagt dokumentasjon og befaringen påpeker vi følgende:

- Miljørisikovurderingen som ble fremlagt er lite detaljert når det gjelder hendelser som kan føre til akutt utslipp.
- Konsekvensen/sårbarheten til ytre miljø som kan bli berørt av forurensninger er ikke beskrevet konkret.
- Lagringstanker utendørs med lutslam som er omfattet av tankforskriften er ikke vurdert. Alt tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner, og eventuelle eksterne påvirkninger som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft, skal vurderes og synliggjøres i en miljørisikovurdering.
- Tillatelse og prosessavløp med utslipp til kommunalt avløpsanlegg er manglende beskrevet. Nøytraliseringsanlegget får i dag tilført overvann som gjør at prosessvannet fortynnes og grenseverdier i tillatelsen er satt på ufortynnet prosessvann. Kilder som kan ha effekt på prosessvannet og utslipp er ikke kartlagt og synliggjort mht. for å forbedre rutiner i produksjonen (for eksempel lekkasjer av produkter som tilføres nøytraliseringsbassenget over tid).
- CCEP har ikke synliggjort i sin risikovurdering at de har startet på prosjektet ved å bygge nytt renseanlegg.
- Virksomheten destruerer vrakprodukter ved å slippe ut dette i prosessavløpet og videre til kommunalt avløpsanlegg etter avtale med kommunen. Effekten av dette i prosessavløpet og utslipp er ikke vurdert.

Konsekvensen av forurensning til sårbare resipienter som bekk, elv eller kommunens avløpsanlegg kan være alvorlig uansett hvor lav sannsynligheten er for hendelsen, og virksomheten må vektlegge dette når det utarbeides miljørisikoanalyser.

#### **Avvik 4**

CCEP håndterer ikke vrakprodukter og feilvarer som avfall etter regelverket

#### **Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

Tillatelsen punkt 10.1 «Egenprodusert avfall, generelle krav»

#### **Beskrivelse av krav**

Avfall som oppstår i industrivirksomheten, skal primært søkes ombrukt i industrivirksomhetens produksjon eller i andres produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad skal det fortrinnsvis materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad skal avfallet så langt mulig gjenvinnes på annen måte.

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensingsloven, herunder avfallsforskriften.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

CCEP oppga under tilsynet at vrakprodukter og feilvarer i sirup-/saftblanding ble destruert ved å slippe det på kommunalt avløpsnett. Vrakprodukter og feilvarer er avfall og skal ikke slippes på avløpssystemet.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomhetens internkontroll kan forbedres når det gjelder ytre miljø og avfall

#### **Observasjoner under tilsynet**

CCEP sine rutiner for avfallshåndtering kan forbedres.

- Skriftlig rutine for avfallshåndtering var ikke oppdatert for farlig avfall og virksomheten har endret avfallsaktør i 2023.
- Ved befaringen var merkingen dårlig på noen containere, og containere med lagring farlig avfall var fullpakket.

Rutiner for koste/feie for å begrense plastforsøpling (blå plast strips) på uteområdet som ble observert under befaringen, kan forbedres.

Beredskapsplanen kan forbedres ved at det synliggjøres at Statsforvalteren skal varsles ved akutt forurensning ([sfovpost@statsforvalteren.no](mailto:sfovpost@statsforvalteren.no))

## 8. Andre forhold

Vi minner om ved årlig egenkontrollrapportering til Statsforvalteren:

- akutt hendelser eller ulovlig forurensning/utslipp skal rapporteres på første side
- oversikt av alt farlig avfall som er levert i rapporteringsåret skal rapporteres
- årlig beredskapsøvelse for akutt forurensning og tanklagring beskrives

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon fra CCEP som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Rapport om tilstandskontroll av dieseltank (dato 25.05.2021)
- Tømming og kontroll av nedgravde oljetanker (dato 29.04.2020)
- Avvik prosessavløp (excelfil)
- Environments incidents
- Lørenskog kommune – årsmelding 2022 i hht. påslippsavtale
- Nøytraliseringsanlegg, bytte av lutkontainer (ROBEFAC 0008)
- Avlesninger bygningsavd. (excelfil)
- Måleprogram CCEP 2022
- Avløp og overvannstesting (ROBQ ENVPR 0012)
- Daily wastewater testing, aug-sept 2023
- Tømmerrapport oljeutskiller 23.02.2023
- Farlig avfall rutine, ROB E FAC SP 0001, versjon 9, 03.03.2022
- Årlig levert mengde farlig avfall, 1.jan.-23.okt.2023
- 2023 Robsrud Aspect impact register (excel), 01.06.2023
- Risikovurderingskjema Facility ROB E FAC RE0004
- Avvikssystem I Intergrum; Environment incident accident
- Beredskapsplan for alvorlige ulykker ROB S BER PR 0005, 02.10.2020
- Akutt utslipp ROB Q ENV PR 0010, 17.09.2021
- Industrivernplan 2021-2024

## 10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Veiledning til Tankforskriften (M536)  
[Veiledning til tankforskriften - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](https://miljodirektoratet.no)