

RIMOL MILJØPARK AS
Postboks 6272 Etterstad
603 Oslo

Oslo, 8. desember 2023

Deres ref.:
Sturla Sørhøy

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/1625
2023.0582.miljodir

Saksbehandler:
Rune Aasheim

Rapport etter tilsyn 22.-23. november 2023

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos RIMOL MILJØPARK AS (virksomhetsnummer: 914755948).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten har ulovlige utslipp av KOF og TOC til vann
- Avvik 2: Virksomhetens avvikssystem omfatter ikke ulovlige utslipp til vann

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Rimol Miljøpark AS må snarest rette opp avvikene. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. mars 2024.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkning:

- Virksomheten kan med fordel beregne utslippsmengder til vann for hver måned

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Rimol Miljøpark AS må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Rune Aasheim. Merk svaret med saksnummer 2022/1625 og tilsynsnummer 2023.0582.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten har ulovlige utslipp av KOF og TOC til vann

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, vilkår om utslipp til vann og utslippsbegrensninger

Beskrivelse av krav

Tillatelsen, punkt 2.1 inneholder krav om at Rimol Miljøpark skal overholde alle grenseverdiene innenfor de fastsatte midlingstidene.

Tillatelsen, punkt 3.1.1 inneholder grenseverdier for utslipp til vann fra vannrenseanlegget av komponenter med krav om målinger.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Rimol Miljøpark AS måler utslippene til vann fra vannrenseanlegget hver måned når det er drift ved virksomheten.

Måleresultatene viser at utslippene har overskredet utslippsgrensen for kjemisk oksygenforbruk (KOF) i alle målingene i 2023. Utslippsgrensen er 30 mg KOF/liter med midlingstid døgn. Målingene i 2023 varierte fra 35-72 mg KOF/liter. Utslippsmålingene av totalt organisk karbon (TOC) viser at den totale utslippsmengden hittil i år har overskredet årsgrensen på 50 kg pr. kalenderår.

Virksomheten har fått hjelp av en ekstern konsulent til å finne årsaker til utslippene av KOF og TOC. Konsulenten vurderer at hovedårsaken til de forhøyede utslippene skyldes flokkuleringsmiddelet som benyttes i prosessanlegget. Flokkuleringsmiddelet er en makropolymer som konsulenten mener er en ikke-miljøskadelig eller persistent bestanddel av KOF som vil gi høye TOC- og KOF-resultater. Konsulenten har planlagt utvidede KOF-analyser for å finne andelen store organiske forbindelser fra flokkuleringsmiddelet i KOF-utslippet.

Rimol Miljøpark har i august 2023 sendt søknad til Miljødirektoratet om utvidet drift ved

virksomheten og høyere utslippsgrenser for TOC og KOF fra vannrenseanlegget.

Avvik 2: Virksomhetens avvikssystem omfatter ikke ulovlige utslipp til vann

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 2.7 Internkontroll
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 "Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon"

Beskrivelse av krav

Tillatelsen, punkt 2.7 inneholder krav om at Rimol Miljøpark AS plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften.

Internkontrollforskriften, § 5, punkt 7 inneholder krav om av virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Rutinene skal dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Rimol Miljøpark AS har et avvikssystem hvor hendelser, eller tilløp til hendelser, blir registrert og behandlet. Avvikssystemet er beskrevet i virksomhetens dokument "Prosedyre for avviksbehandling, AF-gruppen", sist revidert i 2016. Dokumentet inneholder blant annet en oversikt over typer hendelser og forhold som avviksbehandlingen skal omfatte.

I tilsynet opplyste virksomheten at målinger av utslipp fra vannrenseanlegget som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen, ikke er omfattet av avvikssystemet. Miljødirektoratet mener avvikssystemet må omfatte hendelser med ulovlige utslipp, for å sikre tilstrekkelig oversikt og oppfølging av disse hendelsene.

Anmerkning: Virksomheten kan med fordel beregne utslippsmengder til vann for hver måned

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Tillatelsen til Rimol Miljøpark inneholder krav om målinger av utslipp fra vannrenseanlegget av flere komponenter. Målingene skal omfatte blant annet tungmetaller, PAH og TOC. Virksomheten tar månedlige prøver av vannet fra renseanlegget når det er drift ved virksomheten.

Vannet fra renseanlegget går i hovedsak til ombruk tilbake til vaskeprosessen. Når det er overskudd av vann i anlegget, slippes det rensede vannet til Kvetabekken. Både vannet som går til gjenbruk og vannet som går til bekken blir målt med automatiske mengdemålere.

Det årlige utslippet til Kvetabekken blir beregnet ved å ta gjennomsnittet av de månedlige analysene og multiplisere med total årlig mengde vann til bekken.

Mengde vann fra renseanlegget som går til Kvetabekken, varierer betydelig. Mengden er blant annet avhengig av nedbør og årstid. Konsentrasjonen av de ulike komponentene i avløpsvannet varierer med typer masser som blir behandlet i prosessanlegget.

For å få en mer korrekt måling av utslippet fra renseanlegget, kan virksomheten beregne utslippet for hver måned basert på den aktuelle månedens analyserte konsentrasjoner, kombinert med den målte vannmengden til bekken i samme måned. En slik tilnærming vil også gi en bedre oversikt over utviklingen i utslippsmengden i løpet av året sammenlignet med den årlige utslippsgrensen i tillatelsen.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at Rimol Miljøpark AS må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 23. november 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. . En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Rimol Miljøpark AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Rune Aasheim
- Annicken Hoel

Kontaktperson hos Rimol Miljøpark AS

- Sturla Sørhøy

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Rimol Miljøpark AS ble kontrollert under tilsynet:

- Rimol Miljøpark AS - behandlingsanlegg for forurenset masse, Trondheim

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Utslipp til vann
- Håndtering av avfall
- Internkontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse etter forurensningsloven for Rimol Miljøpark, gitt 26. mai 2011, sist endret 29. mars 2023
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Prøvetakingsprogram - Rimol Miljøpark 2023
- Egenkontrollrapport for 2022
- Måleresultater for utslipp til vann fra renseanlegget i 2022-23
- Prosedyre for RUH (rapportering av uønsket hendelse) HMS, datert 3/1-2017
- Prosedyre for avviksbehandling, AF-gruppen, datert 30/5- 2016.

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Rune Aasheim
tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvalteren i Trøndelag
- Trondheim kommune