



## BIR Avfallsbehandling AS. Inspeksjonsrapport nr. 05.0073

---

Bedriftens navn:	BIR Avfallsbehandling AS	Arkivkode:	05/13613 471
Bedriftens adresse:	Postboks 6004 Postterminalen 5072 Bergen	Anleggsnr:	A65676
Organisasjonsnr:	985 825 408	Bransjenr.(NACE-kode):	90020
Utslippstillatelse av:	10.07.96 med tillegg	Tidsrom for kontrollen:	26.10.2005
Tilstede fra virksomheten:	Asbjørn Ravnanger Jan Egil Bredsten John Arvid Nilsen	Fra fylkesmannen:	John Olav Hisdal Kjell Kvingedal

---

### Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

- *Kontroll av mottatt avfall*
- *Internkontroll knyttet til mottak av avfall*
- *Håndtering av ulovlig avfall*

### Hovedkonklusjon:

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

- **BIR Avfallsbehandling AS har ikke fullt ut dokumentert mottakskontrollen.**

Det ble ellers gjort følgende anmerkninger:

- **Lagring av ballet avfall fra siste revisjonsstans i mottakshallen gjør mottakskontrollen vanskelig.**

---

Utarbeidet dato:

Sign.:

Inspektør

Godkjent dato:

Sign.:

seksjonssjef

---

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved BIR Avfallsbehandling AS den 26.10.2005. Kontrollen inngår som en del av fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø og er del av en landsdekkende kontrollaksjon rettet mot avfallsdeponi, sorteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Sentrale begreper

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding om at avvik er rettet, eller at det foreligger en tidsplan for oppfølging. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

### Mottak av avfall

Deponier, sorteringsanlegg og forbrenningsanlegg for mottak av avfall har alle tillatelser etter forurensningsloven. Det er viktig å kontrollere at disse anleggene har etablert en god nok mottakskontroll som kan fange opp eventuelt ulovlig avfall som blir levert.

Kontrollen som nå gjennomføres vil i hovedsak fokusere på mottakskontroll og om denne er god nok for å tilfredsstille kravene som er fastsatt i det enkelte anleggs tillatelse. Dette gjelder bl.a. registrering, rapportering og kontroll med avfallet som mottas/passerer det enkelte anlegg.

For sorteringsanlegg vil også avfall på lager og avfall levert til ulike mottakere bli kontrollert.

Kontrollen er en landsomfattende aksjon som gjennomføres i ukene 37-43 hvor Statens forurensningstilsyn og fylkesmennene er kontrollører.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Utslippstillatelse av 10.07.1996 med senere tillegg
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd
- Avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall
- Avfallsforskriften kap. 9 om deponering av avfall
- Avfallsforskriften kap. 17 om tilsyn mv

## 3. Omfang

Følgende hovedtema ble dekket under inspeksjonen:

- Kontroll og dokumentasjon av mottatt avfall
- Internkontroll knyttet mottak av avfall
- Håndtering av ulovlig avfall

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

## 4. Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av fylkesmannens kontroll;

### Avvik 1

#### **BIR Avfallsbehandling AS har ikke fullt ut dokumentert mottakskontrollen**

**Avvik fra:** Tillatelse etter forurensningsloven av 10.07.1996, med tillegg.

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7. Avfallsforskriften § 11-5

#### **Kommentarer:**

BIR Avfallsbehandling gjennomfører mottakskontroll ved innveining, ved tømning i bunker og i bunker. Det informeres også til aktuelle firma som har leveringsavtale med selskapet om hvilke avfallsfraksjoner som ikke skal leveres.

Avvik som oppdages under mottakskontroll rapporteres og avviksbehandles.

Det er utarbeidet instruks for mottak av avfall fra leverandører uten fast avtale, og skjema for stikkprøvekontroll. Dette skjemaet viser til prosedyre for stikkprøvekontroll som ikke kunne legges frem.

Det kunne ikke dokumenteres rutiner som beskriver omfanget av mottakskontrollen og hvordan dette skal gjennomføres.

## **5. Anmerkninger**

### **Anmerkning 1**

**Lagring av ballet avfall fra siste revisjonsstans i mottakshallen gjør mottakskontrollen vanskelig.**

### **Kommentarer**

Ved revisjonsstansen i juni ble ballet avfall lagret i tunnelen mot Fana Stadion. Som i 2004 førte dette til luktklager fra brukerne av Fana Stadion og avfallet måtte flyttes ut i forbindelse med avvikling av NM i friidrett i august. Det ligger nå lagret i mottakshallen og tar mye plass.

Det er viktig at dersom tunnelen skal benyttes ved vedlikeholdsstansen i januar at det er etablert en tett vegg mot Fana Stadion.