



VEIDEKKE INDUSTRI AS GEOM SKEDSMO MASSESENTER
Postboks 508 Skøyen (JE)
0214 Oslo

Saksbehandler:
Øystein Hansgård Gjelsvik

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Asak snødeponi Kontrollnummer: 2024.328.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Roy Nannings

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Øystein Hansgård Gjelsvik

Andre deltagere fra virksomheten:
Trond Berger
Herbert Nevjen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Andreas Røed
Brage Sævarang

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Asak snødeponi den 08.02.2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har mangelfull utslippskontroll.
- Virksomheten kunne ikke under tilsynet legge frem en stedsspesifikk miljørisikovurdering for anlegget.
- Virksomheten kunne ikke under tilsynet fremlegge skriftlige rutiner for håndtering av avfall ved anlegget.

Anmerkninger:

- Virksomheten har foreløpig ikke gjennomført målinger av støy i forbindelse med drift av anlegget.
- Virksomheten har foreløpig ikke prøvetatt drikkevannsbrønn.
- Virksomheten har ikke gjennomført overvåking av bekk «Glomma Bingsfossen – Øyeren Bekkefelt» etter vannforskriften.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

26. februar 2024 Øystein Hansgård Gjelsvik

dato kontrollør

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Lillestrøm kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VEIDEKKE INDUSTRI AS GEOM SKEDSMO MASSESENTER	
Organisasjonsnr.: 973134892	Eies av: 913536770
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

Kontrollert enhet

Navn: Asak snødeponi	Anleggsnr.: 3205.0300.01
Kommune: Lillestrøm	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Snøhåndtering	
Tillatelse gitt: 5. desember 2023	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år, og ble gjennomført 08.02.2024.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Miljørisikovurdering
- Mottakskontroll
- Prøvetaking og måleprogram

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Veidekke industri AS plikter å snarest rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 19. mai 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Øystein Hansgård Gjelsvik.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til Veidekke Industri AS den 31. januar 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Veidekke Industri AS bli ilagt et gebyr på kr 31 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfull utslippskontroll.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi på Asak industriområde i Lillestrøm kommune (tillatelsen) punkt 4.2. *Utslipp til vann.*

Tillatelsen punkt 7.2. *Kvalitetssikring av målingene.*

Beskrivelse av krav:

Grenseverdiene satt i tillatelsen gjelder for smeltevann fra snødeponiet etter infiltrasjon i grunnen. Det må etableres en løsning for prøvetaking, for eksempel prøvetakingsbrønner, som gjør det mulig å ta representative prøver av utslippet. Det forutsettes at det tas mange nok prøver for at prøvetakingen er representativ for utslippet.

Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Måleprogrammet skal være utarbeidet før oppstart. Måleprogrammet skal beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregning, herunder:

- Prøvetakings- og analysemetode.
- Valg av måleperioder og midlingstid som gir representative prøver.
- Beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.
- Beregning av usikkerhet i målingene for rapporteringspliktige komponenter.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten har ikke etablert prøvetakingspunkt etter infiltrasjon i grunnen. Det har i stedet blitt tatt snøprøver som er smeltet og analysert på lab.

Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram i henhold til krav i tillatelsen.

Avvik 2

Virksomheten kunne ikke under tilsynet legge frem en stedsspesifikk miljørisikovurdering.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelsen punkt 2.6. *Risikovurdering og forebyggende tiltak.*

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 andre ledd punkt 6.

Beskrivelse av krav:

I henhold til tillatelsen skal virksomheten ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, inkludert akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan medføre. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Virksomhetens stedsspesifikke risikovurdering av utslipp til det ytre miljø skal gjennomgås og evalueres ved endringer i driften og minimum en gang per år. Eventuelle behov for tiltak skal følges opp gjennom en tiltaksplan hvor tidsfrister og ansvarlige for gjennomføringen er beskrevet.

Internkontrollforskriften krever også at virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten har gjort vurderinger knyttet til risiko forbundet med drift av snødeponiet, men kunne ikke under tilsynet legge frem en stedsspesifikk oppdatert miljørisikovurdering

for drift av Asak snødeponi, herunder en konkret handlingsplan med frister og ansvarsforhold for å redusere de kartlagte risikoforholdene.

Avvik 3

Virksomheten kunne ikke under tilsynet fremlegge skriftlige rutiner for håndtering av avfall ved anlegget.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Internkontrollforskriften, § 5 andre ledd punkt 7.

Beskrivelse av krav:

Internkontrollforskriften krever at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø-, eller sikkerhetslovgivningen. Rutinene må dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Det ble opplyst under tilsynet at Veidekke og entreprenør har hatt en gjennomgang av hvordan avfall på snødeponiet skal håndteres. Det kunne likevel under tilsynet ikke dokumenteres en skriftlig rutine for håndtering av avfall.

7. Anmerkninger

Vi fant følgende anmerkninger under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten har foreløpig ikke gjennomført målinger av støy i forbindelse med drift av anlegget.

Kommentarer:

Tillatelsen punkt 4.3 *Støy* setter krav om at det skal gjennomføres målinger av støy i forbindelse med drift av anlegget. Dette har foreløpig ikke blitt gjennomført, men må gjennomføres innværende snøsesong.

Anmerkning 2

Virksomheten har foreløpig ikke prøvetatt drikkevannsbrønn.

Kommentarer:

Tillatelsen punkt 7.3 *Overvåking etter vannforskriften* setter krav om overvåking av drikkevannsbrønn i nærheten av snødeponiet. Dette er foreløpig ikke blitt gjennomført, men må gjennomføres iløpet av våren 2024.

Anmerkning 3

Virksomheten har ikke gjennomført overvåking av bekk «Glomma Bingsfossen – Øyeren Bekkefelt» etter vannforskriften.

Kommentarer:

Tillatelsen punkt 7.3 *Overvåking etter vannforskriften* setter krav om overvåking av vannforekomst «Glomma Bingsfossen – Øyeren Bekkefelt» etter vannforskriften. Dette har ikke blitt gjort, men må gjennomføres innværende snøsesong.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren.

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).