



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernnavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torild Kløvstad Halvorsen, 22 00 36 41

Vår dato
23.06.2010
Arkiv nr.

Vår referanse
2010/10352
Deres referanse

Stena Metall AS
Hovedkontor/filial Aussenfjellet
Postboks 63
2016 Frogner

Avslutning av kontroll og endelig inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Stena Metall / Wilhelmsen og Sønner, Aussenfjellet

Dato for inspeksjonen: 30.04.2010
Rapportnummer: 2010.022.I.FMOA og 2010.065.I.FMOA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/10352

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler anmerkninger som ble konstatert ved Stena Metall sitt anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall på Aussenfjellet under inspeksjonen 30.04.2010. Wilhelmsen og Sønner (WS) drifter anlegget for Stena Metall.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen. Det har ikke kommet kommentarer til utkast til rapport. Endelig utgave av kontrollrapport er vedlagt.

Kontrollen ansees som avsluttet.

Jens Hertzberg
for Are Hedén
seksjonssjef

Torild Kløvstad Halvorsen
overingeniør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

Vedlegg: Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport

Ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 983 658 520 (Stena)	Eies av (org.nr): 983 594 506 (Stena)
Besøksadresse: Tretjerdalsvegen 70, 2016 Frogner	Telefon: 63 86 86 00
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Stena Metall, filial Aussenfjellet, Mottak og mellomlagring av farlig avfall	Anleggsnr: 0226.0021.01
Kommune: Sørumsund	Anleggsaktivitet:
Fylke: Akershus	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert:	Saksnr:

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Torbjørn Steensrud (Stena) Roger Martinsen (WS)	Fra Fylkesmannen: Torild K. Halvorsen
---	--

I perioden 19.–30. april 2010 ble det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensnig av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse (tidligere kalt kontrollklasse) 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale **11 200 kr** i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerkning 1: Bruk av organisasjonsnummer ved deklarerer

Det er flere anlegg hos Wilhelmsen og Sønner som benytter samme org. nr. ved deklarerer av farlig avfall. Dette medfører at myndighetene ikke kan følge det farlige avfallet ved bruk av databasen NORBAS. Vi ber om at det benyttes organisasjonsnummeret til underenheten (bedriftsnummeret), tilknyttet den juridiske enheten, slik at sporbarheten for farlig avfall blir bedre.

Stena Metall som avfallsprodusent benytter flere org. nr. ved deklarerer av farlig avfall. For 2009 er det registrert leveranser av farlig avfall på følgende org. nr. i databasen Norbas:

- 921580207 (slettet 30.05.2007 ref. Brønnøysundregisteret)
- 941453767 (slettet 30.05.2007 ref. Brønnøysundregisteret)
- 977455332 (slettet 30.05.2007 ref. Brønnøysundregisteret)
- 983594506 (aksjeselskap ref. Brønnøysundregisteret)
- 886014732 (slettet ref. Brønnøysundregisteret – også benyttet i 2010)

Flere av org. nr. er slettet i Brønnøysundregisteret. Fylkesmannen anmoder om at bedriftsnumrene 972647608 (avd. scanpaper), 983658520 og 986878181 (jern og metall), benyttes, og ikke org. nr. for aksjeselskapet.

I 2009 og 2010 er det registrert feil eller manglende EAL-kode for stoff nr. 7021 Olje- og fettavfall.

Anmerkning 2: Opprydning etter mindre lekkasjer

Under kontrollen ble det observert flere steder der absorpsjonsmidler var lagt ut. Det ble opplyst om at det var grunnet mindre lekkasjer. Fylkesmannen anbefaler at rutinen for å fjerne restene endres slik at absorpsjonsmidler med kjemikalierester ikke blir liggende lengre enn nødvendig.

Anmerkning 3: Risikovurdering med hensyn til ytre miljø

Det ble opplyst om at det har blitt gjennomført risikovurdering med hensyn til ytre miljø av farlig avfallsanlegget. Denne ble gjennomført før avdelingsleder for farlig avfall hos Wilhelmsen og Sønner ble ansatt. Fylkesmannen anbefaler at avdelingslederen fra Wilhelmsen og Sønner gjøres kjent med risikovurderingen og gis mulighet til å komme med eventuelle innspill til vurderingene som er gjort.

Andre forhold /kommentarer:

Under kontrollen var inntrykket at anlegget er drevet på en måte som sikrer at farlig avfall blir behandlet og mellomlagret forsvarlig.

Wilhelmsen og sønner har et system der de skriver ut strekkoder som limes på beholderne for farlig avfall. Beholderne sendes deretter ut til kundene. Når beholderen returneres med farlig avfall, skannes strekkoden og innvekten registreres inn i Norbit. Slik kan det farlige avfallet følges i datasystemet. Wilhelmsen og Sønnen skriver deklarasjonene for sine kunder.

Stena Metall benytter ikke strekkodesystem. De deklarerer avfallet for sine kunder, og informasjonen legges manuelt inn i Norbit av Wilhelmsen og sønner.

Dokumentunderlag:

Stena Metall sine tillatelser etter forurensningsloven datert 23.05.2003.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11

Wilhelmsen og Sønners internkontrolldokumenter