



Rogaland Gjenvinning AS
Sandnesveien 114
4312 Sandnes

Saksbehandler:
Elisabeth Time Ellingsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rogaland Gjenvinning AS – Avfallshåndteringshall Soma Kontrollnummer: 2022.213.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Julie Vold

Fra Statsforvalteren i Rogaland:
Elisabeth Time Ellingsen
Linn Berge Vormedal

Deltok på befaring:
Trond Amdal
Gaute Pedersen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rogaland Gjenvinning AS (RG) den 20.09.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Farlig avfall lagres ikke i tråd med gjeldende regelverk
- Bedriften kan ikke dokumentere at farlig avfall fra tømning av tank er levert godkjent mottak

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

12. oktober 2022	Elisabeth Time Ellingsen	Kirsten Redmond Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Sandnes kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Rogaland Gjenvinning AS	
Organisasjonsnr.: 919278897	Bedriftsnr.: 916244460
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 – Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Rogaland Gjenvinning AS - Avfallshåndteringshall Soma	Anleggsnr.: 1108.0335.01
Kommune: Sandnes kommune	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 10.11.2020	Sist endret: 10.05.2022

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år. Dette er virksomhetens første kontroll.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann og luft
- Mottakskontroll
- Håndtering og lagring av avfall
- Deklarering og viderelevering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Rogaland Gjenvinning AS plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Rogaland Gjenvinning AS innen **14. november 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland med referanse 2022/7340.

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette **gebyrsats 3** for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale **kr. 21 000,-** i gebyr for kontrollen. Dette inkluderer forarbeid, tilsynsdagen, rapportskrivning og etterarbeid i forbindelse med kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Farlig lagres ikke i tråd med gjeldende regelverk

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11 vedlegg 4 punkt 1 bokstav a - d

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 10.11.2020, sist endret 10.05.2022, punkt 3.8.2

Kommentarer:

Avfallsforskriften § 11 vedlegg 4 og virksomhetens tillatelse stiller krav til lagring av farlig avfall. Hvorav alt farlig avfall, uansett type, er omfattet av samme minimumskrav. Dette inkluderer krav til lagring under tak eller med tilstrekkelig klimavern, lagring på grunnlag av risikovurderinger, og lagring slik at avfallet lett kan kontrolleres og identifiseres.

På tilsynsdagen var det flere typer farlig avfall lagret utendørs (brannslukningsapparat, impregnert trevirke, asbest, og bromerte flammehemmere). Asbest og bromerte flammehemmere var lagret i større containere utenfor sorteringshallen, uten fast plass, og uten markering. Flere typer farlig avfall, både lagret innendørs og utendørs, manglet tilstrekkelig merking av innhold (blybatteri, litiumbatteri, impregnert trevirke). Lagring av farlig avfall på anlegget har ikke blitt risikovurdert.

RG må opprette et system for lagring av farlig avfall, hvor lagringssted og metode følger kravene i tillatelsen og avfallsforskriften. Lagringsplass skal være basert på en risikovurdering.

Avvik 2

Bedriften kan ikke dokumentere at farlig avfall fra tømming av tank er levert godkjent mottak

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8

Kommentarer:

Sorteringshallen og hall for behandling av trevirke har tett dekke med oppsamling av all eventuell avrenning i hver sin tette tank. RG har rutiner for vedlikehold og tømming av tank hvor vannet skal analyseres, og klassifiseres som farlig avfall med kode 7021. RG har siden igangsatt drift tømt tanken to ganger. RG kan dokumentere at vannet er hentet av eksternt firma og analysert, men kunne ikke fremlegge dokumentasjon på at dette avfallet ble levert til et godkjent avfallsmottak på tilsynsdagen. Ett deklarasjonsskjema ble innsendt i etterkant av tilsynet. RG bør ha rutiner for å opprettholde leveringsplikten.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under kontrollen.

8. Andre forhold

Miljørisikovurdering

RG har en gjennomført miljørisikovurdering. RG kommenterer under tilsynet at sannsynlighetsbeskrivelsen er gjort, men inngår ikke i hoveddokumentet. I revidert versjon inngår dette i hoveddokumentet.

Vi poengterer at lagring av farlig avfall også skal risikovurderes (ref. avvik 1).

Avvikshåndtering

RG har et avvikssystem som inkluderer å registrere feillevert avfall. RG forteller under tilsynet at kunder er ofte muntlig informert om sorteringsfeil, kun større eller gjentakende saker registreres som avvik, dette er basert på egen skjønnsvurdering. Avviksregistrering er noe to-delt mellom sjåførene som er ute og henter avfall og avvik som skjer på selve anlegget.

Vi forutsetter at RG fortsetter å utvikle og forbedre avvikssystemet. Vi anmoder spesielt til økt oppmerksomhet på farlig avfall og EE-avfall som ankommer i restavfall.

Ny vaskehall og verksted

Under tilsynet ble vi informert om nyopprettet vaskehall og verksted på anlegget. Vaskehall og verksted er ikke tatt i bruk per dags dato, men det planlegges bruk av vaskehall til vask av containere og utstyr, ikke kjøretøy. Begge hallene er tilkoblet oljeutskiller.

Statsforvalteren presiserer at endringer i driftsforhold og utslipp skal varsles, jf. tillatelsens forside. Utslipp av vaskevann via oljeutskiller med utslipp til spillvannsnnett er utslipp av miljømessig betydning som ofte inngår i tillatelser etter forurensingsloven. Vi vil vurderer å oppdatere tillatelsens punkt 4.5 med eventuelle utslippskrav/målekrav.

Utslipp av støv og BAT-AEL

RG har fått krav om å utrede deres utslipp til luft i tråd med BAT. Kverning av avfall med punktutslipp kan medføre nye bindende utslippskrav kalt BAT-AEL. Under tilsynet ble vi informert om at kun restavfallskvernen har punktutslipp. Dette utslippet er kanalisert ut av bygget til kontainer med vann som samler opp støvet. Kontaineren tømmes ved behov.

I forhold til kravet om utredning i tillatelsens punkt 13.1 anser vi det som tilstrekkelig for bedriften å kartlegge utslippet og svare på spørsmålene uten å foreta målinger. Kartleggingen skal oversendes i lag med neste årsrapport 01.03.2023, ta kontakt dersom det er spørsmål.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren