



RAGN SELLS AS AVD PORSGRUNN
Postboks 453
1471 LØRENSKOG

Saksbehandler
Malén Kårstad

Rapport etter tilsyn 18.04.2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn hos Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn (virksomhetsnummer: 925952958, kontrollnummer: 2024.191.I.SFVT).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Vi avdekket avvik som dere må rette snarest

Vi avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten hadde noe mangelfull internkontroll.
- Avvik 2: Virksomheten hadde noe mangelfull lagring og merking av farlig avfall.
- Avvik 3: Virksomheten hadde noe mangelfull journalføring over farlig avfall.
- Avvik 4: Virksomheten tok imot og mellomlagret farlig avfall som de ikke hadde tillatelse til.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn må snarest rette opp avvikene. Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 30.08.2024.

Dere må betale gebyr

Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet.



Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere svarer ut avvikene hver for seg, merker tilbakemeldingen med saksnummer 2024/4085 og sender den til sfvtpost@statsforvalteren.no.

Del 2: Vår vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten hadde noe mangelfull internkontroll.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6 og 7.
- Virksomhetens tillatelse 2003.144.T, vilkår 2.7, 9.2.1.1, andre ledd, kulepunkt 1 og vilkår 9.2, kulepunkt 4.

Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6 setter krav til virksomheter til å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal skriftlig dokumenteres i internkontrollsystemet til virksomheten.

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 7 setter krav til at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Dette skal skriftlig dokumenteres i internkontrollsystemet til virksomheten.

Virksomhetens tillatelse 2003.144.T, vilkår 2,7 setter krav til internkontroll som skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i tillatelsen, samt relevante lover og forskrifter. Samtidig plikter virksomheten til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan føre til forurensing og skade på miljøet gjennom risikovurderinger av anleggets driftsforhold.

Virksomhetens tillatelse 2003.144.T, vilkår 9.2.1.1, andre ledd, kulepunkt 1 setter minimumskrav til virksomheten som skal være oppfylt. Dette punktet omfatter vilkår om at farlig avfall skal lagres innendørs på tett dekke (betong) med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Virksomhetens tillatelse 2003.144.T, vilkår 9.2, kulepunkt 4 setter krav om brannberedskap der virksomheten skal etablere tilstrekkelig beredskap basert på mengde avfall som lagres på området til enhver tid.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det fram at virksomheten hadde noe mangelfull miljørisikovurdering av anlegget og interne rutiner:

- Virksomheten hadde ikke risikovurdert samlagring av farlig avfall.
- Virksomheten hadde ikke risikovurdert diffuse utslipp av overvann fra anlegget til ytre miljø.
- Under tilsynet kom det fram at farlig avfall ikke var lagret på tett ugjennomtrengelig dekke, men på asfalt. Både lagerhall for farlig avfall og storhallen der impregneret trevirke ble lagret hadde asfalt som dekke. Virksomheten kunne ikke under tilsynet framvise en skriftlig risikovurdering av dekket på anlegget som kunne dokumentere at dekket gav like lav risiko og like god miljøbeskyttelse som tett ugjennomtrengelig dekke.



- Under tilsynet kom det fram at lagerhall for farlig avfall ikke hadde brannberedskap, som for eksempel brannslukkingsapparat, branndetektor eller absorpent.
- Virksomheten kunne ikke under tilsynet framvise en skriftlig rutine for samdeklarerer.

Avvik 2: Virksomheten hadde noe mangelfull lagring og merking av farlig avfall.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Avfallsforskriften § 11-5.

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften § 11-5 beskriver krav om forsvarlig oppbevaring av farlig avfall. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensing eller skade på mennesker eller dyr.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det observert noe mangelfull merking og lagring av farlig avfall:

- I lagercontainerene som var plassert utenfor lagerhall for farlig avfall manglet det merking av ulike typer batterier, samt tomme brannslukkingsapparat.
- Inngangen til den ene lagercontaineren for farlig avfall var blokkert med store tomme søppelspann.
- Lagring av farlig avfall i lagerhall var uryddig. Lagerhallen hadde ikke egne soner for hvor farlig avfall skulle lagres.

Avvik 3: Virksomheten hadde noe mangelfull journalføring over farlig avfall.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Virksomhetens tillatelse 2003.144.T, vilkår 9.2.1.6.

Beskrivelse av krav

Virksomhetens tillatelse 2003.144.T, vilkår 9.2.1.6 setter krav til virksomheten om å etablere et system for å dokumentere alle nødvendige opplysninger for mottak, lagring og viderelevering av farlig avfall. Opplysningene om mengde farlig avfall på lager til enhver tid skal dokumenteres, og disse opplysningene skal være lett tilgjengelige ved en inspeksjon.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Under tilsynet kom det fram at virksomheten ikke hadde daglig journalføring over mengder farlig avfall som var lagret på anlegget til enhver tid. Virksomheten kunne sammenstille data for å beregne mengden som var mottatt og lagret, men dette var ikke lett tilgjengelig og kunne ikke framvises under tilsynet.

Avvik 4: Virksomheten tok imot og mellomlagret farlig avfall som de ikke hadde tillatelse til.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Virksomhetens tillatelse 2003.144.T, vilkår 1.1.



Beskrivelse av krav

Virksomhetens tillatelse 2003.144.T, vilkår 1.1 viser en oversikt over hvilke avfallstyper som virksomheten har fått tillatelse til å motta og mellomlagre. Tabell 2 under dette punktet omfatter en oversikt over hvilke farlige avfallsfraksjoner virksomheten har tillatelse til å motta.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Under tilsynet kom det fram at virksomheten hadde mottatt og mellomlagret farlig avfall som de ikke har tillatelse til. Virksomheten hadde blant annet tatt imot farlig avfall med avfallsstoffnummer 7157 som ikke er opplistet i tabell 2 i vilkår 1.1 i tillatelsen. Virksomheten hadde forstått vilkår 1.1 i tillatelsen som at de kunne ta imot farlig avfall spesifisert i avfallsforskriftens kapittel 11, vedlegg 1 og 2. Derimot viser tabell 2 i vilkår 1.1 en oversikt over avfallsfraksjoner som virksomheten har fått tillatelse til å motta og mellomlagre. Listen over avfallsfraksjoner i tabell 2 er de fraksjonene som virksomheten søkte om tillatelse til å motta og mellomlagre i 2020. Virksomheten må søke om endring av tillatelsen dersom de ønsker å motta og mellomlagre farlig avfallsfraksjoner som ikke er lista opp i tabell 2 i vilkår 1.1.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 03.04.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på gebyrsatsen **innen tre uker** etter at dere mottok denne rapporten. En eventuell klage skal angi hva dere klager over og den eller de endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og nevne andre opplysninger av betydning for saken.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Klage på gebyrsats gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok denne rapporten.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn sitt miljøarbeid eller miljøstatus.



Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Ine Merete Lorgen
- Malén Kårstad

Kontaktperson hos Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn

- Knut Robert Sakshaug, driftsleder for avdeling Porsgrunn.

Andre deltagere hos Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn

- Avdelingsleder for Vestfold og Telemark, Ragn-Sells AS.

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn ble kontrollert under tilsynet:

- Ragn-Sells AS avd. Porsgrunn, Versvikvegen 16

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til mottak og mellomlagring av farlig avfall.

- Mottakskontroll og deklarerer av farlig avfall
- Lagring og merking av farlig avfall
- Utslipp til vann
- Internkontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensingsloven
- Forurensingsforskriften
- Avfallsforskriften kapittel 11
- Internkontrollforskriften

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- DokID 473-1 - Rutine for mottak av FA fra bygg og anlegg, dato 24.10.23
- DokID 572-1 - Arbeidsinstruks for mottakskontroll, dato 27.1.22.
- DokID 478-2 Rutine for mottak, kvalitetskontroll og sortering av inngående varer, dato 24.10.23
- DokID 477-2 - Rutine for lagring av FA og ferdigvarer, ukjent dato.

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Virksomheten manglet en ferdig kartlegging av utslipp til vann fra anlegget. Dette har blitt fulgt opp i separat sak hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark der virksomheten oversendte en fremdriftsplan for arbeidet med kartlegginga og etablering av overvannssystem på anlegget. Under tilsynet ble det bekreftet at virksomheten har etablert nytt overvannssystem og at de forventer at kartlegging av utslipp til vann skal være ferdig i slutten av oktober 2024.



Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Malén Kårstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Knut Robert Sakshaug