



## Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

AQUAGEN AS  
Havnegata 9  
7010 TRONDHEIM

Trondheim, 28.05.2024

Deres ref.:  
John Arnold Merkesnes

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2019/9833

Saksbehandler:  
Monica Ekli, tlf.: 73199219

## Rapport etter tilsyn – Vestseøra – 13.05.2024

### - inspeksjonsrapport nr. 2024.285.I.SFTL

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 13.05.2024 hos AquaGen AS (virksomhetsnummer: 964 367 701) på det landbaserte akvakulturanlegget på Vestseøra i Heim kommune.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

## Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Bedriften mangler merking av rør og risikovurdering av kjemikalietank større enn 2 m<sup>2</sup>

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

AquaGen AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet **innen 15. august 2024**.

## Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Faremerkingen på dieseltankene var veldig svak
- Anmerkning 2: Lagring ute og fare for forsøpling

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Dere må betale gebyr

AquaGen AS må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no). Merk svaret med saksnummer 2019/9833 og lokalitetsnavnet Vestseøra.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Bedriften mangler merking av rør og risikovurdering av kjemikalietank større enn 2 m<sup>2</sup>

#### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften §§ 18-4 og 18-6 g.

#### Beskrivelse av krav

Kapittel 18 i forurensningsforskriften om tanklagring gjelder landbasert lagring av farlige kjemikalier og farlig avfall på tank med tilknyttede aktiviteter. Kapitlet gjelder de som har tanker for petroleumsprodukter på mer enn 10 m<sup>3</sup> eller andre farlige kjemikalier og farlig avfall på tanker over 2 m<sup>3</sup>.

§ 18-4 omhandler miljørisiko. Der står det blant annet at «*Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft.*» ...

§ 18-6 omhandler forebyggende tiltak som skal iverksettes. I punkt g. står følgende: «*Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.*»

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Tanklagring var ikke hovedfokus under tilsynet, og Statsforvalteren har ikke sjekket tanklagringen opp mot alle delene av kapittel 18 i forurensningsforskriften. Når det gjelder § 18-6, sjekket vi kun merkingen av rør. De resterende kravene til forebyggende tiltak ble ikke gjennomgått under tilsynet.

Vi observerte følgende under tilsynet:

- Bedriften hadde en tank med Soft Acid (inneholder maursyre), som var på 5 m<sup>3</sup>.
- Tanken sto utendørs og så ut til å ha dobbel vegg

Grunnlag for avviket:

- Bedriften kunne ikke dokumentere noen skriftlig miljørisikovurdering av denne tanklagringen
- Rør ut fra tanken var ikke merket med innhold eller relevant informasjon

## **Anmerkning 1: Faremerkingen på dieseltankene var veldig svak**

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Begge dieseltankene hadde faremerking som var veldig solbleket, og det var vanskelig å lese både faresymbolene (farepiktogram) og innholdet på tankene.

## **Anmerkning 2: Lagring ute og fare for forsøpling**

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Bedriften hadde en god del utstyr/materiell hensatt/lagret på ulike deler av bedriftsområdet. Vi er usikre på systematikken i denne lagringen.

Vi observerte blant annet at plastdunker, plast og isopor var lagret ute på en måte som gjør at det var fare for forsøpling.

Plastforsøpling i havet er et av vår tids største miljøproblem. Det er derfor viktig at alle bidrar til å redusere tilførselen av nytt avfall.

[Veileder M-992 fra Miljødirektoratet](#) gir informasjon om hvordan virksomheter kan bidra til å begrense marin forsøpling og utslipp av mikroplast.

## **Vedtak om gebyr**

Statsforvalteren vedtar at AquaGen AS må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr på e-post 06.05.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage på gebyret**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **Del 3: Informasjon om tilsynet**

### **Gjennomføring av tilsynet**

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av AquaGen AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Kontrollør 1: Monica Ekli
- Kontrollør 2: Torill Espedal

Kontaktperson hos AquaGen AS

- John Arnold Merkesnes

### **Anlegg kontrollert**

Følgende anlegg tilhørende AquaGen AS ble kontrollert under tilsynet:

- Vestseøra

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert knyttet til det landbaserte akvakulturanlegget:

- Utslipp til vann
- Avfall og kjemikalier
- Internkontroll
- Tanklagring (delvis)

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Tillatelse etter forurensningsloven fra 1985
- Resipientundersøkelse fra 2020
- Deler av miljørisikoanalysen

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

#### Behov for oppdatering av tillatelse

Tillatelsen etter forurensningsloven på Vestseøra er fra 1985. Det vil derfor være naturlig at denne blir oppdatert, jf. forurensningsloven § 18 tredje ledd.

Miljødirektoratet jobber nå med å standardisere kravene til landbasert akvakultur, og det er sannsynlig at vi vil avvente informasjon om dette arbeidet, før vi eventuelt reviderer tillatelsen til bedriften. AquaGen AS vil få et varsel fra oss når vi starter prosessen med å revidere tillatelsen.

#### Resipientundersøkelser og prøvepunkter

Miljøtilstand i vann klassifiseres etter veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann ([www.vannportalen.no](http://www.vannportalen.no)). Kapittel 9 omhandler økologisk tilstand i kystvann. Ved resipientundersøkelser utenfor punktutslipp er det tilstandskategoriene i kap. 9 som skal benyttes.

Hvis konsulent eller bedrift velger å endre prøvetakingspunktene, ønsker Statsforvalteren at noen av prøvetakingspunktene fra tidligere/siste undersøkelse også blir fulgt opp ved neste undersøkelse. På denne måten vil det alltid være en viss overlapp, og mulig å lese trender ved å sammenligne resultatene.

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

## Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven, i tillegg til nettstedet [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no).

Hilsen

Marit Lorvik (e.f)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Monica Ekli  
seniorrådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Heim kommune